

SINIESTRO

465810/16



*NOMBRE Y NUMERO DEL AJUSTADOR

INVENTARIO
CORRALON QUALITAS

Quálitas

GRUAS y/o PROCEDENCIA

DESCRIPCION DEL VEHICULO

SERIE

FECHA 13/10/16

MODELO

COLOR Gris

Gran 110

Malam 5N134EM518383

DAÑOS PREEXISTENTES



	SI	NO	DAÑADO		SI	NO	DAÑADO
1 *COMPUTADORA DE MOTOR	/			24 PUERTAS	/		
2 *COMPUTADORA DE CAJA AUT		/		25 SALPICADERAS			/
3 *BATERIA	/			26 PARRILLA		/	
4 *FARO DER	/			27 ANTENA	/		
5 *FARO IZQ		/		28 DEFENSA DEL		/	
6 *ESPEJO LAT DER				29 DEFENSA TRAS	/		
7 *ESPEJO LAT IZQ	/			30 TAPA TRASERA	/		
8 *LLANTA DEL DER	/			31 VENTILADOR	/		
9 *LLANTA DEL IZQ	/			32 BOBINA	/		
10 *LLANTA TRA DER	/			33 CARBURADOR	/		
11 *LLANTA TRA IZQ	/			34 FILRO DE AIRE	/		
12 *CALAVERA DER	/			35 DISTRIBUIDOR	/		
13 *CALAVERA IZQ	/			36 BUJIAS	/		
14 *LLANTA DE REFACCION	/			37 CABLES	/		
15 * LLAVES	/			38 BOMBA DE GAS	/		
16 * ESTEREO O RÁDIO	/			39 BOMBA DE INYECC.		/	
17 * EQ DE DVD		/		40 INYECTORES	/		
18 * CATALIZADOR		/		41 COMPRESOR A/AC	/		
19 COFRE			/	42 TABLERO	/		
20 COSTADO L/IZQ.	/			43 ASIENTOS	/		
21 COSTADO L/DER.	/			44 BOBINAS	/		
22 PARABRISAS	/			45 GATO	/		
23 MEDALLON	/			46 TAP(ES) DE RUEDA	/		

* ES INFORMACION OBLIGATORIA EL LLENADO DE ESAS PIEZAS EN EL INVENTARIO Y OBSERVACIONES

OBSERVACIONES (1 AL 18)

OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA UNIDAD (FIRMA Y NOMBRE COMPLETO)

Alvaro Herrera

930 Oct 16 / 47

QUIEN RECIBÉ UNIDAD (FIRMA Y NOMBRE COMPLETO)

ARRIVAL
JOHN VIVAS
ELO AM 13
885 A6 1

subastasventura.com
CENTRO DE SUBASTAS
Merida
UNIDAD RECIBIDA
VIGILANTE
Jorge Rosales
FECHA HORA
13/10/16 2:55

John Vivas



FOLIO DE ARRASTRE

NO. 0000006980632



Pase de salida

FECHA DE SOLICITUD

04/08/2016

DATOS DEL VEHÍCULO

PROPIETARIO: Qualitas Compañía de Seguros S.A. de C.V.

NIU: 000018022193

SINIESTRO: 465810/16-DM

VIN: MALAM5NB4EM518383

MOTOR: S/N

TIPO: AUTOS

MARCA: HYUNDAI

MODELO: I10

VERSIÓN: GL PLUS MANUAL

AÑO: 2014

COLOR: SIN ASIGNAR

PLACAS: 2466116

ENTREGA DEL VEHÍCULO

RECIBI

NOMBRE Y FIRMA

OPERADOR DE GRÚA

PLACA DE GRÚA

FECHA DE ENTREGA

SELLO

ORIGINAL

Al adjudicarse esta(s) unidad(és) acepto y reconozco la condición de venta, así como el estado material en el que se encuentra y admito que presenta los faltantes

Acepto y reconozco que este bien es un activo dado de baja o un salvamento producto de un siniestro, por lo que libero a Subastas Ventura S.A. de C.V. Así como a su propietario, de toda responsabilidad administrativa, civil y/o penal, en virtud de que no se ofrece ninguna garantía por daños y/o vicios ocultos.



FOLIO DE ARRASTRE

NO. 0000006980632



Ubicación de unidad

FECHA

04/08/2016

DATOS DEL VEHÍCULO

PROPIETARIO: Qualitas Compañía de Seguros S.A. de C.V.

NIU: 000018022193

SINISESTRO: 465810/16-DM

VIN: MALAM5NB4EM518383

MOTOR: S/N

TIPO: AUTOS

MARCA: HYUNDAI

MODELO: I10

VERSIÓN: GL PLUS MANUAL

AÑO: 2014

COLOR: SIN ASIGNAR

PLACAS: 2466116

UBICACIÓN

PAÍS: MÉXICO

ESTADO: YUCATAN

POBLACIÓN: MERIDA

COLONIA: CENTRO

CALLE: 86-B AVIACION 546 DEPT.102 POR 77

NÚM. EXTERIOR: -

NÚM. INTERIOR: -

CÓDIGO POSTAL: 97000

CONTACTO: 52290 - AUTOMAYA S.A. DE C.V.

TELÉFONO: 01999-930-0440

CORREO: lvaldez@grupocer.com.mx

REFERENCIA: 04160515849

DESTINO

PAÍS: MÉXICO

ESTADO: YUCATAN

POBLACIÓN: MERIDA

COLONIA: TABLAJE CATASTRAL

CALLE: CARRETERA MÉRIDA-PROGRESO KM.

NÚM. EXTERIOR: 3500

NÚM. INTERIOR:

CÓDIGO POSTAL: 97300

CONTACTO:

TELÉFONO:

CORREO:

REFERENCIA:

ENTREGA DEL VEHÍCULO

RECIBÍ

NOMBRE Y FIRMA

OPERADOR DE GRÚA

PLACA DE GRÚA

FECHA DE ENTREGA

SELLO

ORIGINAL

Al adjudicarse esta(s) unidad(es) acepto y reconozco la condición de venta, así como el estado material en el que se encuentra y admito que presenta los faltantes mencionados anteriormente.

Acepto y reconozco que este bien es un activo dado de baja o un salvamento producto de un siniestro, por lo que libero a Subastas Ventura S.A. de C.V. Así como a su propietario, de toda responsabilidad administrativa, civil y/o penal, en virtud de que no se ofrece ninguna garantía por daños y/o vicios ocultos.