



*4 Rines de Hierro, estandar, elevadores manuales
No clima, No airbag, de tela*

No. de siniestro VH058507	No. de póliza 110277224500	No. de inciso 01	Fecha de siniestro 08/07/2016	Información: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Tercero
-------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	---	--

Riesgo:
 Colisión Robo DM RC RT

Nombre del conductor/asegurado/tercero: **Rosalino Castro Mendez** Teléfono: **9933 964587**

Datos del vehículo

Marca: NISSAN	Tipo: UP300	Modelo: 2014	Placas: VS29079	VIN: 3M6D115T3EK066172	Color: BLANCO
----------------------	--------------------	---------------------	------------------------	-------------------------------	----------------------

Datos del vehículo							
Exterior	Si	No	Observaciones	Interiores	Si	No	Observaciones
	Faros				/	<i>rotos</i>	
Faros extras		/		Bocinas extra/Marca			
Parrilla		/		Estereo/Marca/Carátula	/		<i>Sin Carátula</i>
Limpiadores	/			Cenicero			<i>Vehículo Cerrado</i>
Emblemas		/		Espejo retrovisor interior			
Molduras		/		Tapete de cajuela			
Espejos laterales Lunas laterales	/			Tapetes Hule y/o Alfombra			
Tapones y/o arillos de rueda		/		Motor	Si	No	Observaciones
Rines de aluminio/acero	/			Computadora	/		
Tapón de gasolina	/			Catalizador	/		
Calaveras	/			Motor limpiadores	/		
Antena	/			Batería/Marca	/		
Placas	/		<i>delantera dentro de cabina</i>	Bujías y cables	/		
Spoiler	/			Caja de relevadores	/		
Llanta TI/Marca/Estado	/			Caja de fusibles	/		
Llanta DD/Marca/ Estado	/			Bayoneta de aceite	/		
Llanta DI/Marca/Estado	/			Bayoneta de dirección	/		
Llanta TD/Marca/Estado	/			Bayoneta de transmisión	/		
Interiores				Bocinas de claxon	/		
Señal de emergencia				Varios	Si	No	Observaciones
Extintidor				Kilometraje			
Llanta de refacción/ Tipo(normal/temporal)				Adaptación y/o equipo especial			
Tipo de gato				Llavero/Control			
Bolsa de herramientas				Gasolina			
Llaves L o X							

subastasventura.com
 UHSA
 UNIDAD REGISTRADA
 JOR
 08/07/16
 11:51 AM

*Vehículo
Cerrado*

*Vehículo
Cerrado*


Auto
Formato de inventario

Inventario del vehículo		
Origen:	Fecha:	Destino: <i>Subasta Ventura</i>
Observaciones:		
Nombre y firma de quien entrega		Nombre y firma de quien recibe

Inventario del vehículo		
Origen:	Fecha:	Destino:
Observaciones:		
Nombre y firma de quien entrega		Nombre y firma de quien recibe

Inventario del vehículo		
Origen:	Fecha:	Destino:
Observaciones:		
Nombre y firma de quien entrega		Nombre y firma de quien recibe

Comentarios




Areas dañadas (preexistentes)



Jorge Luis Gonzalez Ortiz
Firma de conformidad del asegurado/Conductor o tercero

Sello y firma del ajustador

Carlos Augusto Avila Adon



Nota: AXA Seguros no se hace responsable por artículos personales, así como por artículos que no forman parte integral de la unidad.

AXA Seguros S.A. de C.V., con domicilio en Xola número 535, piso 27, Colonia Del Valle, Código Postal 03100, Delegación Benito Juárez, en México, Distrito Federal, le informa que sus datos serán tratados únicamente para los fines de relación jurídica. Usted podrá conocer ampliamente el Aviso de Privacidad de AXA Seguros ingresando a la página axa.mx

AXA Auto

Orden de reparación
Código de identificación

No. de póliza	SAGA (MADROTO) 000001-0583-1-091
No. de siniestro	1709-606
No. de reporte	09-2872
No. del RZB	11227224500
No. de folio	1

Nombre(Asegurado) CONSULTORIA Y REPRESENTACIONES

(/o tercero) SAGAHON S.A DE CV

Marca: NISSAN/DATSUN

Tipo de vehículo: CRISIS CABINA JHMT

Año del vehículo: 2014

Placa de matrícula: 29079

Ciudad: SAN CARLOS

Serie: 01050251000000000000

Modelo: 1.6 16V 1400

Valor de mercado: 1,200,000

Asesor de ventas

Flota: No

Área de Daños: FORTALEZA SALPICADERA

Partes del vehículo: Motor, caja de 2do. auto, Salpicadera

del motor, manija de manera, Furgón

del motor, manija de manera y

del motor, manija de manera

del motor, manija de manera, Coque Marco

Radador, Radador Deposito

del motor, manija de manera

Agencia de taller:

dirigido por el RESCARDO VENTURA

asegurado por el VILLAHERRERA

verdadero.

Dirección: CARRETERA VILLAHERRERA-TEAPA

Rta 10 SUB. NIENTE GARCIA

Teléfono: 9993382350

Correo Electrónico: david.de.crdz@subson.ventura.com

Motivo de siniestro: Choque

Descripción del siniestro:

Motivo: Declaración del conductor:

El día Miércoles, 08 de Julio del 2014,

en el Perímetro de los Servicios de Carretera #

1100 de la Carretera de la Frontera

del Estado de Yucatán, Sección C.P.

86180.

Teléfono: 999 338 2350 Extensión: 302

Se le informó para que se le informe a todos

condicionales de la presentación de la

demanda y el valor de nuestro

plazo.

[Firma manuscrita]
* Jorge A. González O.

AXA Seguros / 71919

Carlos Augusto Avila Hernández

AXA Seguros S.A. de C.V.

Carretera México-Toluca, km. 100, Col. San Mateo Atlix, Puebla, Pue.

C.P. 72500, Tel. 01 (771) 719 1919

www.axa.com.mx

AXA Seguros S.A. de C.V. es una compañía de seguros

autorizada por el Estado de Puebla, México.

Este documento es una copia de un original.

Para más información, comuníquese con el número de teléfono

indicado en este documento.

Este documento es una copia de un original.

Para más información, comuníquese con el número de teléfono

indicado en este documento.

Este documento es una copia de un original.

Para más información, comuníquese con el número de teléfono

indicado en este documento.