

Entrego unidad conforme inventario con fallas mencionadas y sin objetos mencionados y sin objetos mencionados 68-76-6-34

tel 26254100

COMPLETAR CON LETRA DE MOLDE) N° DE REPORTE E-28100 N° DE SINIESTRO FOLIO 713319

NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL ASEGURADO TERCERO LLAVES SI NO

FECHA 16/03/16 HORA 14:30 N° DE PÓLIZA DESTINO NOMBRE

DIRECCIÓN (DEL DESTINO) AGENCIA TALLER CORRALÓN OTRO

MARCA Huasa TIPO PUERTAS 4 MODELO(AÑO) 2012 NO. DE MOTOR

N° DE SERIE COLOR PLACAS TRANSMISIÓN

KILOMETRAJE 31004 COMBUSTIBLE VACÍO 1/4 1/2 3/4 LLENO

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.
MOTOR											
1-ALTERNADOR	/			32- CLAVES FUNCIONERAS	/			102- MANILLAS EXTERIORES	/		
2-BATERÍA(MARCA)	/			33- CODERAS	/			103- MOLDEURAS (N°)	/		
3-BIOMONITOREO DE ACEITE	/			34- COMPACTOR(MARCA)	/			104- PUERTA DELANTERA	/		
4-BIOMONITOREO DE ACEITE HIDRÁULICO	/			35- CONSOLA	/			105- PUERTA TRASERA	/		
5-BIOMONITOREO DE TRANSMISIÓN	/			36- CONTROL ABS(INDICADOR)	/			106- REFLEJANTE LAT. DELANTERO	/		
6-BUSONA	/			37- CONTROL CALEFACCIÓN	/			107- REFLEJANTE LAT. TRASERO	/		
7-BOCINA CLAVON	/			38- FRENOSIER	/			108- SALPICADERA	/		
8-BOMBA DIRECCIÓN HIDRÁULICA	/			39- ECUALIZADOR(MARCA)	/			109- TAPONES RUEDAS(N°)	/		
9-BOMBA DE AGUA	/			40- ENFRIADOR	/	X		110- VIDEROS LATERALES(N°)	/		
10-BOMBA DE GASOLINA	/			41- ESPEJO RETROVISOR	/			PARTE FRONTAL			
11-BANDAS DE MOTOR	/			42- INSTRUMENTOS DEL TABLERO	/			111- BOMILLAS	/		
12-BASTIDOR DE FRENOS	/			43- LUZ INTERIOR	/			112- BRAZOS DE LIMPIADORES	/		
13-CABLES DE BUJAS	/			44- LUZ STOP	/			113- CUBRE	/		
14-CAJA DE VELOCIDADES	/			45- MANILLAS INTERIORES	/			114- CUARTOS DE LUZ	/		
15-CARBURADOR	/			46- PALANCA DE VELOCIDADES	/			115- DEFENSA DELANTERA	/		
16-CLAMP AIRE ACONDICIONADO	/			47- PEBULA DE PALANCA DE VEL.	/			116- FAROS DE HALÓGENO	/		X
17-COMPUTADORA(MOTORE)	/			48- RADIO(ESTEREO-MARCA)	/			117- FAROS DE NEBLA	/		X
18-COMPUTADORA(VIN)	/			49- RELAJE	/			118- PARABRISAS	/		X
19-CORNETAS DE AIRE	/			50- SECCION ESTEREO	/			119- PARRILLA	/		
20-DEPÓSITO AGUA LIMPIADORES	/			51- TABLERO	/			120- PLUMAS LIMPIADORES	/		
21-DIFERENCIAL	/			52- TAPETE(S)	/			121- PUNTA PLACA	/		
22-DIRECCIÓN HIDRÁULICA	/			53- VENTANAS ELÉCTRICAS	/			122- TOPES	/		
23-DISTRIBUIDOR	/			54- VENTILADOR	/			PARTE TRASERA			
24-ENCENDIDO ELECTRONICO	/			55- VIDEROS	/			123- CAJAS	/		
25-FILTRO DE AIRE	/			56- VOLANTE	/			124- CHAPA CARBUELA	/		
26-FLECHA CARDAN	/			CAJUELA				125- DEFENSA TRASERA	/		
27-GENERADOR	/			57- ALFOMBRAS CARBUELA	/			126- LIMPIADORES	/		
28-MARCHE	/			58- CABLES PISA CORRIENTE	/	X		127- MEDALLÓN	/		
29-ACTOR MONODISCO	/			59- CARTÓN CARBUELA	/			128- PUNTA PLACA	/		
30-MOTOR LIMPIADORES	/			60-CARO(TIPO)	/			129-SISTEMA DE ESCAPE	/		
31-MOTOR VENTILADOR	/			61-HERRAMIENTA(N°)	/	X		130-TAPA CARBUELA	/		
32-RADIADOR	/			62- LLAVE DE RUEDAS	/			131- TOPES	/		
33-REGULADOR	/			63- LLANTAS REF. MARCA Y VIDA	/			GENERAL			
34-SEMILLAS	/			64- SEÑALES DE CARBUELA	/			132- ANTENA	/		
35-SISTEMA DE GAS	/			LADO DERECHO				133- LANTARILLA	/		X
36-SISTEMA DE INYECCIÓN	/			65- ALLETAS	/			134- ESPOLEROS(DY/T)	/		
37-TANQUE DE GASOLINA	/			66- CUSTACIOS	/			135- FUSIBLES E INYECTORES(N°)	/		
38-TAPON ACEITE MOTOR	/			67- ESPEJO EXTERIOR	/			136- GUATA CORRE	/		
39-TAPON RADIADOR	/			68- ESTEREO	/			137- LUBRIFICANTE	/		
40-TURBO CARGADOR	/			69- MANILLAS EXTERIORES	/			138- MANILLAS(MARCA)	/		
41-VALVULA REPARTIDORA	/			70- MOLDEURAS(N°)	/			139- MOTOR(BUSONA)	/		
INTERIOR											
42-ALFOMBRAS	/			71- PUERTA DELANTERA	/			140- MOTOR	/		
43-ASIENTOS DELANTEROS	/			72- PUERTA TRASERA	/			141- MOTOR	/		
44-ASIENTOS TRASEROS	/			73- REFLEJANTE LATERAL DELANTERO	/			142- MOTOR	/		X
45-BOCINAS(MARCA Y N°)	/			74- REFLEJANTE LATERAL TRASERO	/			143- MOTOR	/		X
46-BOLSAS DE AIRE(N°)	/			75- SALPICADERA	/			144- MOTOR	/		X
47-BOTONES RADIO(ESTEREO)	/			76- TAPONES RUEDAS(N°)	/			145- MOTOR	/		X
48-CABECERAS	/			77- VIDEROS LATERALES(N°)	/			146- MOTOR	/		X
49-CAJUELA DE GUANTES	/			LADO IZQUIERDO				147- MOTOR	/		X
50-CERRAJES	/			78- ALLETAS	/			148- MOTOR	/		X
51-CINTURONES DE SEGURIDAD	/			79- COSTADOS	/			149- MOTOR	/		X
				80- ESPEJO EXTERIOR	/			150- MOTOR	/		X
				81- ESTEREO	/			151- MOTOR	/		X

NOTA: EL EQUIPO ADICIONAL QUE PRESENTE LA UNIDAD Y QUE NO SE ENCUENTRE EN LOS CONCEPTOS ANTERIORMENTE SEÑALADO DEBERÁ ANOTARSE DESCRIBIENDO LA MARCA Y EL ESTADO DE CONSERVACIÓN.

UNIDAD RECIBIDA

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA ASEGURADO O TERCERO O REPRESENTANTE QUE ENTREGA:

NOMBRE, APELLIDOS, CEEA Y FIRMA DEL AJUSTADOR QUE RECIBE: Cesar López Cruz

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL OPERADOR GRúa QUE RECIBE:

VOLANTE DE ADMISIÓN INTERNO



FOLIO
FECHA

06-09-16

INGRESO DE UNIDAD

COMPAÑÍA QUALITAS
SINIESTRO 8065.54/16-DM

DIFERENCIAS CON EL INVENTARIO DEL CLIENTE
Sin placas + Costado I (daño) + Fachá fraccera (daño) + Sin medallón + Sin calavera D + Tapa de Cargola (daño) + Costado posterior D (daño) + Rueda TD (daño)

ENTREGA
Alfredo Cabrera Nigueras
NOMBRE Y FIRMA PROVEEDOR DE GRÚA

RECIBE
David Tapia
NOMBRE Y FIRMA PERSONAL DE VIGILANCIA

NUMERO DE INVENTARIO UNICO (NIU)