



reinventando / los seguros


FUERZA GLOBAL / GRUPO STAFF
F: SOT B
06-07-16
RIZAL GERRADO
HERNANDEZ MONTIELONGO

Auto

Formato de Inventario

No. de siniestro	No. de póliza	No. de inciso	Fecha de siniestro	Información:			
DNO2330F	1102901673CO	1	21/08/2016	<input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Tercero			
Riesgo:							
<input checked="" type="checkbox"/> Colisión <input type="checkbox"/> Robo <input type="checkbox"/> DM <input type="checkbox"/> RC <input type="checkbox"/> RT							
Nombre del conductor/asegurado/tercero				Teléfono:			
DANIEL VILLARREAL				618123 0879			
Datos del vehículo							
Marca:	Tipo:	Modelo:	Placas:	VIN: MALAM5NBXD M121212			
CHRYSLER	110	2013	3250DYE	Color: Azul			
Datos del vehículo							
Exterior	Si	No	Observaciones	Interiores	Si	No	Observaciones
Faros	/			Bocinas	/		
Faros extras		/		Bocinas extra/Marca		/	
Parrilla	/			Estereo/Marca/Carátula		/	
Limpiadores	/			Cenicero		/	
Emblemas	/			Espejo retrovisor interior	/		
Molduras	/			Tapete de cajuela		/	
Espejos laterales	/			Tapetes Hule y/o Alfombra		/	
Lunas laterales	/				Si	No	Observaciones
Tapones y/o arillos de rueda	/		3 Buavos	Computadora	/		
Rines de aluminio/acero	/		4	Catalizador	/		
Tapón de gasolina	/			Motor limpiadores	/		
Calaveras	/		1 Buena 1 Danada	Batería/Marca	/		
Antena		/		Bujías y cables	/		
Placas		/		Caja de relevadores	/		
Spoiler		/		Caja de fusibles	/		
Llanta TL/Marca/Estado	/		Optimo HANKOK K 715 165/60/R4	Bayoneta de aceite	/		
Llanta DD/Marca/Estado	/		/ / / /	Bayoneta de dirección	/		
Llanta DL/Marca/Estado	/		/ / / /	Bayoneta de transmisión	/		
Llanta TD/Marca/Estado	/		/ / / /	Bocinas de claxon	/		
Interiores					Si	No	Observaciones
Señal de emergencia		/		Kilometraje		/	
Extinguidor		/		Adaptación y/o equipo especial		/	
Llanta de refacción/Tipo(normal/temporal)	/			Llavero/Control	/		
Tipo de gato	/			Gasolina	/		
Bolsa de herramientas		/					
Llaves L o X	/						

VIN: MALAM5NBXD121212



Inventario del vehiculo

Origen: *Dorada D60* Fecha: *5 SEP 2016* Destino: *VI SUBASTAS VENTURA*

Observaciones:

Nombre y firma de quien entrega: *Jacbe Ramon A...* *Cesar M. Meana*

Nombre y firma de quien recibe:

05 SEP 2016

Inventario del vehiculo

Origen: Fecha: *R.F. 423* Destino:

Observaciones:

Nombre y firma de quien entrega:

Nombre y firma de quien recibe:

Inventario del vehiculo

Origen: Fecha: Destino:



Observaciones:

Nombre y firma de quien entrega:

Nombre y firma de quien recibe:

Comentarios

Areas dañadas (preexistentes)

Firma de conformidad del asegurado/Conductor o tercero

Nota: AXA Seguros no se hace responsable por artículos personales, así como por artículos que no forman parte integral de la unidad.

AXA Seguros S.A. de C.V., con domicilio en Xola número 535, piso 27, Colonia Del Valle, Código Postal 03100, Delegación Benito Juárez, en México, Distrito Federal, le informa que sus datos serán tratados únicamente para los fines de relación jurídica. Usted podrá conocer ampliamente el Aviso de Privacidad de AXA Seguros ingresando a la página axa.mx

Entregar este documento
en taller cuando se
libere su vehículo AXA Auto

AXA 181 (Valido por 7 dias naturales)

Orden de admisión

No. de folio	SAUAJMS0801000000DN02330F002
No. de siniestro	DN02330F
Fecha de siniestro	21-08-2016
No. de póliza	110290167300
No. de inciso	1

Nombre(Asegurado y/o Tercero): VILLARREAL DANIEL

Marca: CHRYSLER

Tipo de vehiculo: I10 GL PLUS AC MT

Modelo: 2013

Placas : 3250dye

Color: VERDE

Serie: MALAM5NBXDM121212

Motor: 0

Deducible: 9700.00

Areas Dañadas

(Preexistentes):

Areas Dañadas Puerta Trasera izquierda, Llanta Trasera
(En el Siniestro): izquierda, Tapon Trasero izquierdo Rin
Trasero izquierdo, Suspensión Trasera
izquierda, Estribo izquierdo, Costado
izquierdo, Cantonera Trasera
izquierda, Lodera izquierda, Calavera
izquierda, Bastidor Trasero
izquierdo, Puerta trasera derecha, Llanta
Trasera derecha, Tapon Trasero
derecho, Rin Trasero
derecho, Suspensión Trasera
derecha, Estribo derecho, Costado
derecho, Calavera derecha, Fascia
trasera, Piso Cajuela, Tapa
Cajuela Escape, Toldo

Agencia o taller
elegido por el
asegurado y/o
tercero: TALLER CALIFORNIA

Dirección: CALLE RIO SIXTIN 903, VALLE DEL SUR

Teléfono: 8276085 / caarroyo@prodigy.net.mx

Correo Electronico: caarroyo@prodigy.net.mx

Tipo de convenio: No aplica

Condicionado: No

Observaciones: Es asegurado en área legal celular
61812308/9

Declaro conocer y estar de acuerdo con el Aviso de
Privacidad de AXA Seguros, S.A. de C.V. por lo que de
conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, autorizo que los datos personales
proporcionados en este formato puedan utilizarse para
todos los fines del contrato de seguro

Nombre y firma del asegurado y/o conductor

Nombre / firma del ajustador

AXA Seguros S.A. de C.V.

Tel. 01 800 900 12 92 www.axa.mx Para cualquier queja o
inconformidad envíanos un correo a
axaresponde@axa.com.mx

Para efectuar una revisión minuciosa de los daños que
presenta su vehículo a consecuencia del accidente
registrado, le agradecemos presentarlo en el