

188-E-E-6
Caj. Uaker 30/8/16

OSCAR MONROY @meridiz@hemn.com

autorización de servicio a nuestro asegurado /
insured authorization service



Because change happenz™

No. de siniestro / Claim number: 21016744
 Placas / License plate: HJ46069
 No. de video / Video number: Feb 01 98 216/01 09 216
 Fecha de siniestro / Incident Date: 01 09 216
 Fecha de elaboración / Issue Date: 01 09 216
 Asignación de taller / Assigned body shop: 1174159
 No. de póliza / Policy number: 01
 Indemnización de daños / Damages compensation: Aplicable / Apply deductible: Si / Yes
 Presupuesto / Budget: Marca / Make: Nissan
 Submarca / Type of body: Bercejo
 Color / Color: Azul
 Tipo / Model: Bercejo
 Modelo / Year: 2005
 Puertas / Doors: 4
 No. de pase: 2016/1165


Clave / Key: 1024
Correo electrónico / E-mail:

datos del taller / body shop information

Taller asignado / Assigned Body Shop: Los Car...
 Enviar a domicilio / Deliver to domicile: Calle...
 Domicilio (calle no. Colonia) / Address: Col. Santa Cruz Buena Vista tel. 2303264
 Teléfono / Telephone Number: 2303264

Daños del siniestro / Incident Data

El ajustador no determina el monto de los daños, cambio o reparación de piezas, ni el tiempo de reparación y entrega del vehículo *
the adjuster do not decides the damages amount, change or reparation on spare parts, either fixing time and vehicle deliver.



Daños mecánicos / Mechanics Damages

Interiores / Interiors
Bastidores / Frames

¿Información sobre su siniestro?
Information about your sinister
¿Dudas, Comentarios, Aclaraciones ó Quejas?
Doubts, comments, clarifications or complains

Lláme a Atención a Clientes / Customer Care
México, D.F.
Tel. 5130-3130

Interior de la República Lada sin costo
Fr om inside the Contry toll free
01 800 90 213 00

BANCO BANK: BBVA-BANCOMER

REFERENCIA #1 REFERENCE #1

CONVENIO CIE AGREEMENT: 977101

REFERENCIA #2 REFERENCE #2: DEDUCIBLE

El número de convenio CIE citado es de Zurich, Compañía de Seguros, S.A. / The CIE agreement number cited is from Zurich, Compañía de Seguros, S.A.

Queda entendido que si la póliza no está pagada y vigente a la fecha del siniestro, Zurich Compañía de Seguros, S.A. No adquiere ninguna responsabilidad por la presente orden de admisión y que la responsabilidad del daño es exclusivamente del propietario de la unidad arriba descrita, resolviendo por cuenta propia todas las reclamaciones de terceros que existan en relación con el accidente, así mismo reembolsará a la Compañía todos los gastos efectuados.

The policyholder understands and agrees that if this policy has not been paid or is not valid on the day of the claim, then Zurich Compañía de Seguros, S.A. will not take any responsibility for this admission, whereas the owner of the vehicle described above is the exclusive party responsible of any physical damage to the vehicle described above. In addition, the owner of the vehicle described above shall resolve all third party claims related to the claim on his/her own account, and he/she will reimburse the Company all incurred expenses.

Note: in order to know the damage amount please call 72 hours after sinister

Nombre y firma del asegurado / Name and signature of policyholder

Nombre y firma del afectado / Name and signature of the third party

Nombre y firma del ajustador / Name and signature of the claim adjuster

Distrito Federal
Lago Nargis No. 34,
Col. Granada,
Delegación Miguel Hidalgo
C.P. 11520

Monterrey, N.L.
Av. Hidalgo #1911 Pte.
entre Baudelaire y Verlaíne
Col. Obispaño C.P. 64060
Monterrey, N.L.

Guadalajara, Jal.
Av. Washington No. 59-A
Sector Reforma Guadalajara, Jal.
Entre Calzada Independencia y
Héroes Ferrocarrileros
En contra esquina a la estación del ferrocarril

HORARIO DE ATENCIÓN A CLIENTES: DE 8:00 A.M. A 17:30 P.M. DE LUNES A VIERNES

Inventario al vehiculo dañado



Because change happenz™

21016744

"Inventario único" No Elaborar Otro

Número de Siniestro: 1174159 Lugar: Medellin Fecha: 11 / 14 / 2010

Nombre del Asegurado: Juan Oscar Henry Cardona Tercero: Teléfono: 6152791

Marca: Nissan Modelo: 2005 Tipo: Van Color: Ace No. de Serie Completo: 306DD13508401224

Número de Placas de Circulación: HT46069 Cantidad de Placas: (0) (1) (2) 1 Kilometraje: 110 Gasolina: 1/4 1/2 3/4 LL

No.	Inventario	Si	No	No.	Inventario	Si	No	Otros
Delantero				Cajuela				Computadora
1	Brazos de Limpiadores	X		58	Cables Pasa Corriente			
2	Cofre	X		59	Cartón Cajuela			¿Es Visible? Si () No (X)
3	Cuartos de Luz	X		60	Gato			Observaciones
4	Emblemas	X		61	Gato Hidráulico			
5	Facia Delantera	X		62	Herramientas			Batería
6	Faros de Halógeno	X		63	Llave de Rueda			Marca <u>Full Power</u>
7	Faros de Niebla	X		64	Señales de Carretera			Llaves
8	Molduras	X		65	Tapete cubre Llanta			Llave de Encendido
9	Parabrisas	X		Lado Izquierdo				Funciona (Si) (No) <u>X</u>
10	Parrilla	X		66	Cristal Puerta Delantera		X	Cantidad
11	Plumas Limpiadoras	X		67	Cristal Puerta Trasera		X	Tipo
12	Porta Placa	X		68	Espejos Exteriores		X	Tarjeta () Código de Encendido () Normal ()
13	Spoiler	X		69	Manijas Exteriores		X	Auto Estéreo
Motor				70	Molduras		X	Estéreo= (Si) (No) <u>X</u> Marca
14	Alternador	X		71	Puerta Delantera		X	Compact Disc=(Si) (No) <u>X</u>
15	Bandas de Motor	X		72	Puerta Trasera		X	Gps=
16	Bayoneta Aceite Dirección	X	X	73	Salpicadera		X	Llantas Vida
17	Bayoneta Aceite Motor	X		Interior				Ejemplo: Llantas DD Goodyear Gps II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)
18	Bayoneta Aceite Transmisión	X	X	74	Asientos Delanteros		X	DD= <u>Cambiado</u> <u>Yes</u>
19	Bobina	X	X	75	Asientos Traseros		X	TD= <u>Cambiado</u> <u>Yes</u>
20	Bocina de Claxon	X		76	Cabeceras (1) (2) (3) (4)		X	DI= <u>Cambiado</u> <u>Yes</u>
21	Bomba de Agua	X		77	Alfombra		X	TI= <u>Si</u> <u>Yes</u>
22	Bomba de Gasolina	X		78	Bocinas Radio		X	R= <u>Si</u> <u>Yes</u>
23	Bomba Dirección Hidráulica	X		79	Botones de Puerta		X	¿Funda o Cubrellanta? (Si) (No)
24	Boster de Frenos	X		80	Botones de Estereo		X	DD= Delantera Derecha
25	Cables Bujías	X		81	Cajuela de Guantes		X	TD= Trasera Derecha
26	Compresor Aire Acondicionado	X		82	Cenicero <u>desacondicionado</u>		X	TI= Trasera Izquierda
27	Deposito de Chisgueteros	X		83	Cinturones de Seguridad		X	R= Refacción
28	Distribuidor	X		84	Coderas		X	Rines
29	Porta Filtro de Aire	X		85	Consola		X	Marca
30	Filtro Gasolina	X		86	Control Aire Acondicionado		X	<input checked="" type="checkbox"/> Original <input type="checkbox"/> Especial
31	Marcha	X		87	Control Calefacción		X	Volante
32	Motor Limpiadores	X		88	Control Eléctrico		X	Marca
33	Motor Ventilador	X		89	Encendedor		X	<input checked="" type="checkbox"/> Original <input type="checkbox"/> Especial
34	Radiador	X		90	Espejo Retrovisor		X	Objetos Personales
35	Transmisión (STD) (AUT)	X		91	Luz Interior		X	114 <u>Cables</u>
36	Sistema de Inyección	X		92	Manijas Interiores		X	115 <u>Cables</u>
37	Tapón Aceite Motor	X		93	Perilla Palanca		X	116 <u>Cables</u>
38	Tapón Radiador	X		94	Palanca de Velocidades		X	117 <u>Cables</u>
Lado Derecho				95	Tablero		X	118 <u>Cables</u>
39	Cristal Puerta Delantera	X		96	Tapetes (1) (2) (3) (4) <u>1/2/3/4</u>		X	119 <u>Cables</u>
40	Cristal Puerta Trasera	X		97	Viseras		X	120 <u>Cables</u>
41	Espejos Exteriores	X		General				121 <u>Cables</u>
42	Manijas Exteriores	X		98	Canastilla		X	122 <u>Cables</u>
43	Molduras	X		99	Alarma		X	Observaciones
44	Puerta Delantera	X		100	Tapón de Gasolina		X	<u>Gato lubricado</u> <u>cables de asiento</u> <u>trase-ro</u>
45	Puerta Trasera	X		101	Tapones de Rueda (1) (2) (3) (4) <u>1/2/3/4</u>		X	
46	Salpicadera	X		102	Antena		X	
47	Tapones Rueda <u>1/2/3/4</u>	X		103	Extintidor		X	
Trasera				104	Herramientas		X	
48	Calaveras <u>1/2/3/4</u>	X		105	Sensor de Reversa		X	
49	Emblema Cajuela	X		106	Quemacocos		X	
50	Facia Trasera <u>1/2/3/4</u>	X		Accesorios Esp. Esp.				
51	Lampara Stop	X		107				
52	Limpiadores	X		108				
53	Medallón	X		109				
54	Molduras	X		110				

UNIDAD RECIBIDA

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se