

No. de siniestro	No. de póliza	No. de inciso	Fecha de siniestro	Información:			
CH168827	100231624702	1	16/09/2016	<input checked="" type="checkbox"/> Asegurado	<input type="checkbox"/> Tercero		
Riesgo:							
<input type="checkbox"/> Colisión <input type="checkbox"/> Robo <input checked="" type="checkbox"/> DM <input type="checkbox"/> RC <input type="checkbox"/> RT							
Nombre del conductor/asegurado/tercero				Teléfono:			
Amalia Peinado Vazquez				627-104-3807			
Datos del vehículo							
Marca:	Tipo:	Modelo:	Placas:	VIN:	Color:		
Chevrolet	Malibu	2005	EFS1071	SF146196	Arena		
Datos del vehículo							
Exterior	Si	No	Observaciones	Interiores	Si	No	Observaciones
Faros	X		2	Bocinas	X		2 orig. Reserve
Faros extras		X		Bocinas extra/Marca		X	Orig. Ventura
Parrilla	X			Estereo/Marca/Carátula	X		Orig. D. Luna
Limpiadores	X			Cenicero		X	22-09-2016
Emblemas	X		Parrilla Dañada	Espejo retrovisor interior	X		4.30
Molduras				Tapete de cajuela	X		Robo @ 22/09/16
Espejos laterales				Tapetes Hule y/o Alfombra	X		
Lunas laterales	X		Derecho Dañado	Motor	Si	No	Observaciones
Tapones y/o arillos de rueda	X		4-3 Dañados	Computadora		X	
Rines de aluminio/acero	X		Aereo 3 dañado	Catalizador		X	
Tapón de gasolina	X			Motor limpiadores		X	
Calaveras	X			Batería/Marca		X	
Antena		X		Bujías y cables		X	
Placas				Caja de relevadores		X	
Spoiler		X		Caja de fusibles		X	
Llanta TI/Marca/Estado	X		Uniroyal 30/.	Bayoneta de aceite		X	
Llanta DD/Marca/Estado	X		Uniroyal 30/-dañada	Bayoneta de dirección		X	
Llanta DI/Marca/Estado	X		Uniroyal 30/-poda	Bayoneta de transmisión		X	
Llanta TD/Marca/Estado	X		Uniroyal 30/-Dañado	Bocinas de claxón		X	
Interiores				Varios			
Señal de emergencia	X		Triangulos	Kilometraje		X	
Extintidor		X		Adaptación y/o equipo especial		X	
Llanta de refacción/Tipo(normal/temporal)	X		Temporal	Llavero/Control		X	
Tipo de gato		X		Gasolina		X	
Bolsa de herramientas		X					
Llaves L o X		X	L ligera				

subastasventura.com
CENTRO DE SUBASTAS
CHINANUA CHY
UNIDAD RECIBIDA
VIGILANTE
Roberto Gaytán
FECHA HORA
22-09-2016 14:30

SA-098 - DICIEMBRE 2012

Original

Volante de admisión (válido por 7 días hábiles)
Este formato debe ser llenado por el ajustador

Folio **488112**

No. de siniestro CH168827	No. de póliza 100231624702	No. de inciso 1	Fecha de exp. del documento: 16/09/2016	Día 16	Mes 09	Año 2016	Fecha de siniestro: 16/09/2016	Día 16	Mes 09	Año 2016
-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	---	------------------	------------------	--------------------	--	------------------	------------------	--------------------

Información del asegurado

Nombre del asegurado Amalia Peinado Vazquez Tel. 627-104-3807
 Estatus cobranza OK Agente 72401 Centro de costos 70040
 Tercero asegurado de AXA Seguros Sí No Tiene condiciones especiales la póliza de AXA Seguros Sí No

Datos del vehículo asegurado y/o tercero

Nombre del tercero afectado J. Hilario Quiñonez Quiñonez
 Marca GM Tipo Malibu Modelo 2005 Puertas 4 Color arena
 No. de serie 1G1ZS52775T16196 No. de placas ETS 1071
 No. inventario _____ No. económico _____ No. folio 1261300

Siniestro por: Colisión Robo Equipo especial amparado: Sí No Requiere grúa: Sí No
 Asegurado Tercero Deducible: Sí No \$ _____ % Auto Consentido: Sí No

Áreas dañadas (preexistentes)

[Diagramas de un automóvil con áreas dañadas marcadas]

Firma de conformidad del asegurado o tercero [Firma]

Áreas dañadas (en siniestro)

Bolsas Aire Del. - Fascia Del. - Susp. T.D - Susp. 4 D.D
Rin - Lanta D.D - Rin Lanta COPA D.I D.D
Daños Mecánicos

Firma de conformidad del asegurado o tercero [Firma]

Nota importante: el ajustador no está autorizado para determinar reparación o sustitución de autopartes dañadas de su unidad. Tampoco puede determinar si por los daños de su unidad es pérdida total. El único departamento autorizado para estos conceptos es el departamento de valuación.

Para efectuar una revisión minuciosa de los daños que presenta su vehículo a consecuencia del accidente registrado con el número de siniestro arriba mencionado, le agradeceremos presentarlo en la siguiente dirección:

Centro de valuación Agencia Taller
 Calle C. Rio Uruguay Número 803 Colonia D. de Sacram
 Ciudad y población Chihuahua Chih. Teléfono 614-236-8490
 Observaciones SUBASTAS Ventura
 Seleccionaste la agencia y/o taller de acuerdo al listado que debió presentar el ajustador Sí No
 Nombre del ajustador Angel Mendias Teléfono 627-123-9541

Declaro conocer y estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad de AXA Seguros, S.A. de C.V., por lo que de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, autorizo que los datos personales proporcionados en este formato puedan utilizarse para todos los fines del contrato de seguro.

Firmas de conformidad

Nombre y firma del ajustador	Nombre y firma del asegurado y/o tercero	Nombre y firma del responsable del taller	Nombre y firma del responsable del resguardo/corralón
<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>	