

(LLENAR CON LETRA DE MOLDE)

Nº. DE REPORTE

168083

Nº. DE SINIESTRO

118553

FOLIO

635766

NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL ASEGURADO TERCERO LLAVES SI NO

Karla Patricia Cento Gonzalez

FECHA HORA Nº. DE PÓLIZA DESTINO NOMBRE

18/02/16 4051612435 AGENCIA TALLER CORRALÓN OTRO

DIRECCIÓN (DEL DESTINO)

MARCA TIPO PUERTAS MODELO (AÑO) NO. DE MOTOR

Chevrolet Aveo 4 2012 SLU

Nº. DE SERIE COLOR PLACAS TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA MANUAL

3A1TB5BF1C14151974 Gris X1W333

KILOMETRAJE COMBUSTIBLE VACÍO 1/4 1/2 3/4 LLENO

100301

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.
MOTOR											
1.- ALTERNADOR	/		SI	52.- CLAVÓN (FUNCIONANDO)	/		SI	102.- MANIBAS EXTERIORES	/		SI
2.- BATERÍA (MARCA)	/		SI Rotolosa	53.- CORDERAS	/		NO	103.- AORTILLAS (N°)	/		NO
3.- BAYONETA ACEITE MOTOR	/		SI	54.- COMPACT DISC (MARCA)	/		SI	104.- PUERTA DELANTERA	/		SI
4.- BAYONETA ACEITE FRENOS	/		SI	55.- CONSOLA	/		NO	105.- PUERTA TRASERA	/		SI
5.- BAYONETA ACEITE TRANSMISIÓN	/		SI	56.- CONTROL AIRE ACONDICIONADO	/		SI	106.- REFLECTANTE LAT. DELANTERO	/		NO
6.- BOBINA	/		SI	57.- CONTROL CALEFACCIÓN	/		SI	107.- REFLECTANTE LAT. TRASERO	/		NO
7.- BOCINA CLAXÓN	/		SI	58.- DEFROSTER	/		SI	108.- SAUPLICADERA	/		SI
8.- BOMBA DIRECCIÓN HIDRÁULICA	/		SI	59.- ECLALZADOR (MARCA)	/		NO	109.- ESPALDOS (BUEYAS (N°))	/		SI 2
9.- BOMBA DE AGUA	/		SI	60.- ENCENDEDOR	/		NO	110.- VIDRIOS LATERALES (N°)	/		SI 2
10.- BOMBA DE GASOLINA	/		SI	61.- ESPIDO RETROVISOR	/		SI	PARTE FRONTAL			
11.- BANDAS DE MOTOR	/		SI	62.- INSTRUMENTOS DEL TABLERO	/		SI	111.- BISELES	/		NO
12.- BÓSTER DE FRENOS	/		SI	63.- LUZ INTERIOR	/		SI	112.- BRAZOS DE LIMPIADORES	/		SI
13.- CARBES DE RUJAS	/		SI	64.- LUZ STOP	/		SI	113.- COBRE	/		SI
14.- CAMA DE VELOCIDADES	/		SI	65.- MANIBAS INTERIORES	/		SI	114.- CUARTELOS DE LUZ	/		SI
15.- CARBURADOR	/		NO	66.- PASAJE A TRAVÉS DE LAES	/		SI	115.- DEFENSA DELANTERA	/		SI
16.- COMP. AIRE ACONDICIONADO	/		SI	67.- PERILLA DE BALANCA DE VEL.	/		SI	116.- FAROS DE HALÓGENO	/		SI
17.- CEMPA (LATERAL) (MOTOR)	/		SI	68.- RADIO (ESTEREO) (MARCA)	/		SI	117.- FAROS DE NIEBLA	/		NO
18.- COMPUTADORA (VIAGE)	/		NO	69.- RELOJ	/		NO	118.- PARABRISAS	/		SI
19.- CORRENTAS DE AIRE	/		NO	70.- SECIUROS ELÉCTRICOS	/		NO	119.- PARRILLA	/		SI
20.- DEPÓSITO AGUA LIMPIADORES	/		SI	71.- TABLERO	/		SI	120.- PLUMAS LIMPIADORES	/		SI
21.- DIFERENCIAL	/		NO	72.- TAPETES (NO)	/		4 SI	121.- PUERTA PLACA	/		SI
22.- DIRECCIÓN HIDRÁULICA	/		SI	73.- VENTANAS ELÉCTRICAS	/		SI	122.- TOPES	/		NO
23.- DISTRIBUIDOR	/		SI	74.- VESTIDURAS	/		SI	PARTE TRASERA			
24.- ENCENDIDO ELECTRÓNICO	/		SI	75.- VÍTRIAS	/		SI	123.- CALVERAS	/		SI
25.- FILTRO DE AIRE	/		SI	76.- VOLANTE	/		SI	124.- CHAPA CAJUELA	/		SI
26.- FLECHA (CARDAN)	/		NO	CAJUELA				125.- DEFENSA TRASERA	/		SI
27.- GENERADOR	/		SI	77.- ALFOMBRA CAJUELA	/		NO VISIBLE	126.- EMPUJADORES	/		NO
28.- MARCHAL	/		SI	78.- CARBES PASA CORRIENTE	/		NO	127.- MEDALLÓN	/		SI
29.- MOTOR (MONOBLOQUE)	/		SI	79.- CARTÓN CAJUELA	/		NO	128.- PORTA PLACA	/		SI
30.- MOTOR LIMPIADORES 1	/		SI	80.- CABLE (TIPO)	/		NO	129.- SISTEMA DE ESCAPE	/		SI
31.- MOTOR VENTILADOR	/		SI	81.- HERRAMIENTA (NO)	/		NO	130.- INPA CAJUELA	/		SI
32.- RADIADOR	/		SI	82.- LLAVE DE RUJAS	/		NO	131.- TOPES	/		NO
33.- REGULADOR	/		SI	83.- LLANTAS (MARCA) (TODA)	/		NO	GENERAL			
34.- SEMBRES	/		NO	84.- SEÑALES DE CARRETERA	/		NO	132.- ANTENA	/		SI
35.- SISTEMA DE GAS	/		NO	LADO DERECHO				133.- BARRAS (N°)	/		NO
36.- SENSORES INYECCIÓN	/		SI	85.- ALFAS	/		NO	134.- BARRAS (N°)	/		NO
37.- TANQUE DE GASOLINA	/		SI	86.- COSTADOS	/		SI	135.- BARRAS (N°)	/		SI
38.- TAPON ACEITE MOTOR	/		SI	87.- EMPUJ EXTERIOR	/		SI	136.- BARRAS (N°)	/		SI
39.- TAPON RADIADOR	/		SI	88.- ESTRIBO	/		SI	137.- BARRAS (N°)	/		NO
40.- TURBO CARGADOR	/		NO	89.- MANIBAS EXTERIORES	/		SI	138.- BARRAS (N°)	/		SI Fierro
41.- VÁLVULA REPARTIDORA	/		NO	90.- MOEDURAS (NO)	/		NO	139.- BARRAS (N°)	/		SI
INTERIOR											
42.- ALFOMBRA	/		SI	91.- PUERTA DELANTERA	/		SI	140.- BARRAS (N°)	/		SI
43.- ASIENTOS DELANTEROS	/		SI	92.- REFLECTANTE LATERAL DELANTERO	/		NO	141.- BARRAS (N°)	/		NO
44.- ASIENTOS TRASEROS	/		SI	93.- REFLECTANTE LATERAL TRASERO	/		NO	142.- EXTINGUIDOR	/		SI
45.- BOCINAS (MARCA Y N°)	/		SI	94.- SAUPLICADERA	/		SI	143.- LLAVERO	/		SI
46.- BUEYAS DE AIRE (N°)	/		SI	95.- SAUPLICADERA	/		SI	144.- OBJETOS PERSONALES	/		NO
47.- BUEYAS DE AIRE (N°)	/		SI	96.- TAPAJAS RUJAS (N°)	/		SI 2	145.- OJOS PAPIER	/		NO
48.- CABLES	/		SI	97.- VIDRIOS LATERALES (N°)	/		SI 2	146.- PLACAVIN	/		SI
49.- CAJUELA DE GUANTES	/		SI	LADO IZQUIERDO				147.- LLANTAS	/		SI
50.- CERRAJES	/		SI	98.- ALFAS	/		NO	MARCA	/		SI
51.- CERRAJES	/		SI	99.- CERRAJES	/		SI				

subastasventura.com
CENTRO DE SUBASTAS
No. lavado
UNIDAD RECIBIDA
VOLANTE
Daniel Alonso
FECHA CHOC
18/02/16 11:30