



Subastas Ventura

SUBASTAS VENTURA. CHECKLIST / INVENTARIO DE VEHICULO.



FORMA ARRASTRE	ID DEL CUENTE	PLACAS	N.U
7720353 000	847147/16-RC		19155514
ORIGEN		DESTINO	CLIENTE
DALTON AUTOMOTRIZ		CS ACAPULCO, JUAN R. ESCUDERO MANZANA 4B LOTE 19 LA VENTA	QUALTAS
CONTACTO		DIRECCION	TELEFONO
ANTONIO AGUILAR		CERRADA DE TEPEC, COL. PROGRESO ACAPULCO EJUAZ GUERRERO	4400410
MARCA	SUBMARCA	VERSION	COLOR
CHEVROLET	BLAZER	2W	
EJECUTIVO DE CUENTA		TELEFONO	OFICINA
ISRAEL JIMENEZ GARCIA		CEL. 55-3396-6363	7959 VENTURA CORPORATIVO

entrega-vehiculo-1-Victor-Hernandez-Agustianar-20-10-16

Recibido: 20-10-16 Seg Dillmann Fernando Marcos Sotoca

EXTERIORES	SI	NO	OBSERVACIONES	CAJUELA	SI	NO	MARCA
1 FARO IZQUIERDO				15 LLANTA DE REFACCION	✓		VIDA
2 FARO DERECHO		MAL		16 GATO		X	
3 FAROS DE NERIA		MAL		17 LLAVE DE RUEDA		X	
4 ESPEJOS LATERALES	✓		Derecho rayado	18 SERNAES		X	NUMERO:
5 CALAVERAS	✓			19 CABLES		X	NUMERO:
6 PARRILLA		MAL		20 EXTINGUIDOR		X	NUMERO:
7 LLANTAS	3			21 HERRAMIENTA		X	NUMERO:
8 TAPETA DE CIRCULACION		X		INTERIOR			
9 PLACAS		X	Sin tapones	22 BOLSAS DE AIRE FRONTAL	✓		SI NO MARCA
10 RINES	✓			23 ESTEREO	✓		NO visible
9 COMPUTADORA MOTOR	✓			24 TAPETES	✓	4	NO trae
10 COMPUTADORA VIAJE	✓	X		25 ESPEJO RETROVISOR	✓	4	NO trae
11 BATERIA		X		26 CABECERAS	✓	2	NO trae
12 MOTOR	✓	X		27 LLAVES	✓	2	NO trae
13 VENTILADOR (ES)	✓	2	OBSERVACION	28 CONTROL	✓		
14 RADIADORES (S)	✓	2	OBSERVACION	GASOLINA / V 1/4 1/2 3/4 FULL KILOMETRAJE			

Diversas partes internas con deterioro



Cajuela en mal estado en su interior



Tapones

Pintura rayada

FECHA	NOMBRE Y FIRMA (ENTREGA)	NOMBRE Y FIRMA (RECIBE)	HORA	OBSERVACIONES AL INVENTARIO
1	20-10-16 Antonio Aguilar	Victor Hernandez Agustianar		
2				
3				

NOTA: Subastas Ventura, se hace responsable para efecto de custodia de la unidad, sobre las piezas y equipo indicado en el inventario, para casos de controversia, el presente inventario así como las pruebas adicionales serán aceptadas por las partes que participen en la entrega-recepción

subastasventura.com
CENTRO DE SUBASTAS

UNIDAD RECIBIDA

VIOLANTE

FECHA 20-10-16



FOLIO DE ARRASTRE

NO. 0000007720353



Ubicación de unidad

FECHA

14/10/2016

DATOS DEL VEHÍCULO

PROPIETARIO: Qualitas Compañía de Seguros S.A. de C.V.

NIU: 000019155514

SINISESTRO: 847147/16-RC

VIN: 1GNDT13W3W2157595

MOTOR: S/N

TIPO: AUTOS

MARCA: CHEVROLET

MODELO: BLAZER

VERSIÓN: 2W

AÑO: 1993

COLOR: SIN ASIGNAR

PLACAS: 2624519

UBICACIÓN

PAÍS: MÉXICO

ESTADO: GUERRERO

POBLACION: ACAPULCO DE JUAREZ

COLONIA: PROGRESO

CALLE: CERRADA DE TEPIC #15

NUM. EXTERIOR: -

NUM. INTERIOR: -

CÓDIGO POSTAL: 39350

CONTACTO: 23239 - GARCIA MANZANAREZ

TELEFONO: (744) 4859969

CORREO: daltonlights@hotmail.com; futuraautomotrizh.

REFERENCIA: 04160938675

DESTINO

PAÍS: MÉXICO

ESTADO: GUERRERO

POBLACION: ACAPULCO DE JUAREZ

COLONIA: LA VENTA

CALLE: JUAN R. ESCUDERO

NUM. EXTERIOR: -

NUM. INTERIOR: MZ48 LT19

CÓDIGO POSTAL: 39713

CONTACTO: -

TELEFONO: -

CORREO: -

REFERENCIA: -

ENTREGA DEL VEHÍCULO

RECIBI *Seg Dillmann*
Fernando Marcos Salazar
 NOMENCLATURA

OPERADOR DE GRUJA *Victor Hernandez Aguilera*
 PLACA *2064519* FECHA DE ENTREGA *20/10/16*
 subastasventura.com

Al adjudicarse esta(s) unidad(es) acepto y reconozco la condición de venta, así como el estado material en el que se encuentra y admito que presenta los faltantes mencionados anteriormente.

Acepto y reconozco que este bien es un activo dado de baja o un salvamento producto de un siniestro, por lo que libero a Subastas Ventura S.A. de C.V. así como a su propietario, de toda responsabilidad administrativa, civil y/o penal, en virtud de que no se ofrece ninguna garantía por daños y/o vicios ocultos.

SELLO

CENTRO DE SUBASTAS

UNIDAD RECIBIDA

VIOLANTE *[Signature]*

FECHA *20-10-16* HORA

ORIGINAL