

VOLANTE DE ADMISIÓN INTERNO



FOLIO
FECHA

INGRESO DE UNIDAD

COMPAÑÍA	Belitas
SINIESTRO	1T100786

DIFERENCIAS CON EL INVENTARIO DEL CLIENTE
Se recibe unidad con golpe en parte trasera y laterales, caja de daño, faja de daño, tapa cajuela/dañada, sin logo en tapa cajuela
Asimismo medallón/dañado, conector de ganchos parte delantera/dañado,
Rancho/dañado, punta/dañado, cofre/dañado

ENTREGA
Marcelino Gonzalez
NOMBRE Y FIRMA PROVEEDOR DE GRÚA

RECIBE
Daniel Mejia
NOMBRE Y FIRMA PERSONAL DE VIGILANCIA

NUMERO DE INVENTARIO UNICO (NIU)