

ANORTE

INVENTARIO DEL VEHÍCULO

ROBO 3ro.

SINIESTRO		
CONSECUTIVO	AÑO	OFICINA
5613	016	011

NOMBRE DEL ASEGURADO: Corredor Roberto Venturo NO. DE POLIZA: 489908 NO. DE SINIESTRO: 5613

TEL. CASA: _____ TEL. OFICINA: _____ TEL. CELULAR: _____ E-MAIL: _____

OFICINA: _____ DESTINO: Corredor Roberto Venturo KILOMETRAJE: _____

NOTA IMPORTANTE: PARA EL SEGUIMIENTO ADECUADO EN LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SU SINIESTRO ES DE SUMA IMPORTANCIA NOS PROPORCIONE SU CORREO ELECTRÓNICO Y TELEFONO(S).

VEHÍCULO

MARCA: Ford TIPO: Mustang MODELO: 2013 COLOR: Rojo PUERTAS: _____

PLACAS: S/P. NO. DE SERIE: 1ZBP8CF4D5201828 REGISTRO FEDERAL: VENTURA



REMOLQUE

MARCA: _____ MODELO: _____ NO. DE SERIE: _____

DOCUMENTOS FACTURA ORIGINAL TARIETA DE CIRCULACIÓN TENENCIAS

CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD

LATERAL IZQUIERDO	LATERAL DERECHO	PARTE FRONTAL	PARTE POSTERIOR
PUERTAS <input checked="" type="checkbox"/>	PUERTAS <input checked="" type="checkbox"/>	CUARTOS LUZ <input checked="" type="checkbox"/>	CALAVERAS <input checked="" type="checkbox"/>
ESPEJOS LAT. <input checked="" type="checkbox"/>	ESPEJOS LAT. <input checked="" type="checkbox"/>	DEFENSA DEL FACIA DEL <input checked="" type="checkbox"/>	FACIA TRAS <input checked="" type="checkbox"/>
CRISTALES <input checked="" type="checkbox"/>	CRISTALES <input checked="" type="checkbox"/>	FACIA DEL <input checked="" type="checkbox"/>	DEFENSA TRAS <input checked="" type="checkbox"/>
VENTANILLAS <input checked="" type="checkbox"/>	VENTANILLAS <input checked="" type="checkbox"/>	VENTANILLAS <input checked="" type="checkbox"/>	CUARTOS <input checked="" type="checkbox"/>
ANTENA <input checked="" type="checkbox"/>	ANTENA <input checked="" type="checkbox"/>	TOLVAS FAROS <input checked="" type="checkbox"/>	MICA <input checked="" type="checkbox"/>
MANIJAS <input checked="" type="checkbox"/>	MANIJAS <input checked="" type="checkbox"/>	PARRILLA <input checked="" type="checkbox"/>	MEDALLÓN <input checked="" type="checkbox"/>
MOLDURAS <input checked="" type="checkbox"/>	MOLDURAS <input checked="" type="checkbox"/>	EMBLEMA <input checked="" type="checkbox"/>	TAPA CAJUELA <input checked="" type="checkbox"/>
TAPÓN GASOLINA <input checked="" type="checkbox"/>	TAPÓN GASOLINA <input checked="" type="checkbox"/>	BICELES <input checked="" type="checkbox"/>	TOPES <input checked="" type="checkbox"/>
TAPÓN ARILLOS <input checked="" type="checkbox"/>	TAPÓN ARILLOS <input checked="" type="checkbox"/>	ANTENA LÁMPARAS <input checked="" type="checkbox"/>	TAPÓN GAS <input checked="" type="checkbox"/>
LLANTAS <input checked="" type="checkbox"/>	LLANTAS <input checked="" type="checkbox"/>	FAROS ADIC. <input checked="" type="checkbox"/>	
RINES <input checked="" type="checkbox"/>	RINES <input checked="" type="checkbox"/>	PARABRISAS <input checked="" type="checkbox"/>	
ESTRIBO <input checked="" type="checkbox"/>	ESTRIBO <input checked="" type="checkbox"/>		
LÁMPARAS <input checked="" type="checkbox"/>	LÁMPARAS <input checked="" type="checkbox"/>		
REFLEJANTES <input checked="" type="checkbox"/>	REFLEJANTES <input checked="" type="checkbox"/>		
EMBLEMAS <input checked="" type="checkbox"/>	EMBLEMAS <input checked="" type="checkbox"/>		

INTERIORES

TABLERO <input checked="" type="checkbox"/>	ENCENDEDOR <input checked="" type="checkbox"/>	ALFOMBRA <input checked="" type="checkbox"/>	DISTRIBUIDOR <input checked="" type="checkbox"/>
INST. DEL TABLERO <input checked="" type="checkbox"/>	CENICEROS <input checked="" type="checkbox"/>	TAPETES <input checked="" type="checkbox"/>	FILTRO DE AIRE <input checked="" type="checkbox"/>
CONSOLA <input checked="" type="checkbox"/>	CORDERAS <input checked="" type="checkbox"/>	PALANCA VEL. <input checked="" type="checkbox"/>	GENERADOR <input checked="" type="checkbox"/>
RADIO <input checked="" type="checkbox"/>	MANIJAS INT. <input checked="" type="checkbox"/>	PEDALES <input checked="" type="checkbox"/>	VENTILADOR <input checked="" type="checkbox"/>
ESTEREO <input checked="" type="checkbox"/>	SEGUROS <input checked="" type="checkbox"/>	CINTURONES <input checked="" type="checkbox"/>	RADIADOR <input checked="" type="checkbox"/>
ESPEJO RETROVISOR <input checked="" type="checkbox"/>	RESPALDO <input checked="" type="checkbox"/>	QUEMA COCOS <input checked="" type="checkbox"/>	TAPÓN DE ACEITE <input checked="" type="checkbox"/>
ASIENROS DEL <input checked="" type="checkbox"/>	CABECERAS <input checked="" type="checkbox"/>	CIELO DE TOLDO <input checked="" type="checkbox"/>	BAYONETA <input checked="" type="checkbox"/>
ASIENOS TRAS <input checked="" type="checkbox"/>	VOLANTE <input checked="" type="checkbox"/>	BOCINAS <input checked="" type="checkbox"/>	TAPÓN AGUA <input checked="" type="checkbox"/>
LUZ INTERIOR <input checked="" type="checkbox"/>	GUANTERA <input checked="" type="checkbox"/>	AIRE ACOND. <input checked="" type="checkbox"/>	ACUMULADOR <input checked="" type="checkbox"/>

LLANTAS No. 4 MARCA Fares toner MEDIDA R-17 % VIDA 1/2

OBSERVACIONES: vehículo con Cajuela Serrada. Cofre Serrado
no llaves de Encendido. no Boteria

AJUSTADOR O EVALUADOR	ASEGURADO O CONDUCTOR	TALLER O RETEN	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE, FIRMA Y FECHA	NOMBRE, FIRMA Y FECHA	NOMBRE, FIRMA Y FECHA

Raviu Schu Fresno Costa Escuera Ide-

171R8CF4D5701828 - 1/2 2013 30/06/16 - Costa Esmer

Cofre Coleccionado con todos los componentes

Cofre Serrado