



Qualitas
Compañía de Seguros

52239

Peacas 2

ORDEN DE ADMISIÓN AUTOMÓVILES

Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.
José Ma. Castorena No. 426 Col. San José de los Cedros, Cuajimalpa 05200 México, D.F.
Reporte de Siniestros 01800 800 2880 | 01800 288 6700
Centro de Contacto Qualitas 01800 800 2021 | ccq@qualitas.com.mx

FOLIO **3896455**

Nº. DE REPORTE **921493** Nº. DE SINIESTRO FOLIO ELECTRÓNICO **16V9002199624**

ASEGURADO TERCERO FECHA **18 07 16** HORA Nº. DE PÓLIZA **41129608122** Nº. DE ENDOSO Nº. DE INCISO **1**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE **Liliana Nicacio Ramirez** E-MAIL **davidpr781@gmail.com** TELÉFONO **5571043831**

RAZÓN SOCIAL DEL CDR A DONDE SE ENVIARÁ EL VEHÍCULO **Corralon Poayutla** RESPONSABLE TELÉFONO

DOMICILIO COBERTURA **Amplia**

MARCA **Renault** TIPO **Duster** MODELO (AÑO) **2016** KILOMETRAJE **6106**

Nº. DE SERIE **9F BH 1 AA 0GM 574050** COLOR **Cafe** TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA MANUAL

PLACAS **MXX4896**

CLÁUSULA DE DEDUCIBLE

APLICA DEDUCIBLE NO TIPO FIJO ADM DEDUCIBLE ADMINISTRATIVO: **TALLER / AGENCIA - FAVOR DE NO COBRAR EL DEDUCIBLE, ÉSTE SERÁ PAGADO EN OFICINAS DE QUALITAS DIRECTAMENTE** FIRMA DEL AJUSTADOR / ABOGADO

SUMA ASEGURADA **\$256999** PORCENTAJE DED. **5%** CANTIDAD **\$12850** SIPAC CODE CADE ACUERDO Q

ÁREAS DAÑADAS EN EL SINIESTRO



DESCRIPCIÓN DE DAÑOS A REPARAR

① Fachada del. AyB ② Parrilla ③ Cofre ④ Salpicadera derecha y cuarta ⑤ Salpicadera izquierda ⑥ Faro Izq. ⑦ Faro derecho ⑧ Puerta del. derecha ⑨ Parabriscas ⑩ Tolda ⑪ Marco ⑫ Radiador, ⑬ Daños a Motor. ⑭ Suspensión delantera ⑮ Bolsas de Aire.

EN CASO DE INUNDACIÓN

- NIVEL 1 (Hasta el estribo)
- NIVEL 2 (Por debajo del tablero, alfombra y asientos)
- NIVEL 3 (Por arriba del tablero)

POSIBLE AGRAVAMIENTO SÓLO PÉRDIDA TOTAL DAÑOS MATERIALES (SPT)

DAÑOS PREEXISTENTES: SI NO



QUEDA ENTENDIDO QUE SI POR CUALQUIER CAUSA NO ESTUVIERE VIGENTE EL CONTRATO DE SEGURO QUE DEBIERA AMPARAR ESTE RIESGO, QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., NO ADQUIRIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LA PRESENTE ORDEN DE ADMISIÓN Y QUE LA RESPONSABILIDAD DEL DAÑO ES EXCLUSIVAMENTE DEL ASEGURADO, OBLIGÁNDOSE A EFECTUAR LA REPARACIÓN DEL MISMO, ASÍ COMO LIQUIDAR LOS GASTOS CAUSADOS A LA COMPAÑÍA.

EL AJUSTADOR / ABOGADO CARECE DE FACULTADES PARA COMPROMETER LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE PARTES DAÑADAS EN EL ACCIDENTE, AL IGUAL QUE PARA DETERMINAR QUE LA UNIDAD, POR LOS DAÑOS QUE PRESENTA; DEBE SER CONSIDERADA PÉRDIDA TOTAL.

HAGO CONSTAR QUE SIN QUE MEDIE SU GERENCIA, CONVENIENCIA, INDUCCIÓN, PRESIÓN O CONDICIÓN DE CUALQUIER ÍNDOLE, SELECCIONO LIBREMENTE AL TALLER ARRIBA INDICADO; PARA QUE MI VEHÍCULO SEA ENVIADO PARA VALUACIÓN DE DAÑOS Y/O REPARACIÓN, ACEPTANDO DE CONFORMIDAD EL CONTENIDO E INDICACIONES QUE AMPARA LA PRESENTE ORDEN DE ADMISIÓN.

16
COSTALES ALFREDO
NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA DEL AJUSTADOR / ABOGADO

David
NOMBRE, APELLIDOS, Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL ASEGURADO O TERCERO

(LLENAR CON LETRA DE MOLDE)

Nº. DE REPORTE

721493

Nº. DE SINIESTRO

FOLIO 577647

NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Liliana Nizacio Ramirez ASEGURADO TERCERO LLAVES SI NO

FECHA: DD 16 / MM 07 / AA 16 HORA: Nº. DE PÓLIZA: 4129609122 DESTINO: TALLER CORRALÓN OTRO NOMBRE: Poyautla

DIRECCIÓN (DEL DESTINO): Corralon Poyautla

MARCA: Renault TIPO: Duster PUERTAS: 5 MODELO (AÑO): 2016 NO. DE MOTOR:

Nº. DE SERIE: 9FBH3IAA0GM574050 COLOR: cafe PLACAS: MX4896 TRANSMISIÓN: AUTOMÁTICA MANUAL

KILOMETRAJE: 6106 COMBUSTIBLE: VACÍO 1/4 1/2 3/4 LLENO

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.
MOTOR											
1.- ALTERNADOR				52.- CLAXON (FUNCIONANDO)				102.- MANILAS EXTERIORES			
2.- BATERÍA (MARCA)				53.- CODERAS				103.- MOLDURAS (Nº)			
3.- BAYONETA ACEITE MOTOR				54.- COMPAÑ. DISC. (MARCA)				104.- PUERTA DELANTERA			
4.- BAYONETA ACEITE HIDRÁULICO				55.- CONSOLA				105.- PUERTA TRASERA			
5.- BAYONETA ACEITE TRANSMISIÓN				56.- CONTROL AIRE ACONDICIONADO				106.- REFLEJANTE LAT. DELANTERO			
6.- BOMBA				57.- CONTROL CALFACCIÓN				107.- REFLEJANTE LAT. TRASERO			
7.- BOCINA CLAXON				58.- DEFROSTER				108.- SALPICADERA			
8.- BOMBA DIRECCIÓN HIDRÁULICA				59.- ECUALIZADOR (MARCA)				109.- TAPONES RUEDAS (Nº)			
9.- BOMBA DE AGUA				60.- ENCENDIDOR				110.- VIDRIOS LATERALES (Nº)			
10.- BOMBA DE GASOLINA				61.- ESPEJO RETROVISOR				PARTE FRONTAL			
11.- BANDAS DE MOTOR				62.- INSTRUMENTOS DEL TABLERO				111.- BISELES			
12.- BOSTER DE FRENSO				63.- LUZ INTERIOR				112.- BRAZOS DE LIMPIADORES			
13.- CABLES DE BUJÍAS				64.- LUZ STOP				113.- CORRE			
14.- CAJA DE VELOCIDADES				65.- MANILAS INTERIORES				114.- CUARTOS DE LUZ			
15.- CARBURADOR				66.- PALANCA DE VELOCIDADES				115.- DEFENSA DELANTERA			
16.- COMP. AIRE ACONDICIONADO				67.- PERILLA DE PALANCA DE STE.				116.- FAROS DE HALÓGENO			
17.- COMPUTADORA (MOTOR)				68.- RADIO / ESTÉREO (MARCA)				117.- FAROS DE NIEBLA			
18.- COMPUTADORA (VAJE)				69.- RELOJ				118.- PARRISAS			
19.- CORNETAS DE AIRE				70.- SEGUROS ELÉCTRICOS				119.- PARRILLA			
20.- DEPÓSITO AGUA LIMPIADORES				71.- TABLERO				120.- PULMAS LIMPIADORES			
21.- DIFERENCIAL				72.- TAPETES (NO)				121.- PORTA PLACA			
22.- DIRECCIÓN HIDRÁULICA				73.- VENTANAS ELÉCTRICAS				122.- TOPES			
23.- DISTRIBUIDOR				74.- VESTIDURAS				PARTE TRASERA			
24.- ENCENDIDO ELECTRÓNICO				75.- VISERAS				123.- CALAVERAS			
25.- FILTRO DE AIRE				76.- VOLANTE				124.- CHAPA CAJUELA			
26.- FLECHA CARDAN				CAJUELA				125.- DEFENSA TRASERA			
27.- GENERADOR				77.- ALFOMBRA CAJUELA				126.- LIMPIADORES			
28.- MARCHA				78.- CABLES PASA CORRIENTE				127.- ARDILLÓN			
29.- MOTOR (MONITOR OJO)				79.- CARTÓN CAJUELA				128.- PORTA PLACA			
30.- MOTOR LIMPIADORES				80.- GATO (TIPO)				129.- SISTEMA DE ESCAPE			
31.- MOTOR VENTILADOR				81.- HERRAMIENTA (NO)				130.- TAPA CAJUELA			
32.- RADIAADOR				82.- LLAVE DE RUEDAS				131.- TOPES			
33.- REGULADOR				83.- LLANTA REF. (MARCA Y VIDA)				GENERAL			
34.- SEMEJES				84.- SEÑALES DE CABRITERA				132.- ANTENA			
35.- SISTEMA DE GAS				LADO DERECHO				133.- CANASTILLA			
36.- SISTEMA DE INYECCIÓN				85.- ALETAS				134.- ESPOLERS (EJE Y T)			
37.- TANQUE DE GASOLINA				86.- COSTADOS				135.- FUSIBLELEVADORES (Nº)			
38.- TAPÓN ACEITE MOTOR				87.- ESPEJO EXTERIOR				136.- GUATA COFRE			
39.- TAPÓN RADIAADOR				88.- ESTRIBO				137.- PLACA (EJE Y T)			
40.- TURBO CARGADOR				89.- MANILAS EXTERIORES				138.- RINOS (MARCA)			
41.- VÁLVULA REPARADORA				90.- MOLDURAS (NO)				139.- TAPÓN GASOLINA			
INTERIOR											
42.- ALFOMBRA				91.- PUERTA DELANTERA				140.- TOLEDO			
43.- ASIENTOS DELANTEROS				92.- PUERTA TRASERA				OTROS			
44.- ASIENTOS TRASEROS				93.- REFLEJANTE LATERAL DELANTERO				141.- ALARMA			
45.- BOCINAS (MARCA Y Nº)				94.- REFLEJANTE LATERAL TRASERO				142.- EXTINGUIDOR			
46.- BOLSAS DE AIRE (Nº)				95.- SALPICADERA				143.- LLAVERO			
47.- BOTONES RADIO / ESTÉREO				96.- TAPONES RUEDAS (Nº)				144.- OBJETOS PERSONALES			
48.- CABECERAS				97.- VIDRIOS LATERALES (Nº)				145.- OTROS PAPELES			
49.- CAJUELA DE GUANTES				LADO IZQUIERDO				146.- PLACA VIN.			
50.- CENICEROS				98.- ALETAS				147.- LLANTAS			
51.- CINTURONES DE SEGURIDAD				99.- COSTADO				MARCA			
				100.- ESPEJO EXTERIOR				VIDA: EJE <input checked="" type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/> TD <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/>			
				101.- ESTRIBO				148.- OTROS			

NOTA: EL EQUIPO ADICIONAL QUE PRESENTE LA UNIDAD Y QUE NO SE ENCUENTRE EN LOS CONCEPTOS ANTERIORMENTE SEÑALADO DEBERÁ ANOTARSE DESCRIBIENDO LA MARCA Y EL ESTADO DE CONSERVACIÓN.

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA ASEGURADO O TERCERO O REPRESENTANTE QUE ENTREGA

NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA DEL AJUSTADOR QUE RECIBE

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL OPERADOR CRÚA QUE RECIBE

HACEMOS CONSTAR QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INVENTARIO SON EXACTOS Y CORRECTOS Y SE ACEPTAN EN PLENO DERECHO QUE LA ÚLTIMA PERSONA QUE FIRMA DE RECIBIDO ES RESPONSABLE Y SE OBLIGA A PAGAR A CALIDAD COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., CUALQUIER DAÑO O FALTANTE; FAVOR DE ESPECIFICAR EXACTAMENTE LOS DATOS DE: PIEZAS, MARCA, SERIE Y CARACTERÍSTICAS EN SU CASO.

INSTRUCCIONES DE USO Y APLICACIÓN: **VIN: 9FBH51AAGM574050**
 ES IMPORTANTE QUE EN CADA PUNTO DE TRANSFERENCIA DE ESTA UNIDAD, LA PERSONA QUE ENTREGA Y LA QUE RECIBE, ANOTE LA FECHA, SU NOMBRE Y FIRMA, ANOTANDO ADEMÁS, LA CLAVE DE LAS PIEZAS FALTANTES O QUE PRESENTEN DAÑOS POSTERIORES AL LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO.

C-52239
 CLAVES DE PIEZAS

- | MOTOR | |
|---------------------------------|---------|
| 1.- ALTERNADOR | SI |
| 2.- BATERIA (MARCA) | AGENCIA |
| 3.- BAYONETA ACEITE MOTOR | S |
| 4.- BAYONETA ACEITE HIDRÁULICO | NO |
| 5.- BAYONETA ACEITE TRANSMISIÓN | NO |
| 6.- BOBINA | SI |
| 7.- BOCINA CLAXON | NO |
| 8.- BOMBA DIRECCIÓN HIDRÁULICA | SI |
| 9.- BOMBA DE AGUA | SI |
| 10.- BOMBA DE GASOLINA | NO |
| 11.- BANDAS DE MOTOR | NO |
| 12.- BOSTR DE FRENOS | SI |
| 13.- CABLES DE BUJÍAS | SI |
| 14.- CAJA DE VELOCIDADES | NO |
| 15.- CARBURADOR | NO |
| 16.- COMP. AIRE ACONDICIONADO | NO |
| 17.- COMPUTADORA (MOTOR) | SI |
| 18.- COMPUTADORA (VIA) | NO |
| 19.- CORNETAS DE AIRE | NO |
| 20.- DEPÓSITO AGUA LIMPIADORES | SI |
| 21.- DIFERENCIAL | NO |
| 22.- DIRECCIÓN HIDRÁULICA | SI |
| 23.- DISTRIBUIDOR | SI |
| 24.- ENCENDIDO ELECTRÓNICO | SI |
| 25.- FILTRO DE AIRE | SI |
| 26.- FLECHA CARDAN | NO |
| 27.- GENERADOR | SI |
| 28.- MARCHA | SI |
| 29.- MOTOR (MONOBLOQUE) | NO |
| 30.- MOTOR LIMPIADORES | SI |
| 31.- MOTOR VENTILADOR | NO |
| 32.- RADIADOR | NO |
| 33.- REGULADOR | NO |
| 34.- SEMIEJES | NO |
| 35.- SISTEMA DE GAS | NO |
| 36.- SISTEMA DE INYECCIÓN | SI |
| 37.- TANQUE DE GASOLINA | NO |
| 38.- TAPÓN ACEITE MOTOR | SI |
| 39.- TAPÓN RADIADOR | NO |
| 40.- TURBO CARGADOR | NO |
| 41.- VÁLVULA REPARTIDORA | NO |
| INTERIOR | |
| 42.- ALFOMBRA | SI |
| 43.- ASIENTOS DELANTEROS | SI |
| 44.- ASIENTOS TRASEROS | SI |
| 45.- BOCINAS (MARCA Y Nº) | SI |
| 46.- BOLSAS DE AIRE (Nº) | NO |
| 47.- BOTONES RADIO / ESTEREO | SI |
| 48.- CABECERAS | SI |
| 49.- CAJUELA DE GUANTES | NO |
| 50.- CENICEROS | NO |
| 51.- CINTURONES DE SEGURIDAD | SI |
| 52.- CLAXON (FUNCIONANDO) | NO |
| 53.- CODERAS | SI |
| 54.- COMPAC DISC (MARCA) | SI |
| 55.- CONSOLA | SI |
| 56.- CONTROL AIRE ACONDICIONADO | SI |
| 57.- CONTROL CALEFACCIÓN | SI |
| 58.- DEFROSTER | SI |
| 59.- ECUALIZADOR (MARCA) | NO |
| 60.- ENCENDEDOR | NO |
| 61.- ESPEJO RETROVISOR | SI |
| 62.- INSTRUMENTOS DEL TABLERO | NO |
| 63.- LUZ INTERIOR | SI |
| 64.- LUZ STOP | SI |
| 65.- MANIJAS INTERIORES | SI |
| 66.- PALANCA DE VELOCIDADES | SI |
| 67.- PERILLA DE PALANCA DE VEL | SI |
| 68.- RADIO / ESTEREO (MARCA) | SI |
| 69.- RELOJ | NO |
| 70.- SEGUROS ELÉCTRICOS | SI |
| 71.- TABLERO | NO |
| 72.- TAPETES (Nº) | SI |
| 73.- VENTANAS ELÉCTRICAS | SI |
| 74.- VESTIDURAS | SI |
| 75.- VISERAS | SI |
| 76.- VOLANTE | SI |
| CAJUELA | |
| 77.- ALFOMBRA CAJUELA | SI |

- | | |
|---------------------------------|----|
| 78.- CABLES PASA CORRIENTE | NO |
| 79.- CARTÓN CAJUELA | SI |
| 80.- GATO (TIPO) | SI |
| 81.- HERRAMIENTA (Nº) | NO |
| 82.- LLAVE DE RUEDAS | NO |
| 83.- LLANTA REF. (MARCA Y VIDA) | NO |
| 84.- SEÑALES DE CARRETERA | NO |

- | LADO DERECHO | |
|-----------------------------------|---------|
| 85.- ALETAS | NO |
| 86.- COSTADOS | NO |
| 87.- ESPEJO EXTERIOR | SI |
| 88.- ESTRIBO | NO |
| 89.- MANIJAS EXTERIORES | SI |
| 90.- MOLDURAS (Nº) | SI |
| 91.- PUERTA DELANTERA | NO |
| 92.- PUERTA TRASERA | SI |
| 93.- REFLEJANTE LATERAL DELANTERO | NO |
| 94.- REFLEJANTE LATERAL TRASERO | NO |
| 95.- SALPICADERA | NO |
| 96.- TAPONES RUEDAS (Nº) | AGENCIA |
| 97.- VIDRIOS LATERALES (Nº) | SI |

- | LADO IZQUIERDO | |
|---------------------------------|---------|
| 98.- ALETAS | NO |
| 99.- COSTADO | NO |
| 100.- ESPEJO EXTERIOR | SI |
| 101.- ESTRIBO | SI |
| 102.- MANIJAS EXTERIORES | SI |
| 103.- MOLDURAS (Nº) | SI |
| 104.- PUERTA DELANTERA | SI |
| 105.- PUERTA TRASERA | SI |
| 106.- REFLEJANTE LAT. DELANTERO | NO |
| 107.- REFLEJANTE LAT. TRASERO | NO |
| 108.- SALPICADERA | NO |
| 109.- TAPONES RUEDAS (Nº) | AGENCIA |
| 110.- VIDRIOS LATERALES (Nº) | SI |

- | PARTE FRONTAL | |
|-----------------------------|----|
| 111.- BISELES | NO |
| 112.- BRAZOS DE LIMPIADORES | NO |
| 113.- COPRE | NO |
| 114.- CUARTOS DE LUZ | NO |
| 115.- DEFENSA DELANTERA | NO |
| 116.- FAROS DE HALÓGENO | NO |
| 117.- FAROS DE NIEBLA | NO |
| 118.- PARABRISAS | NO |
| 119.- PARRILLA | NO |
| 120.- PLUMAS LIMPIADORES | NO |
| 121.- PORTA PLACA | NO |
| 122.- TOPES | NO |

- | PARTE TRASERA | |
|-------------------------|----|
| 123.- CALAVERAS | SI |
| 124.- CHIAPA CAJUELA | SI |
| 125.- DEFENSA TRASERA | SI |
| 126.- LIMPIADORES | SI |
| 127.- MEDALLÓN | SI |
| 128.- PORTA PLACA | NO |
| 129.- SISTEMA DE ESCAPE | SI |
| 130.- TAPA CAJUELA | SI |
| 131.- TOPES | NO |

- | GENERAL | |
|---------------------------------|----|
| 132.- ANTENA | NO |
| 133.- CANASTILLA | SI |
| 134.- ESPOILERS (D Y I) | NO |
| 135.- FUSIBLES / ELVADORES (Nº) | SI |
| 136.- GUATA COPRE | SI |
| 137.- PLACA (D Y I) | SI |
| 138.- RINES (MARCA) | SI |
| 139.- TAPÓN GASOLINA | SI |
| 140.- TOLDO | SI |

- | OTROS | |
|-----------------------------------|----|
| 141.- ALARMA | NO |
| 142.- EXTINGUIDOR | NO |
| 143.- LLAVERO | NO |
| 144.- OBJETOS PERSONALES | NO |
| 145.- OTROS PAPELES | NO |
| 146.- PLACA VIN | SI |
| 147.- LLANTAS | SI |
| MARCA | SI |
| VIDA: DD [] DI [] TD [] TI [] | |
| 148.- OTROS | SI |

R-721493
INVENTARIO DEL VEHICULO

DE: **ECATEPEC** FECHA: **16-07-16**

A LUGAR: **POXAUTLA**

PRESTADOR: **HALCONES**

NÚMERO: **2 SI 175.68 SI 83 NO**

DAÑOS O FALTANTES: **PERSONALES NI EQUIPO ES 2 PLACAS**

CRUCERO: TALLER M.P. **16 JUL 2016** AJUSTADOR

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA: **Alberto Sostarrá** NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE: **Centro Subastas Poxtautla**

INVENTARIO DEL VEHICULO

DE: FECHA:

A LUGAR:

PRESTADOR:

NÚMERO: DAÑOS O FALTANTES:

CRUCERO: TALLER M.P. AJUSTADOR

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA: NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:

INVENTARIO DEL VEHICULO

DE: FECHA:

A LUGAR:

PRESTADOR:

NÚMERO: DAÑOS O FALTANTES:

CRUCERO: TALLER M.P. AJUSTADOR

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA: NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:

INVENTARIO DEL VEHICULO

DE: FECHA:

A LUGAR:

PRESTADOR:

NÚMERO: DAÑOS O FALTANTES:

CRUCERO: TALLER M.P. AJUSTADOR

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA: NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:

INVENTARIO DEL VEHICULO

DE: FECHA:

A LUGAR:

PRESTADOR:

NÚMERO: DAÑOS O FALTANTES:

CRUCERO: TALLER M.P. AJUSTADOR

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA: NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:

09:39

AGENCIA
 AGENCIA
 AGENCIA
 AGENCIA