



reinventando / los seguros


Auto

Formato de inventario

No. de siniestro	No. de póliza	No. de inciso	Fecha de siniestro	Información:			
CHN671R	VAA976550101	104	25/06/2016	<input checked="" type="checkbox"/> Asegurado	<input type="checkbox"/> Tercero		
Riesgo: <input checked="" type="checkbox"/> Colisión <input type="checkbox"/> Robo <input type="checkbox"/> DM <input type="checkbox"/> RC <input type="checkbox"/> RT							
Nombre del conductor/asegurado/tercero					Teléfono:		
SERGIO GARAY							
Datos del vehículo							
Marca: <u>NISSAN</u>	Tipo: <u>TRUCK</u>	Modelo: <u>2004</u>	Placas: _____	VIN: <u>5Z4694</u>	Color: <u>AZUL</u>		
Datos del vehículo							
Exterior	Si	No	Observaciones	Interiores	Si	No	Observaciones
Faros		/		Bocinas	/		
Faros extras		/		Bocinas extra/Marca		/	
Parrilla		/		Estereo/Marca/Carátula	/		SIN CARÁTULA
Limpiadores	/			Cenicero	/		
Emblemas	/			Espejo retrovisor interior	/		
Molduras		/		Tapete de cajuela		/	
Espejos laterales		/		Tapetes Hule y/o Alfombra	/		
Lunas laterales		/		Motor	Si	No	Observaciones
Tapones y/o arillos de rueda		/		Computadora	/		
Rines de aluminio/acero	/			Catalizador	/		
Tapón de gasolina	/			Motor limpiadores	/		
Calaveras	/			Batería/Marca	/		
Antena		/		Bujías y cables	/		
Placas		/		Caja de relevadores	/		
Spoiler		/		Caja de fusibles	/		
Llanta TI/Marca/Estado	/			Bayoneta de aceite	/		
Llanta DD/Marca/Estado	/			Bayoneta de dirección	/		
Llanta DI/Marca/Estado	/			Bayoneta de transmisión	/		
Llanta TD/Marca/Estado	/			Bocinas de claxon	/		
Interiores	Si	No	Observaciones	Varios	Si	No	Observaciones
Señal de emergencia		/		Kilometraje	/		
Extintidor		/		Adaptación y/o equipo especial		/	
Llanta de refacción/Tipo(normal/temporal)		/		Llavero/Control		/	
Tipo de gato		/		Gasolina		/	
Bolsa de herramientas		/				/	
Llaves L o X		/				/	

11:35 hrs
 17/06/2016
 Recibe
 Ventura
 Dillmann
 DM
 Nueva America

CARROBDA
 CAJUELA



AXA Auto

Orden de admisión
(Válido por 7 días naturales)

No. de folio	SAUAJMS0801000000CH11671F001
No. de siniestro	CH11671F
Fecha de siniestro	25-06-2016
No. de póliza	UAA976550101
No. de inciso	104

Nombre(Asegurado y/o Tercero): **GARAY RIOS SERGIO**

Marca: **NISSAN**

Tipo de vehículo: **TSURU GS II**

Modelo: **2004**

Placas: **EGJ1207**

Color: **AZUL**

Serie: **3N1EB31SX4K524694**

Motor: **0**

Deducible: **05%**

Areas Danadas

(Prexistentes):

Areas Dañadas **Faro izquierdo, Cuarto**

(En el Siniestro): **izquierdo, Bastidor Delantero izquierdo, Salpicadera izquierda, Lodera Delantera izquierda, Fascia delantera con alma y bracks, Portaplacas delantero, Parnilla, Emblema, Cofre, Marco Motor, Radiador, Deposito descongelante, Daños Mecánicos a consecuencia, Faro Derecho, Cuarto derecho, Bastidor Delantero derecho, Salpicadera derecha, Lodera Delantera derecha, Puerta delantera derecha**

Agencia o taller

elegido por el **A SERVICIOS AUTOMOTRICES**

asegurado y/o **QUALITY TAC APOYO**

tercero.

Dirección: **LATERAL PERIFERICO ORTIZ MENA**

3505, SAN FELIPE

Teléfono: **4135471 / omar.rios@riosrioscin.com**

Correo Electrónico: **omar.rios@riosrioscin.com**

Tipo de convenio: **No aplica**

Condicionado: **No**

Observaciones: **sin deducible**

Declaro conocer y estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad de AXA Seguros, S.A. de C.V., por lo que de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, autorizo que los datos personales proporcionados en este formato puedan utilizarse para todos los fines del contrato de seguro

Andrew A.

Nombre y firma del asegurado y/o conductor

reinventando / los seguros
CARLOS RENE COLTERO SANCHEZ
AJUSTADOR SINIESTROS AUTOMOTRICES
CEL. 335 030 CHIHUAHUA, CHIH.
Nombre y firma del ajustador

AXA Seguros S.A. de C.V.

Tel. 01 800 900 12 92 www.axa.mx Para cualquier queja o inconformidad envíenos un correo a **axaresponde@axa.com.mx**

Para efectuar una revisión minuciosa de los daños que presenta su vehículo a consecuencia del accidente registrado, le agradecemos presentarlo en el lugar indicado por el ajustador

Este documento no garantiza sobre la procedencia



Ubicación de unidad

FECHA

15/08/2016

DATOS DEL VEHÍCULO

PROPIETARIO: Axa Seguros S.A. de C.V.

NIU: 000018214337

SINISESTRO: CH11671F

VIN: 3N1EB31SX4K524694

MOTOR: S/N

TIPO: AUTOS

MARCA: NISSAN

MODELO: TSURU

VERSIÓN: GS I 4 VEL

AÑO: 2004

COLOR: SIN ASIGNAR

PLACAS: EGJ1207

UBICACIÓN

PAÍS: MÉXICO

ESTADO: CHIHUAHUA

POBLACIÓN: CHIHUAHUA

COLONIA: SANFELIPE 5TA ETAPA

CALLE: LATERAL ORTIZ MENA

NÚM. EXTERIOR: 3505

NÚM. INTERIOR: 0

CÓDIGO POSTAL: 31200

CONTACTO: QUALITY SERVICE DEL NORT

TELÉFONO: 6144135471

CORREO: gerencia.omena@bodyshopquality.com

REFERENCIA: AV. AMERICAS, A UN LADO DE

DESTINO

PAÍS: MÉXICO

ESTADO: CHIHUAHUA

POBLACIÓN: CHIHUAHUA

COLONIA: RIVERAS DE SACRAMENTO

CALLE: Río Uruguay

NÚM. EXTERIOR:

NÚM. INTERIOR: 803

CÓDIGO POSTAL: 31184

CONTACTO:

TELÉFONO:

CORREO:

REFERENCIA:

ENTREGA DEL VEHÍCULO

RECIBI

NOMBRE Y FIRMA

Al adjudicarse esta(s) unidad(es) acepto y reconozco la condición de venta, así como el estado material en el que se encuentra y admito que presenta los faltantes mencionados anteriormente.

Acepto y reconozco que este bien es un activo dado de baja o un salvamento producto de un siniestro, por lo que libero a Subastas Ventura S.A. de C.V. así como a su propietario, de toda responsabilidad administrativa, civil y/o penal, en virtud de que no se ofrece ninguna garantía por daños y/o vicios ocultos.

OPERADOR DE GRÚA

PLACA DE GRÚA

FECHA DE ENTREGA

SELLO

ORIGINAL