

SINIESTRO _____

*NOMBRE Y NUMERO DEL AJUSTADOR _____

INVENTARIO
CORRALON QUALITAS



GRUAS y/o PROCEDENCIA
DESCRIPCION DEL VEHICULO
SERIE

Gras Madero (GM)
Nissan sentra Negro
3N1CB51S81L055419

FECHA _____
MODELO 2001
LLAVES si

DAÑOS PREEXISTENTES

	SI	NO	DAÑADO		SI	NO	DAÑADO
1 *COMPUTADORA DE MOTOR		✓		24 LIMPIADORES	✓		
2 *COMPUTADORA DE CAJA AUT		✓		25 SALICADERAS			✓
3 *BATERIA	✓			26 ANTENA	✓		
4 *FARO DER	✓			27 DEFENSA TRAS	✓		
5 *FARO IZQ	✓			28 TAPA TRASERA	✓		
6 *ESPEJO LAT DER			✓	29 VENTILADOR			✓
7 *ESPEJO LAT IZQ	✓			30 BOBINA			✓
8 *LLANTA DEL DER	✓			31 CARBURADOR	✓		
9 *LLANTA DEL IZQ			✓	32 FILRO DE AIRE			✓
10 *LLANTA TRA DER	✓			33 DISTRIBUIDOR		✓	
11 *LLANTA TRA IZQ	✓			34 BUJIAS	✓		
12 *CALAVERA DER	✓			35 DEFENSA DEL			✓
13 *CALAVERA IZQ	✓			36 CABLES	✓		
14 *LLANTA DE REFACCION		✓		37 BOMBA DE GAS	✓		
15 * LLAVES	✓			38 BOMBA DE INYECC.		✓	
16 * ESTEREO O RADIO			✓	39 INYECTORES		✓	
17 * EQ DE DVD		✓		40 COMPRESOR A/AC	✓		
18 * CATALIZADOR		✓		41 TABLERO	✓		
19 PARRILLA			✓	42 ASIENTOS	✓		
20 COSTADO L/DER.	✓			43 VOLANTE	✓		
21 CUARTOS		✓		44 STEREO			✓
22 COFRE		✓	✓	45 BOCINAS		✓	
23 PARABRISAS			✓	46 GATO	✓		

* ES INFORMACION OBLIGATORIA EL LLENADO DE ESAS PIEZAS EN EL INVENTARIO Y OBSERVACIONES

OBSERVACIONES (1 AL 18)

Vehiculo con Radiador golpeado, Aluminio quebrado, bobinas flojas, Filtro aire sucio, Bateria desconectada y agua en la casuela

OBSERVACIONES

[Signature]
Christian Lopez

[Signature]
Adrian Garcia

QUIEN ENTREGA UNIDAD (FIRMA Y NOMBRE COMPLETO)

QUIEN RECIBE UNIDAD (FIRMA Y NOMBRE COMPLETO)

Gras maderos #21
Gabriel Rodriguez





Ventura

SERVICIOS INTEGRALES EN SUBASTAS

NIU:

TORRE

INVENTARIO FISICO DE UNIDADES

SINIESTRO

FECHA

20 10 16

MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	SERIE
Mission	Sentra	2007	negro	3N1CB51S81L055919
COMPUTADORA MOTOR	SI	NO	VISIBLE	NO VISIBLE
CATALIZADOR	SI	NO	VISIBLE	NO VISIBLE
COMPUTADORA VIAJE	SI	NO	VISIBLE	NO VISIBLE
BATERIA	SI	NO	VISIBLE	NO VISIBLE
MOTOR	SI	NO		MARCA:
CAJA DE VELOCIDADES	SI	NO		
FAROS	SI	NO	CANTIDAD	2
ESPEJOS EXTERIORES	SI	NO	CANTIDAD	2 1 de Arriba
RINES	SI	NO	ORIGINALES	ADAPTADOS
TAPONES	SI	NO	ORIGINALES	ADAPTADOS
LLANTAS	SI	NO	MARCA	CANTIDAD
PLACAS	SI	NO	DELANTERA	TRASERA
CALAVERAS	SI	NO	CANTIDAD	2
LLANTA DE REFACCIÓN	SI	NO	MARCA:	
HERRAMIENTAS	SI	NO	TIPO (ESPECIFICAR):	
LLAVES	SI	NO	CANTIDAD	2
CONTROL DE ALARMA	SI	NO	CANTIDAD	
ESTÉREO <i>Singh</i>	SI	NO	ORIGINAL	ADAPTADO
DVD	SI	NO	ORIGINAL	ADAPTADO
BOCINAS	SI	NO	ORIGINALES	ADAPTADO
BOLSAS DE AIRE	SI	NO	CANTIDAD	
ESPEJOS INTERIORES	SI	NO	CANTIDAD	1

OBSERVACIONES

Subastasventura.com

CENTRO DE SUBASTAS

Culiacan

UNIDAD RECIBIDA

VIOLANTE

Miguel

20-10-16

Miguel Ontiveros

NOMBRE Y FIRMA SEGURIDAD

Gabriel Rodriguez

NOMBRE Y FIRMA OPERADOR