

LLLENAR CON LETRA DE MOLDEI N° DE REPORTE 800513 N° DE SINIESTRO            FOLIO 717741

NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DIAT LOECZ MORA LUISA ASEGURADO  TERCERO  LLAVES SI  NO

FECHA: 09/08/16 HORA: 12:00 N° DE PÓLIZA: 091011808 DESTINO:            NOMBRE:           

AGENCIA:            TALLER  CORRALÓN  OTRO

DIRECCIÓN (DEL DESTINO): TALLER PABO CARMON. (CALLE LASCANO # 290) COL T.D

MARCA: MITSUBISHI TIPO:            PUERTAS: 4 MODELO (AÑO): 2003 NO. DE MOTOR:           

N° DE SERIE: 4A9HMAZ1556E026039 COLOR: BIANCO PLACAS: NIX-8308 TRANSMISIÓN:  AUTOMÁTICA  MANUAL

KILOMETRAJE:            COMBUSTIBLE VACÍO  1/4  1/2  3/4  LLENO

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.
<b>MOTOR</b>											
1.- ALTERNADOR	X			52.- CLAXON (FUNCIONANDO)				102.- MANIJAS EXTERIORES			
2.- BATERÍA (MARCA)	X			53.- CODERAS				103.- MOLETRAS (N°)			
3.- BAYONETA ACEITE MOTOR	X			54.- COMPAC DISC (MARCA)				104.- PUERTA DELANTERA			
4.- BAYONETA ACEITE HIDRÁULICO	X			58.- CONSOLA				105.- PUERTA TRASERA			
5.- BAYONETA ACEITE TRANSMISIÓN	X			56.- CONTROL AIRE ACONDICIONADO				106.- REFLEJANTE LAT. DELANTERO			
6.- BOBINA	X			57.- CONTROL CALEFACCIÓN				107.- REFLEJANTE LAT. TRASERO			
7.- BOMBA CLAXON	X			58.- DEFROSTER				108.- SALPICADERA			
8.- BOMBA DIRECCIÓN HIDRÁULICA	X			59.- ECUALIZADOR (MARCA)				109.- TAPONES RUEDAS (N°)			
9.- BOMBA DE AGUA	X			60.- ENCENDEDOR				110.- VIDRIOS LATERALES (N°)			
10.- BOMBA DE GASOLINA	X			61.- ESPEJO RETROVISOR				<b>PARTE FRONTAL</b>			
11.- BANDAS DE MOTOR	X			62.- INSTRUMENTOS DEL TABLERO				111.- BISELES			
12.- BOSTER DE FRENSOS	X			63.- LUZ INTERIOR				112.- BRAZOS DE LIMPIADORES			
13.- CABLES DE RUEDAS	X			64.- LUZ STOP				113.- COFRE			
14.- CAJA DE VELOCIDADES	X			65.- MANIJAS INTERIORES				114.- CUARTOS DE LUZ			
15.- CARBURADOR	X			66.- PALANCA DE VELOCIDADES				115.- DEFENSA DELANTERA			
16.- COM. AIRE ACONDICIONADO	X			67.- PERILLA DE PALANCA DE VEL.				116.- FAROS DE HALÓGENO			
17.- COMPUTADORA (MOTOR)	X			68.- RADIO / ESTEREO (MARCA)				117.- FAROS DE NIEBLA			
18.- COMPUTADORA (MOTOR)	X			69.- RELOJ				118.- PARABRISAS			
19.- CORCHETAS DE ABRE	X			70.- SEGUROS ELÉCTRICOS				119.- PARRILLA			
20.- DESGRTO AGUA LIMPIADORES	X			71.- TABLERO				120.- PULMAS LIMPIADORES			
21.- DIFERENCIAL	X			72.- TAFETES (NO)				121.- PORTA PLACA			
22.- DIRECCIÓN HIDRÁULICA	X			73.- VENTANAS ELÉCTRICAS				122.- TOPES			
23.- DISTRIBUIDOR	X			74.- VESTIDURAS				<b>PARTE TRASERA</b>			
24.- ENCENDIDO ELECTRÓNICO	X			75.- VISERAS				123.- CALAVERAS			
25.- FILTRO DE AIRE	X			<b>CAJUELA</b>				124.- CHAPA CAJUELA			
26.- FLECHA CARDAN	X			77.- ALFOMBA CAJUELA				125.- DEFENSA TRASERA			
27.- GENERADOR	X			78.- CABLES PASA CORRIENTE				126.- LIMPIADORES			
28.- MARCHA	X			79.- CARTÓN CAJUELA				127.- MEDALLÓN			
29.- MOTOR (MENSURABLE)	X			80.- GATO (TIPO)				128.- PORTA PLACA			
30.- MOTOR LIMPIADORES	X			81.- HERRAMIENTA (NO)				129.- SISTEMA DE ESCAPE			
31.- MOTOR VENTILADOR	X			82.- LLAVE DE RUEDAS				130.- TAPA CAJUELA			
32.- RADINADOR	X			83.- LLANTA REF. (MARCA Y VIDA)				131.- TOPES			
33.- REGULADOR	X			84.- SEÑALES DE CARRETERA				<b>GENERAL</b>			
34.- SERBIER	X			<b>LADO DERECHO</b>				132.- ANTENA			
35.- SISTEMA DE GAS	X			85.- ALJETAS				133.- CANASTILLA			
36.- SISTEMA DE INYECCIÓN	X			86.- FOSTADOS				134.- ESPOLERS (D.Y.T)			
37.- TANQUE DE GASOLINA	X			87.- ESPEJO EXTERIOR				135.- FUS BISTELEVADORES (N°)			
38.- TAPON ACEITE MOTOR	X			88.- ESTEREO				136.- GUATA COPRE.			
39.- TAPON RADIADOR	X			89.- MANIJAS EXTERIORES				137.- PLACA (D.Y.T)			
40.- TURBO CARGADOR	X			90.- MOLETRAS (NO)				138.- RINES (MARCA)			
41.- VÁLVULA REPARTIDORA	X			91.- PUERTA DELANTERA				139.- TAPON GASOLINA			
<b>INTERIOR</b>				92.- PUERTA TRASERA				140.- TOLDO			
42.- ALFOMBA	X			93.- REFLEJANTE LATERAL DELANTERO				<b>OTROS</b>			
43.- ASIENTOS DELANTEROS	X			94.- REFLEJANTE LATERAL TRASERO				141.- ALARMA			
44.- ASIENTOS TRASEROS	X			95.- SALPICADERA				142.- EXTINGUIDOR			
45.- BOCINAS (MARCA Y N°)	X			96.- TAPONES RUEDAS (N°)				143.- LLAVERO			
46.- BOLSAS DE AIRE (N°)	X			97.- VIDRIOS LATERALES (N°)				144.- OBJETOS PERSONALES			
47.- BOTONES CAJUELA / ESTEREO	X			<b>LADO IZQUIERDO</b>				145.- CIGARROS PAPELES			
48.- CARECERAS	X			98.- ALJETAS				146.- PLACA VIN.			
49.- CAJUELA DE CUANTES	X			99.- COSTADO				147.- LLANTAS			
50.- CASCOS	X			100.- ESPEJO EXTERIOR				MARCA			
51.- CINTURONES DE SEGURIDAD	X			101.- ESTEREO				WDA: FD <input type="checkbox"/> DR <input type="checkbox"/> TD <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/>			
								148.- VIDRIOS			

Subastasventura.com  
CENTRO DE SUBASTAS  
**Culiacán**  
**UNIDAD RECIBIDA**  
VIGILANTE  
**Miguel**  
FECHA HORA  
**26-8-16 12:10**

Cruces Ponce #2  
Juan Carlos

NOTA: EL EQUIPO ADICIONAL QUE PRESENTE LA UNIDAD Y QUE NO SE ENCUENTRE EN LOS CONCEPTOS ANTERIORMENTE SEÑALADO DEBERÁ ANOTARSE DESCRIBIENDO LA MARCA Y EL ESTADO DE CONSERVACIÓN.



FOLIO DE ARRASTRE

NO. 0000007178389



Pase de salida

FECHA DE SOLICITUD  
23/08/2016

DATOS DEL VEHÍCULO

PROPIETARIO: Qualitas Compañía de Seguros S.A. de C.V.	
NIU: 000018340860	MODELO: ENDEAVOR
SINIESTRO: 722592/16-DM	VERSIÓN: LIMITED
VIN: 4A4MM21556E026034	AÑO: 2006
MOTOR: S/N	COLOR: SIN ASIGNAR
TIPO: AUTOS	PLACAS: 2574108
MARCA: MITSUBISHI	

subastaeventura.com  
CENTRO DE SUBASTAS  
C. Vialan  
UNIDAD RECIBIDA  
VIGILANTE  
Miguel  
FECHA HORA  
23-8-16 12:10

Gruas Ponce #2

ENTREGA DEL VEHÍCULO

RECIBI

NOMBRE Y FIRMA

OPERADOR DE GRÚA Juan Carlos W	
PLACA DE GRÚA	FECHA DE ENTREGA

Al adjudicarse esta(s) unidad(es) acepto y reconozco la condición de venta, así como el estado material en el que se encuentra y admito que presenta los fallantes

Acepto y reconozco que este bien es un activo dado de baja o un salvamento producto de un siniestro, por lo que libero a Subastas Ventura S.A. de C.V. Así como a su propietario, de toda responsabilidad administrativa, civil y/o penal, en virtud de que no se ofrece ninguna garantía por daños y/o vicios ocultos.

SELLO

ORIGINAL

W