



Quálitas
Compañía de Seguros

18425997

ORDEN DE ADMISIÓN AUTOMÓVILES

Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.
José Ma. Castorena No. 426 Col. San José de los Cedros, Cuajimalpa 05200 México, D.F.
Reporte de Siniestros 01800 800 2880 | 01800 288 6788
Centro de Contacto Quálitas 01800 800 2021 | ccq@qualitas.com.mx

Nº. DE REPORTE: BIT. Nº. DE SINIESTRO: 42860 FOLIO: 3968395

ASEGURADO TERCERO AFECHA: 25 8 16 HORA: 16 Nº. DE PÓLIZA: 4052072049 Nº. DE ENDOSO: — Nº. DE INCISO: 1

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE: LUIS JOSE GUADALUPE GARCIA CORTES E-MAIL: — TELÉFONO: 33 22 620 89

RAZÓN SOCIAL DEL CDR A DONDE SE ENVIARÁ EL VEHÍCULO: (21929) VENTURA RESPONSABLE: — TELÉFONO: 30 70 41 89

DOMICILIO: V. GUERRERO 550-A COBERTURA: Dal.

MARCA: UV TIPO: GOLF MODELO (AÑO): 2001 KILOMETRAJE: —

Nº. DE SERIE: 9BWXB01J314022154 COLOR: GRS. TRANSMISIÓN: MANUA (a)

PLACAS: JBS AUTOMÁTICA MANUA

CLÁUSULA DE DEDUCIBLE

APLICA DEDUCIBLE: NO SI TIPO: ADM (a) DEDUCIBLE ADMINISTRATIVO: RECHAZAR Y APLICAR

TALLER / AGENCIA: FAVOR DE NO COBRAR EL DEDUCIBLE. ÉSTE SERÁ PAGADO EN OFICINAS DE QUÁLITAS DIRECTAMENTE. FIRMA DEL AJUSTADOR / ABOGADO: —

SUMA ASEGURADA: 5 UICOM. PORCENTAJE DED.: 5 % CANTIDAD \$: — SIPAC CODE CADE ACUERDO Q

ÁREAS DAÑADAS EN EL SINIESTRO

LADO DERECHO LADO IZQUIERDO FRENTE POSTERIOR

DESCRIPCIÓN DE DAÑOS A REPARAR

DAÑOS POR INUNDACIÓN

EN CASO DE INUNDACIÓN

NIVEL 1 (Hasta el estribo)

NIVEL 2 (Por debajo del tablero, alfombra y asientos)

NIVEL 3 (Por arriba del tablero)

POSIBLE AGRAVAMIENTO — SÓLO PÉRDIDA TOTAL DAÑOS MATERIALES (SPT)

DAÑOS PREEXISTENTES: SI NO

LADO DERECHO LADO IZQUIERDO FRENTE POSTERIOR

QUEDA ENTENDIDO QUE SI POR CUALQUIER CAUSA NO ESTUVIERE VIGENTE EL CONTRATO DE SEGURO QUE DEBIERA AMPARAR ESTE RIESGO, QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., NO ADQUIRIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LA PRESENTE ORDEN DE ADMISIÓN Y QUE LA RESPONSABILIDAD DEL DAÑO ES EXCLUSIVAMENTE DEL ASEGURADO, OBLIGÁNDOSE A EFECTUAR LA REPARACIÓN DEL MISMO, ASÍ COMO LIQUIDAR LOS GASTOS CAUSADOS A LA COMPAÑÍA.

EL AJUSTADOR / ABOGADO CARECE DE FACULTADES PARA COMPROMETER LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE PARTES DAÑADAS EN EL ACCIDENTE, AL IGUAL QUE PARA DETERMINAR QUE LA UNIDAD, POR LOS DAÑOS QUE PRESENTA, DEBE SER CONSIDERADA PÉRDIDA TOTAL.

HAGO CONSTAR QUE SIN QUE MEDIE SUGERENCIA, CONVENIENCIA, INDUCCIÓN, PRESIÓN O CONDICIÓN DE CUALQUIER ÍNDOLE, SELECCIONO LIBREMENTE AL TALLER ARIIBA INDICADO; PARA QUE MI VEHÍCULO SEA ENVIADO PARA VALUACIÓN DE DAÑOS Y/O REPARACIÓN, ACEPTANDO DE CONFORMIDAD EL CONTENIDO E INDICACIONES QUE AMPARAN LA PRESENTE ORDEN DE ADMISIÓN.

Ajustador: Ramírez Flores
M34 CLAVE: 26263

NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA DEL AJUSTADOR / ABOGADO

Luis Garcia

NOMBRE, APELLIDOS, Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL ASEGURADO O TERCERO

ORIGINAL

QS-01

TIT. 42286

(LLENAR CON LETRA DE MOLDE)

Nº. DE REPORTE

Nº. DE SINIESTRO

FOLIO **709657**

NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL **LUIS JOSE GREGORIO GARCIA CORTEZ** ASEGURADO TERCERO LLAVES SI NO

FECHA **25/08/20** HORA **15:00** Nº. DE PÓLIZA **4052079047** DESTINO **VENTURA** NOMBRE **VENTURA**

DIRECCIÓN (DEL DESTINO) **0 - GUATEPECO 150 - A**

MARCA **VW** TIPO **GOLF** PUERTAS **4** MODELO (AÑO) **2001** NO. DE MOTOR **9ENXT01J-14022154 6215 15997**

Nº. DE SERIE **9ENXT01J-14022154 6215 15997** COLOR **GRIS** PLACAS **15997** TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA MANUAL

KILOMETRAJE **15997** COMBUSTIBLE VACÍO 1/4 1/2 3/4 LLENO

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.
MOTOR				12. CLAVES (UNICONSUMABLES)				102. MANEJAS EXTERIORES			
1. ALTERNADOR	/	/		13. COORDIAS	/	/		103. MOLDURAS (N°)	/	/	
2. BATERIA (MARCA)	/	/		14. EMPAC. DISC. (MARCA)	/	/		104. PUERTA DE ANTERA	/	/	
3. FANAL DE ACEITE MOTOR	/	/		15. CENSORIA	/	/		105. PUERTA TRASERA	/	/	
4. FANAL DE ACEITE HIDRAULICO	/	/		16. CONTROL AIRE ACONDICIONADO	/	/		106. REFLEJANTE (LATERAL)	/	/	
5. FANAL DE ACEITE TRANSMISION	/	/		17. CONTROL CALENTACION	/	/		107. REFLEJANTE (LATERAL)	/	/	
6. BORNAS	/	/		18. DEFROSTER	/	/		108. BARRICADERA	/	/	
7. BORNAS CLAVIN	/	/		19. REGULADOR (MARCA)	/	/		109. TORNILLOS (LIMOS N°)	/	/	
8. BOMBA DIRECCIÓN HIDRAULICA	/	/		20. ENCENDEDOR	/	/		110. VIDRIOS (LATERALES)	/	/	
9. BOMBA DE AGUA	/	/		21. ESPJO RETROVISOR	/	/		PARTE FRONTAL			
10. BOMBA DE GASOLINA	/	/		22. INSTRUMENTOS DEL TABLERO	/	/		111. BARRIS	/	/	
11. BARRAS DE ALUMINIO	/	/		23. LLUZ INTERIOR	/	/		112. BARRAS DE EMPUJADORES	/	/	
12. BARRAS DE FRENOS	/	/		24. LLUZ VAPOR	/	/		113. CORDO	/	/	
13. BARRAS DE BLOQUEO	/	/		25. MANEJAS INTERIORES	/	/		114. CARPUS DE LLUZ	/	/	
14. BARRAS DE VELOCIDAD	/	/		26. PALANCA DE VELOCIDADES	/	/		115. DETENIDA DE ANTERA	/	/	
15. BARRAS DE FRENOS	/	/		27. PERILLO DE PALANCA DE VELOCIDAD	/	/		116. BARRIS DE FRENOS	/	/	
16. BARRAS DE FRENOS	/	/		28. RADIO / ESTEREO (MARCA)	/	/		117. BARRIS DE NEBLA	/	/	
17. BARRAS DE FRENOS	/	/		29. RELÓJ	/	/		118. PARABRISAS	/	/	
18. BARRAS DE FRENOS	/	/		30. SEGUROS ELECTRICOS	/	/		119. PARRILLA	/	/	
19. BARRAS DE FRENOS	/	/		31. TABLERO	/	/		120. PLUMAS EMPUJADORES	/	/	
20. BARRAS DE FRENOS	/	/		32. SAPETES (N°)	/	/		121. POKIA PLACA	/	/	
21. BARRAS DE FRENOS	/	/		33. MANEJAS ELECTRICAS	/	/		122. TORNILLOS	/	/	
22. DIRECCIÓN HIDRAULICA	/	/		34. VESTIBULOS	/	/		PARTE TRASERA			
23. DISTRIBUIDOR	/	/		35. VIBERAS	/	/		123. CUBIERTAS	/	/	
24. ENCENDIDO ELECTRONICO	/	/		36. VIBERAS	/	/		124. CHAPA ENGLERA	/	/	
25. FLECHA DE AIRE	/	/		37. VIBERAS	/	/		125. DIFUSOR TRASERA	/	/	
26. FLECHA CLAVIN	/	/		CAJUELA				126. LAMPARAS	/	/	
27. GENERADOR	/	/		37. ALHOMBRAS CAJUELA	/	/		127. MEDICION	/	/	
28. MARCHA	/	/		38. CABLES PASA TORRENTE	/	/		128. POKIA PLACA	/	/	
29. MOTOR ACONDICIONADO	/	/		39. CARLOS CAJUELA	/	/		129. SISTEMA DE ESCAPE	/	/	
30. MOTOR LIMPIADORES	/	/		40. CARGO TIPO	/	/		130. TAPA CAJUELA	/	/	
31. MOTOR VENTILADOR	/	/		41. HERRAMIENTAS (N°)	/	/		131. TORNILLOS	/	/	
32. RADIADOR	/	/		42. LLAVES DE SERVIDOS	/	/		GENERAL			
33. REGULADOR	/	/		43. LLANTA REP. BARRIL Y VIV	/	/		132. ANTENA	/	/	
34. SEMEJES	/	/		44. SALSAS DE CARRETERA	/	/		133. CANASTILLA	/	/	
35. SISTEMA DE GAS	/	/		LADO DERECHO				134. ESPALDERAS (N°)	/	/	
36. SISTEMA DE INYECCIÓN	/	/		45. ALERAS	/	/		135. FLEJES (LATERALES)	/	/	
37. TANQUE DE GASOLINA	/	/		46. COSTADOS	/	/		136. GUARDACORROS	/	/	
38. TAPÓN ACEITE MOTOR	/	/		47. ESPJO EXTERIOR	/	/		137. POKIA (LATERAL)	/	/	
39. TAPÓN RADIADOR	/	/		48. ESTEREO	/	/		138. BARRIS BARRERA	/	/	
40. TUBO CARGADOR	/	/		49. MANEJAS EXTERIORES	/	/		139. TAPÓN CAVOS	/	/	
41. VÁLVULA REPARADORA	/	/		50. MOLDURAS (N°)	/	/		140. TORNILLOS	/	/	
INTERIOR				51. PUERTA DE ANTERA	/	/		OTROS			
42. ALFOMBRAS	/	/		52. PUERTA TRASERA	/	/		141. ALUMBRAS	/	/	
43. ASIENTOS DELANTEROS	/	/		53. REFLEJANTE LATERAL DELANTERO	/	/		142. CUBIERTAS	/	/	
44. ASIENTOS TRASEROS	/	/		54. REFLEJANTE LATERAL TRASERO	/	/		143. CUBIERTAS	/	/	
45. BORNAS (MARRA Y N°)	/	/		55. SALSADERA	/	/		144. CUBIERTAS PERSONALES	/	/	
46. BOLSAS DE AIRE (N°)	/	/		56. TAPONES BARRERAS (N°)	/	/		145. CUBIERTAS PERSONALES	/	/	
47. BOTONES ROLLO / ESTEREO	/	/		57. VIDRIOS LATERALES (N°)	/	/		146. PLACAS (N°)	/	/	
48. CARRERAS	/	/		LADO IZQUIERDO				147. PLACAS (N°)	/	/	
49. CARBETA DE GUANTES	/	/		58. ALERAS	/	/		148. PLACAS (N°)	/	/	
50. CENICEROS	/	/		59. COSTADOS	/	/		149. PLACAS (N°)	/	/	
51. CONJUNTOS DE SEGURIDAD	/	/		60. ESPJO EXTERIOR	/	/		150. OTROS	/	/	
				61. ESTEREO	/	/					

NOTA: EL EQUIPO ADICIONAL QUE PRESENTE LA UNIDAD Y QUE NO SE ENCUENTRE EN LOS CONCEPTOS ANTERIORMENTE SENALADO DEBERÁ ANOTARSE DESCRIBIENDO LA MARCA Y EL ESTADO DE CONSERVACIÓN.

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA ASEGURADO O TERCERO O REPRESENTANTE QUE ENTREGA: *[Firma]*

NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA DEL AJUSTADOR QUE RECIBE: *[Firma]* Ajustador: Antonio Ramirez Flores M34 CLAVE: 26269

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL OPERADOR GRUPO QUE RECIBE: *[Firma]* José Luis Valles