



reinventando / los seguros

No. de siniestro VH078607	No. de póliza DNF82780000	No. de inciso A	Fecha de siniestro 17 09 2016	Información: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Tercero
-------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	---	--

Riesgo: Colisión Robo DM RC RT

Nombre del conductor/asegurado/tercero: **Joaquín Martín Sánchez** Teléfono: **9932429278**

Datos del vehículo

Marca: **Ford** Tipo: **Escuola pvt** Modelo: **2008** Placas: **NSW0648** VIN: **9BF0T35F88902137** Color: **Rojo**

Exterior		Si	No	Observaciones	Interiores		Si	No	Observaciones
Faros		/		<i>Dañados</i>	Bocinas		/		
Faros extras		/		<i>Dañados NO</i>	Bocinas extra/Marca		/		
Parrilla		/		<i>Dañada</i>	Estereo/Marca/Carátula		/		NO
Limpiadores		/			Cenicero		/		
Emblemas		/		<i>Dañados delato</i>	Espejo retrovisor interior		/		
Molduras		/			Tapete de cajuela		/		
Espejos laterales		/			Tapetes Hule y/o Alfombra		/		
Lunas laterales		/			Motor				
Tapones y/o arillos de rueda		/			Computadora		/		
Rines de aluminio/acero		/		<i>Manos</i>	Catalizador		/		
Tapón de gasolina		/			Motor limpiadores		/		
Calaveras		/			Batería/Marca		/		
Antena		/			Bujías y cables		/		
Placas		/			Caja de relevadores		/		
Spoiler		/		NO	Caja de fusibles		/		
Llanta TI/Marca/Estado				<i>Sumon</i>	Bayoneta de aceite		/		
Llanta DD/Marca/Estado					Bayoneta de dirección		/		
Llanta DI/Marca/Estado					Bayoneta de transmisión		/		
Llanta TD/Marca/Estado					Bocinas de claxon		/		
Interiores					Varios				
Señal de emergencia					Kilometraje		/		
Extintor					Adaptación y/o equipo especial		/		
Llanta de refacción/Tipo(normal/temporal)					Llavero/Control		/		
Tipo de gato					Gasolina		/		
Bolsa de herramientas							/		
Llaves L o X							/		

Subastasventura.com
VHSA
UNIDAD RECIBIDA
Fernando A. García
11/09/16 22:00


Auto
Formato de inventario

Inventario del vehículo		
Origen: <i>Luigs de Smeu</i>	Fecha: <i>11-09-2012</i>	Destino:
Observaciones: <i>Solo de Revisión / pt</i>		
Nombre y firma de quien entrega <i>[Firma]</i>		Nombre y firma de quien recibe

Inventario del vehículo		
Origen:	Fecha:	Destino:
Observaciones:		
Nombre y firma de quien entrega		Nombre y firma de quien recibe

Inventario del vehículo		
Origen:	Fecha:	Destino:
Observaciones:		
Nombre y firma de quien entrega		Nombre y firma de quien recibe

Comentarios	



Áreas dañadas (preexistentes)

[Firma]
Firma de conformidad del asegurado/Conductor o tercero

Sello y firma del ajustador
[Firma]

Nota: AXA Seguros no se hace responsable por artículos personales, así como por artículos que no forman parte integral de la unidad.

AXA Seguros S.A. de C.V., con domicilio en Xola número 535, piso 27, Colonia Del Valle, Código Postal 03100, Delegación Benito Juárez, en México, Distrito Federal, le informa que sus datos serán tratados únicamente para los fines de relación jurídica. Usted podrá conocer ampliamente el Aviso de Privacidad de AXA Seguros ingresando a la página axa.mx

SA-098 • DICIEMBRE 2012

Original **A**

Leiza Perez Lu
9931903786

Jueves 9-11am

Folio 447294

Volante de admisión (válido por 7 días hábiles)
Este formato debe ser llenado por el ajustador

No. de siniestro	No. de póliza	No. de inciso	Fecha de exp. del documento:	Día	Mes	Año	Fecha de siniestro:	Día	Mes	Año
00000000000000000000	DNFB2780000	4		31	09	2016		11	09	2016

Información del asegurado

Nombre del asegurado Joaguin Montego Sanchez Tel. _____
 Estatus cobranza OK Agente _____ Centro de costos _____


Tercero asegurado de AXA Seguros Sí No Tiene condiciones especiales la póliza de AXA Seguros Sí No

Datos del vehículo asegurado y/o tercero

Nombre del tercero afectado Joaguin Montego Sanchez
 Marca Chrysler Ford Tipo Ecosport Modelo 2008 Puertas 4 Color Rojo
 No. de serie 9BFAUT35TFX88962137 No. de motor _____ No. de placas W3W9648
 No. inventario _____ No. económico _____ No. folio _____


Siniestro por: Colisión Robo Equipo especial amparado: Sí No Requiere grúa: Sí No
 Asegurado Tercero Deducible: Sí No \$ 5-1/2 Auto Consentido: Sí No

Áreas dañadas (preexistentes)



Firma de conformidad del asegurado o tercero

Áreas dañadas (en el siniestro)



Firma de conformidad del asegurado o tercero

Joaguin Montego Sanchez

Nota importante: el ajustador no está autorizado para determinar reparación o sustitución de autopartes dañadas de su unidad. Tampoco puede determinar si por los daños de su unidad es pérdida total. El único departamento autorizado para estos conceptos es el departamento de valuación.

Para efectuar una revisión minuciosa de los daños que presenta su vehículo a consecuencia del accidente registrado con el número de siniestro arriba mencionado, le agradeceremos presentarlo en la siguiente dirección:

Centro de valuación Agencia Taller Ventura
 Calle Km Villahermosa Teap. Número Km 18 Colonia _____
 Ciudad y población Vista Flores Teléfono _____
 Observaciones Para valuación

Seleccionaste la agencia y/o taller de acuerdo al listado que debió presentar el ajustador Sí No
 Nombre del ajustador Jose CARAS BENA Teléfono 9932093530

Declaro conocer y estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad de AXA Seguros, S.A. de C.V., por lo que de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, autorizo que los datos personales proporcionados en este formato puedan utilizarse para todos los fines del contrato de seguro.

Firmas de conformidad

Nombre y firma del ajustador	Nombre y firma del asegurado y/o tercero	Nombre y firma del responsable del taller	Nombre y firma del responsable del resguardo/corralón
<u>Jose Caras Bena</u>	<u>Joaguin Montego Sanchez</u>		

Taller - Proveedor **A**