

ORDEN DE RECEPCIÓN VEHÍCULO

RAMO	SUBRAMO	OFICINA	PÓLIZA	INCISO	MONEDA	SINIESTRO			Nº. FOLIO
70	01	222	15912	1		Año	Oficina	Siniestro	E8160E8739
						2016	070	24137	
FECHA SINIESTRO		FECHA ATENCIÓN		NOMBRE DEL ASEGURADO			COBERTURA AFECTADA		
02/07/2016		06/07/2016		DISE O Y CONSTRUCCION COL ROM SA DE CV			DANOS MATERIALES		
APLICA DEDUCIBLE		% DEDUCIBLE		NOMBRE DEL PROPIETARIO			TELÉFONO PROPIETARIO		
Sí aplica		5.00 %		DISE O Y CONSTRUCCION COL ROM SA DE CV			15952977		
MARCA Y TIPO				MODELO		COLOR		PLACAS	
CHRYSLER, JEEP LIBERTY SPORT 4X2 CA CE				2013		GRIS		SRT5967	
SERIE				MOTOR		NO. AFECTADO			
1C4PJLFK8DW217935				HECHOENU		1			
Este volante tiene una vigencia de 15 días hábiles, por lo que le agradecemos presente su vehículo al taller indicado durante el periodo marcado. <b>EL AJUSTADOR NO DETERMINA LA PÉRDIDA TOTAL O CAMBIO DE PIEZAS DE LA UNIDAD.</b>									
TALLER									
LOTE PERDIDAS Libramiento Noreste Monterrey - Saltillo Km. 22 Ex Comunidad de San Miguel de los Garza en Escobedo N.L. Tel.									
DOMICILIO					TELÉFONO				
RESPONSABLE									
ÁREA DE DAÑOS EN EL SINIESTRO									
DESCRIPCIÓN DE DAÑOS									
1R-SUSPENSIÓN DELANTERA, 2R-ESPEJO LATERAL IZQ, 3R-PUERTA DELNANTERA IZQ, 4R-MECANICA DE COLICION, 5R-RIN TRASERO DER, 6R-SALPICADERA DER, 7R-CUBIERTA INFERIOR DE PLASTICO, 8R-PUERTA TRASERA DERECHA CON MOLDURA Y MANIJA, 9R-MOLDURA DE ARCO TRASERA DER, 10R-BOLSAS DE AIRE DE VOLANTE TABLERO Y LATERALES, 11R-ALETA TRASERA DER, 12R-MARCO DE PUERTA DELANTERA DER, 13R-PUERTA DELANTERA CON MOLDURA, MANIJA Y DAÑOS PREEXISTENTES									
QUEDA CONVENIDO Y ACEPTADO POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, QUE LA PRESENTE ORDEN SERÁ NULA Y SIN VALOR ALGUNO EN CASO DE QUE LA PÓLIZA BAJO CUYO AMPARO SE EXPIDE NO SE ENCUENTRE EN VIGOR POR CUALQUIER CAUSA EL DÍA Y FECHA DEL SINIESTRO.									
<p><b>AVISO DE PRIVACIDAD:</b> SEGUROS BANORTE, S.A. de C.V., GRUPO FINANCIERO BANORTE con domicilio en Avenida Hidalgo No. 250 Poniente, Colonia Centro, C.P. 64000, Monterrey, Nuevo León, es responsable de los datos personales que recaba, incluido los de carácter sensible. Los datos recabados en el presente documento serán tratados para la debida atención y cumplimiento del contrato de seguro celebrado; así como para finalidades de prospección comercial exceptuando para este propósito los datos sensibles. Si usted desea manifestar su negaliva para recibir comunicaciones de prospección comercial, puede consultar nuestro Aviso de Privacidad Integral en su numeral 6, en el sitio web <a href="http://www.segurosbanorte.com.mx">www.segurosbanorte.com.mx</a>.</p>									
ESTA COMPAÑÍA ACEPTA SU RESPONSABILIDAD EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA PÓLIZA Y SINIESTRO ARRIBA ANOTADOS, POR LA CANTIDAD DE:									
A FAVOR DE:									
EN CALIDAD DE: Asegurado									
Conforme el Interesado, Nombre y Firma					Nombre y Firma del Ajustador				
ROLANDO ROMERO AGUILAR					 <small>MTY33-HOOD... CARLOS ALEJANDRO (tel. 18086259)</small>				

**INVENTARIO DEL VEHICULO**



RIESGO  DM  ROBO  RC

**32**

FECHA  
DÍA MES AÑO  
**06 07 16**

NUMERO DE SINISTRO <b>24137</b>	OFICINA <b>070</b>	POLIZA <b>15912</b>	INCISO <b>1</b>	TIPO DE VEHICULO <input checked="" type="checkbox"/> MOTO <input checked="" type="checkbox"/> AUTO <input type="checkbox"/> CAMION	TIPO DE SERVICIO <input checked="" type="checkbox"/> PARTICULAR <input type="checkbox"/> PUBLICO	LUGAR
<input checked="" type="checkbox"/> ASEGURADO <input type="checkbox"/> TERCERO	NOMBRE <b>Discrey y Construccion Cel Rom SNCV</b>			E-MAIL	TELÉFONO <b>15952977</b>	
MARCA <b>Chrysler</b>	TIPO <b>Jeep Liberty</b>	MODELO <b>2013</b>	COLOR <b>Grís</b>	PLACAS <b>5BTS967</b>	No. DE MOTOR O SERIE <b>1C4PJLFK6D217935</b>	
DOCUMENTOS <input type="checkbox"/> TARJETA DE CIRCULACIÓN <input type="checkbox"/> PÓLIZA	KILOMETRAJE	GASOLINA <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> 1/4 <input type="checkbox"/> 1/2 <input type="checkbox"/> 3/4 <input type="checkbox"/> LL	PUERTAS <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 4	LLAVES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	AIRE ACONDICIONADO <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	TRANSMISION <input type="checkbox"/> STD <input checked="" type="checkbox"/> AUT

**NOTA IMPORTANTE:** PARA EL SEGUIMIENTO ADECUADO EN LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SU SINISTRO ES DE SUMA IMPORTANCIA NOS PROPORCIONE SU CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO(S).

INVENTARIO	SI	NO
1 ALTERNADOR MOTOR		
2 BANDAS DE MOTOR		
3 BAYONETA ACEITE HIDRAULICO		
4 BAYONETA ACEITE MOTOR		
5 BAYONETA ACEITE TRANSMISION		
6 BOBINA		
7 BOBINA DE CLAXON		
8 BOMBA DE AGUA		
9 BOMBA DE GASOLINA		
10 BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA		
11 BOSTER DE FRENSOS		
12 CABLES BULIJAS		
13 CASILLADOR		
14 COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO		
15 COMPUTADORA		
16 CAJA DE VELOCIDADES		
17 DEPOSITO DE LIMPIADORES		
18 DISTRIBUIDOR		
19 DIFERENCIAL		
20 DIRECCION HIDRAULICA		
21 INCENDIO ELECTRONICO		
22 FILTRO DE AGUA		
23 FILTRO GASOLINA		
24 MARCHA		
25 MOTOR LIMPIADORES		
26 MOTOR ORIGINAL		
27 MOTOR VENTILADOR		
28 REGULADOR		
29 REGULADOR		
30 CONDENSADOR		
31 SISTEMA DE INYECCION		
32 SENSOR AIRE		
33 TAPÓN DE GAS		
34 TAPÓN ACEITE MOTOR		
35 TAPÓN RADIADOR		
36 SENSOR OXIGENO		
37 ALFOMBRA INTERIOR		
38 ASIENTOS DELANTEROS		
39 ASIENTOS TRASEROS		
40 BOCINAS RADIO ORIGINAL <input type="checkbox"/> OTRAS		
41 BOTONES DE PUERTA		
42 BOTONES DE RADIO O ESTEREO		
43 CABECERAS		
44 GUANTERA		
45 CINECINCO		
46 CINTURONES DE SEGURIDAD		
47 CODERAS		
48 CONSOLA		
49 CONTROL DE AIRE ACONDICIONADO		
50 MOLDURAS DE ESTEREO		
51 CONTROL ELECTRICO		
52 DEFROSTER		
53 ENCENDIDOR		
54 ESTEJO DEL TRASERO		
55 EXTINGUIDOR		
56 LUZ INTERIOR		
57 MANIBAS INTERIORES		
58 PERILLA PLANCA		
59 PALANCA DE VELOCIDADES		
60 BELLO		
61 TABLERO		
62 TAPETES		
63 VISIBLOS		
64 VIGILANTE <input checked="" type="checkbox"/> ORIGINAL <input type="checkbox"/> ESPECIAL		

INVENTARIO	SI	NO
65 CABLES PARA CORRIENTE CARJELA		
66 CARTON CAJUELA		
67 EXTINGUIDOR		
68 CARGO		
69 CARGO HIDRAULICO		
70 HERRAMIENTAS		
71 LLAVE DE RUEDA		
72 SENALES DE CARRETERA		
73 TAPETE CUBRE LLANTA LADO DERECHO		
74 ALETAS		
75 ANTENA		
76 CRISTAL PUERTA DELANTERA		
77 CRISTAL PUERTA TRASERA		
78 EMBLEMAS		
79 ESPEJOS EXTERIORES		
80 MANIBAS EXTERIORES		
81 MOLDURAS		
82 PUERTA DELANTERA		
83 PUERTA TRASERA		
84 REFLEJANTE LATERAL DELANTERO		
85 REFLEJANTE LATERAL TRASERO		
86 SAMPICADORA		
87 TAPONES RUEDA LADO IZQUIERDO		
88 ALETAS		
89 ANTENA		
90 CRISTAL PUERTA DELANTERA		
91 CRISTAL PUERTA TRASERA		
92 EMBLEMAS		
93 ESPEJOS EXTERIORES		
94 MANIBAS EXTERIORES		
95 MOLDURAS		
96 PUERTA DELANTERA		
97 PUERTA TRASERA		
98 REFLEJANTE LATERAL DELANTERO		
99 REFLEJANTE LATERAL TRASERO		
100 SAMPICADORA		
101 TAPONES RUEDA DELANTERO		
102 BUSH		
103 BRAZOS LIMPIADORES		
104 COFRE		
105 CUARTOS DE LUZ		
106 DEFENSA DELANTERA		
107 EMBLEMAS		
108 FACIA DELANTERA		
109 FARGOS		
110 FARGOS DE NIEBLA		
111 MOLDURAS		
112 PARRILLAS		
113 PARRILLA		
114 PIUMAS LIMPIADORES		
115 PORTA PLACA		
116 SPOILER TRASERA		
117 CALAVERAS		
118 DEFENSA TRASERA		
119 EMBLEMA CAJUELA		
120 FACIA TRASERA		
121 LAMPARA STOP		
122 LIMPIADORES		
123 MEDALLON		
124 MOLDURAS		
125 PORTA PLACA		
126 SISTEMA DE ESCAPE		
127 SPOILER		
128 TAPA CAJUELA		
129 EMBLEMAS		
130 TAPON GASOLINA		

INVENTARIO GENERAL	SI	NO
131 ALARMA <input type="checkbox"/> ORIGINAL <input type="checkbox"/> OPCIONAL		
132 BARRA CARDAN		
133 CABINA		
134 CAVA BATEA		
135 CAVA DE TRANSMISION		
136 COMPUTADORA		
137 CANASTILLA		
138 PLETCHAS DIFERENCIAL		
139 SPOILERS		
140 TAPON GASOLINA		
141 TOLDO		
142 ANTENA TOLDO		
143 TUMBABULBROS		

EQUIPO OPCIONAL  SI  NO  
 BOOFTERS  FUENTE  ECUALIZADOR  CAJA DE DISCOS

ESTEREO  TOCANTINAS  RADIO  CD  
MARCA

LLANTAS MARCA  
VIDA  25%  50%  75%  100%  
 DD  DI  TD  TI  R  
DD = DELANTERA DERECHA DI = DELANTERA IZQUIERDA  
TD = TRASERA DERECHA TI = TRASERA IZQUIERDA R = REFLECCION

BATERIA  SI  NO  
MARCA

OTROS

subastasventura.com  
CENTRO DE SUBASTAS  
**Escobed**  
UNIVERSIDAD  
**Jose Maria**  
FECHA: **15-09-16** HORA: **4:25**

FAVOR DE RECOGER SUS OBJETOS PERSONALES DEL VEHICULO PARA EVITAR MOLESTIAS  
Y LA FIRMA DEBERA PERMANECER EN EL VEHICULO PARA LA FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LOS DAÑOS, SEGUN CORRESPONDA.

AJUSTADOR O EVALUADOR <b>Carlos Roldán</b> NOMBRE Y FIRMA	ASEGURADO, TERCERO O REPRESENTANTE QUE ENTREGA <b>[Firma]</b> NOMBRE, FIRMA Y FECHA	OPERADOR DE GRUÁ QUE RECIBE <b>Marcos J. Hernández</b> NOMBRE, FIRMA, CLAVE Y FECHA	PERSONA QUE RECIBE (TALLER) NOMBRE, FIRMA Y FECHA
---	---	---	--