



Inventario Único de Automóviles
(Llenar con letra de molde)

No. de Reporte: **120716** No. de Siniestro: **452242/11** Folio: **388594**

Nombre y Apellidos o Denominación o Razón Social: **EDGAR GUTIERREZ VALENZUELA** Asegurado Tercero Llaves: Si No

Fecha: **15/07/16** Hora: **-** No. de Póliza: **7090001377** Destino: A T C Nombre: **CORANTON VENTURA**

Dirección (del destino): **Colonia BUENA PATRIAL, V. ACACU**

Marca: **FORD** Tipo: **RANGER** Puertas: **4** Modelo (año): **2004** No. de Motor: **51N**

No. de Serie: **BAEDTS0D346321339** Color: **VERDE** Placas: **XV07119** Transmisión: Automático Standard

Kilometraje: **BAEDTS0D346321339** Combustible: Vacío 1/4 1/2 3/4 Lleno

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.
MOTOR											
1.- Alternador	✓			52.- Claxon (Funcionando)	✓			102.- Maillajes Exteriores	✓		
2.- Batería (Marca)	✓		Suelto	53.- Coderas	✓			103.- Molduras (No.)	✓		
3.- Bajaventa Aceite Motor	✓			54.- Comp. Disc (Marca)	✓			104.- Puerto Delantera	✓		mal
4.- Bajaventa Aceite Hidráulico	✓			55.- Consola	✓			105.- Puerto Trasera	✓		
5.- Bajaventa Aceite Transmisión	✓			56.- Control Aire Acondicionado	✓			106.- Refle. ante Lat. Delantera	✓		
6.- Botina	✓			57.- Control Calefacción	✓			107.- Reflejanter Lat. Trasero	✓		
7.- Bocina Claxon	✓		mal	58.- Deflector	✓			108.- Salpicadera	✓		mal
8.- Bomba Dirección Hidráulica	✓			59.- Escudador (Marca)	✓			109.- Tapones Ruedas (No.)	✓		
9.- Bomba de Agua	✓			60.- Encendedor	✓			110.- Vidrios Laterales (No.)	✓		
10.- Bomba de Gasolina	✓		NV	61.- Espejo Retrovisor	✓			PARTE FRONTAL			
11.- Bandas de Motor	✓			62.- Instrumentos del Tablero	✓			111.- Bieles	✓		
12.- Boutas de Frenos	✓			63.- Luz Interior	✓			112.- Brazos de Limpiaadores	✓		
13.- Cables de Bujías	✓			64.- Luz Stop	✓			113.- Cofre	✓		mal
14.- Caja de Velocidades	✓			65.- Manijas Interiores	✓			114.- Cuartos de Luz	✓		mal
15.- Carburador	✓			66.- Palanca de Velocidades	✓			115.- Defensas Delantera	✓		mal
16.- Comp. Aire Acondicionado	✓			67.- Perilla de Palanca de Vel.	✓			116.- Faros de Halógeno	✓		NO
17.- Computadores (Motor)	✓			68.- Radio Estereo (Marca)	✓			117.- Faros de Niebla	✓		NO
18.- Computadora (Viaje)	✓			69.- Reloj	✓			118.- Parabrisas	✓		NO
19.- Conexos de Aire	✓			70.- Seguros Eléctricos	✓			119.- Parrilla	✓		NO
20.- Depósito Agua Limpiaadores	✓			71.- Tablero	✓			120.- Plumas Limpiaadores	✓		
21.- Diferencial	✓			72.- Tapetes (No.)	✓			121.- Porta Placa	✓		
22.- Dirección Hidráulica	✓		mal	73.- Ventanas Eléctricas	✓		NO	122.- Topes	✓		
23.- Distribuidor	✓		NO	74.- Vesiduras	✓			PARTE TRASERA			
24.- Encendido Electrónico	✓			75.- Vicerias	✓			123.- Calaveras	✓		
25.- Filtro de Aire	✓			76.- Volante	✓			124.- Chapa Cajuela	✓		
26.- Flecha Cardan	✓		mal	CAJUELA				125.- Defensa Trasera	✓		
27.- Generador	✓		NO	77.- Alfombra Cajuela	✓			126.- Limpiaadores	✓		
28.- Marcha	✓			78.- Cables Pasacorriente	✓			127.- Medallón	✓		
29.- Motor (Monoblock)	✓			79.- Carén Cajuela	✓			128.- Porta Placa	✓		
30.- Motor Limpiaadores	✓			80.- Gato (Tipo)	✓			129.- Sistema de Escape	✓		
31.- Motor Ventilador	✓		mal	81.- Herramienta (No.)	✓			130.- Tapa Cajuela	✓		
32.- Radiador	✓		mal	82.- Llave de Ruedas	✓			131.- Topes	✓		
33.- Regulador	✓			83.- Llanta Ref. (Mano y Vidio)	✓		Si	GENERAL			
34.- Serrojes	✓			84.- Señales de Carretera	✓			132.- Antena	✓		
35.- Sistema de Gas	✓			LADO DERECHO				133.- Canastilla	✓		
36.- Sistema de Inyección	✓			85.- Aletas	✓			134.- Espejitos (D) y (I)	✓		
37.- Tanque de Gasolina	✓			86.- Cerrador	✓			135.- Fundibles/Relatores (No.)	✓		
38.- Tapón Aceite Motor	✓			87.- Espeso Exterior	✓			136.- Guata Cofre	✓		
39.- Tapón Radiador	✓			88.- Estirbo	✓			137.- Placa (D) y (I)	✓		NO
40.- Turbo Cargador	✓			89.- Manijas Exteriores	✓			138.- Rines (Marca)	✓		NO
41.- Válvula Repartidora	✓			90.- Molduras (No.)	✓			139.- Tapón Gasolina	✓		NO
INTERIOR											
42.- Alfombra	✓			91.- Puerta Delantera	✓		mal	140.- Toldo	✓		
43.- Asientos Delanteros	✓			92.- Puerta Trasera	✓		mal	OTROS			
44.- Asientos Traseros	✓			93.- Reflejanter Lateral Delantera	✓			141.- Alarma	✓		
45.- Bocinas (Marca y No.)	✓			94.- Reflejanter Lateral Trasero	✓			142.- Extinguidor	✓		
46.- Botinas de Aire (No.)	✓			95.- Salpicadera	✓		mal	143.- Llaverio	✓		
47.- Botones Radio/Estereo	✓			96.- Tapones Ruedas (No.)	✓			144.- Objetos Personales	✓		
48.- Cabeceas	✓			97.- Vidrios Laterales (No.)	✓			145.- Otros Papeles	✓		
49.- Cajuela de Gummies	✓			LADO IZQUIERDO				146.- Placa Vin.	✓		
50.- Cercozo	✓			98.- Alcas	✓			147.- Llantas	✓		
51.- Cinturones de Seguridad	✓			99.- Costado	✓			148.- Otros	✓		
				100.- Espejo Exterior	✓						
				101.- Estrebo	✓						

NOTA: El equipo adicional que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos anteriormente señalados deberá anotarse describiendo marca y el estado de conservación.

30-9-16 hrs 3:30 Grues Dislague Pedro Garcia B
 317-AR-2

15165 Prof. Jacinto Ferrnandez P

subastasventura.com
CENTRO DE SUBASTAS
VERCELLOZ
UNIDAD RECIBIDA
VIGILANTE
MARCO PUS
FECHA: 30-9-16
HORA:

Nombre, Apellidos y Firma Asegurado o Tercero o Representante que Entrega: **[Firma]** Nombre, Apellidos, Clave y Firma del Ajustador que Recibe: **[Firma]** Nombre, Apellidos y Firma del Operador Grúa que Recibe: **[Firma]**

Nº. DE REPORTE: **720716** Nº. DE SINIESTRO: **652242-14** FOLIO ELECTRÓNICO: **3876035**

ASEGURADO TERCERO FECHA: **15 07 16** HORA: **16:00** Nº. DE PLAZA: **7090001374** Nº. DE ENDOSO: **01** Nº. DE INCISO: **01**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE: **EDGAR GUTIERREZ VILLALBA** TELÉFONO: **9212739353**

RAZÓN SOCIAL DEL CDR. A DONDE SE ENVÍARA EL VEHÍCULO: **COMISION DE PT. VENTURA** RESPONSABLE: **EDGAR GUTIERREZ VILLALBA** TELÉFONO: **9212739353**

DOMICILIO: **Car. Leon Paoliani VERACRUZ** COBERTURA: **DM**

MARCA: **FORD** TIPO: **RANGER** AÑO DEL VEHÍCULO: **2004** KILOMETRAJE: **0**

Nº. DE SERIE: **8AFDT50B346321339** COLOR: **VERDE** TRANSMISIÓN: **MANUAL**

PLACAS: **XV07119** AUTOMÁTICA MANUAL

CLÁUSULA DE DEDUCIBLE

APLICA DEDUCIBLE: NO SI TIPO: **5** % ADM CANTIDAD \$: **51.000**

DEDUCIBLE ADMINISTRATIVO: **5** % ADM CANTIDAD \$: **51.000**

TALLER / AGENCIA FAVOR DE NO CREAR EL DEDUCIBLE. ESTE SERÁ PAGADO EN ORIGINAL DE QUALITAS DIRECTAMENTE

SIMV: CODE: CADE: ACUERDO Q:

FIRMA DEL AJUSTADOR / ABOGADO: _____

ÁREAS DAÑADAS EN EL SINIESTRO



- DESCRIPCIÓN DE DAÑOS A REPARAR**
- 1) FALTA DE ANTERA CHINA (6) LAMPILLA
 - 2) MUELLO RADIADOR
 - 3) LAMPADOR
 - 4) FALTA IZQUIERDO
 - 5) FALTA DERECHO
 - 6) CHINA DE LA PARRILLA
 - 7) BARRA DE LA ANTERA IZQUIERDA
 - 8) SALPASTRA IZQUIERDA
 - 9) SALPASTRA DERECHA
 - 10) SUSPENSIÓN DE ANTERA
 - 11) BARRA DE LA ANTERA IZQUIERDA
 - 12) PUERTA IZQ.
 - 13) PUENTE DE SUSPENSIÓN
 - 14) FALTA DE PUENTE
 - 15) MUELLO RADIADOR
 - 16) CUBRE RADIADOR

EN CASO DE INUNDACIÓN

NIVEL 1 (Tratamiento de pintura)

NIVEL 2 (Por el tipo de la pintura utilizada / asientos)

NIVEL 3 (Por el tipo de la pintura)

POSIBLE AGRAVAMIENTO: _____

SÓLO PÉRDIDA TOTAL DAÑOS MATERIALES (SPT)

DAÑOS PREEXISTENTES: SI NO



QUEDA ENTENDIDO QUE SI POR CUALQUIER CAUSA NO ESTUVIERE VICENTE EL CONTRATO DE SEGURO QUE LE BIERA AMPARAR ESTE RIESGO, QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. NO ADQUIRIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LA PRESENTE ORDEN DE ADMISION Y QUE LA RESPONSABILIDAD DEL DAÑO ES EXCLUSIVAMENTE DEL ASEGURADO. OBLIGÁNDOSE A EFECTUAR LA REPARACION DEL MISMO, ASÍ COMO LIQUIDAR LOS GASTOS CAUSADOS A LA COMPAÑIA.

EL AJUSTADOR / ABOGADO CARECE DE FACULTADES PARA COMPROMETER LA REPARACION O SUSTITUCION DE PARTES DAÑADAS EN EL ACCIDENTE, AL IGUAL QUE PARA DETERMINAR QUE LA DAÑO POR LOS DAÑOS QUE PRESENTA DEBE SER CONSIDERADA PÉRDIDA TOTAL.

DEBE CONSTAR QUE SIN QUE MEDIE SUCESO PRESENCIAL, ENDE ESTAS OTRAS CONDICIONES DE CUALQUIER MODO, SE LE CONJUNTO FIRMAMENTE AL TALLER ARRIBA INDICADO, PARA QUE MUEVA LA RESPONSABILIDAD PARA LA REPARACION DEL VEHICULO, ACEPTANDO DE CONFORMIDAD EL CONTENIDO DE LAS INDICACIONES QUE AMPARAN LA PRESENTE ORDEN DE ADMISION.

15/65 Rafael Fernández Peña
 NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA DEL AJUSTADOR / ABOGADO

X
 NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL ASEGURADO / TERCERO