

(LLENAR CON LETRA DE MOLDE) N° DE REPORTE **972994** N° DE SINIESTRO **878999/16** FOLIO **762016**

NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL **ADAN NAVARRETE** ASEGURADO  TERCERO  LLAVES  SI  NO

FECHA **07/10/16** HORA **4:00pm** N° DE PÓLIZA **1140122459/11** DESTINO **AGENCIA** TALLER  CORRALÓN  OTRO  NOMBRE **DIAZ VALDERAMA - TALLER AMERICA TUPAN-NAI**

MARCA **MIITSUBISHI** TIPO **L200** PUERTAS **2** MODELO (AÑO) **2009** NO. DE MOTOR **MMBMC45H49D055876**

N° DE SERIE **CP15 PEG368** COLOR **GRIS** PLACAS **PE68368** TRANSMISIÓN  AUTOMÁTICA  MANUAL

KILOMETRAJE **14116** COMBUSTIBLE  VACÍO  1/4  1/2  3/4  LLENO

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.
<b>MOTOR</b>											
1- ALTERNADOR	/	/		52- CLAXON (FUNCIONANDO)	/	/		102- MANOS EXTERIORES	/	/	
2- BATERIA (MARCA)	/	/		53- CERRAS	/	/		103- MOLDEURAS (N°)	/	/	CAJONERAS DAÑO
3- BAYONETA ACEITE MOTOR	/	/		54- COMBAC DISC (MARCA)	/	/		104- PUERTA DELANTERA	/	/	
4- BAYONETA ACEITE HIDRÁULICO	/	/		55- CERRAJES	/	/	DAÑO	105- PUERTA TRASERA	/	/	
5- BAYONETA ACEITE TRANSMISIÓN	/	/		56- CONTROL AIRE ACCIONADO	/	/		106- REFLEJANTE LATERAL DELANTERO	/	/	
6- BOMBA	/	/		57- CONTROL CALIFRACCIÓN	/	/		107- REFLEJANTE LAT. TRASERO	/	/	
7- BOMBA CLAXON	/	/		58- ELECTROBOMBA	/	/		108- SALPICADERA	/	/	DAÑO
8- BOMBA DIRECCIÓN HIDRÁULICA	/	/		59- ECUALIZADOR (MARCA)	/	/		109- TAPONES RUEDAS (N°)	/	/	2 DAÑO
9- BOMBA DE AGUA	/	/		60- ENGENDOR	/	/		110- VÍDEOS LATERALES (N°)	/	/	2
10- BOMBA DE GASOLINA	/	/		61- ESPÍJOL ESTEREO	/	/		<b>PARTE FRONTAL</b>			
11- BANDAS DE MOTOR	/	/		62- INSTRUMENTOS DEL TABLERO	/	/		111- BISELES	/	/	
12- BOSTER DE FRENSOS	/	/		63- LUZ INTERIOR	/	/		112- BRAZOS DE LIMPIADORES	/	/	
13- CABLES DE BUJÍAS	/	/		64- LUZ STOP	/	/		113- COFRE	/	/	DAÑO
14- CABA DE VELOCIDADES	/	/		65- AMANIAS INTERIORES	/	/		114- CUBIERTOS DE LUZ	/	/	
15- CARBURADOR	/	/		66- PALANCA DE VELOCIDADES	/	/		115- TERNOS DELANTERA	/	/	DAÑO
16- COMP. AIRE ACCIONADO	/	/		67- PERILLA DE PALANCA	/	/		116- TERNOS DE PASADIZO	/	/	DAÑO
17- COMPUTADORA MOTOR	/	/	U.V.	68- RADIO ESTEREO	/	/		117- TERNOS DE MOTOR	/	/	DAÑO
18- COMPUTADORA (VME)	/	/		69- RELAJE	/	/		118- PARABRISAS	/	/	DAÑO
19- CORNETAS DE AIRE	/	/		70- SEGUROS ELÉCTRICOS	/	/		119- PARRAS	/	/	
20- DEPÓSITO AGUA/LIMPIADORES	/	/	DAÑO	71- TABLERO	/	/		120- AMANIAS LIMPIADORES	/	/	
21- DIFERENCIAL	/	/		72- TAPETES (N°)	/	/		121- PUERTA PLACA	/	/	
22- DIRECCIÓN HIDRÁULICA	/	/		73- VENTANAS ELÉCTRICAS	/	/		122- TORNOS	/	/	
23- DISTRIBUIDOR	/	/		74- VISITURAS	/	/		<b>PARTE TRASERA</b>			
24- ENCENDIDO ELECTRÓNICO	/	/		75- VISERAS	/	/		123- CALAVRAS	/	/	
25- FILTRO DE AIRE	/	/	DAÑO	76- VOLANTE	/	/		124- CHAPA CAJUELA	/	/	
26- FLECHA GARDIAN	/	/		<b>CAJUELA</b>				125- DIFENSA (FRANJA)	/	/	DAÑO
27- GENERADOR	/	/		77- ALFAMBRA CAJUELA	/	/		126- LIMPIADORES	/	/	
28- MARCHA	/	/		78- CABLES PASA CORRIENTE	/	/		127- ARIALLÓN	/	/	
29- MOTOR (MOTOR/DEK)	/	/		79- CARTÓN CAJUELA	/	/		128- PORTA PLACA	/	/	
30- MOTOR LIMPIADORES	/	/		80- CARGO TIPO	/	/		129- SISTEMA DE ESCOPI	/	/	
31- MOTOR VENTILADOR	/	/	DAÑO	81- HERRAMIENTA (N°)	/	/		130- TAPA CAJUELA	/	/	DAÑO
32- RADIADOR	/	/	DAÑO	82- LLAVES DE SERRES	/	/		131- TORNOS	/	/	
33- REGULADOR	/	/	DAÑO	83- LLANTA REF. (MARCA/VIDA)	/	/		<b>GENERAL</b>			
34- SEMEJES	/	/		84- SEÑALES DE CARRETERA	/	/		132- ANTENA	/	/	
35- SISTEMA DE GAS	/	/		<b>LADO DERECHO</b>				133- CANASTILLA	/	/	
36- SISTEMA DE INYECCIÓN	/	/		85- ALETAS	/	/		134- ESPÓJOL (D/Y/T)	/	/	
37- TANQUE DE GASOLINA	/	/		86- CONTACTOS	/	/		135- FURBOLIMPIADORES (N°)	/	/	
38- TAPON ACEITE MOTOR	/	/		87- ESPÉJO EXTERIOR	/	/		136- GUATA COFRE	/	/	
39- TAPON RADIADOR	/	/		88- ESTRIBO	/	/	DAÑO	137- PLACA (D/Y/T)	/	/	
40- TURBO CARGADOR	/	/		89- AMANIAS EXTERIORES	/	/		138- RINES (MARCA)	/	/	4
41- VÁLVULA REPARTIDORA	/	/		90- MOLDEURAS (N°)	/	/	DAÑO	139- TAPON GASOLINA	/	/	ALTERACION
<b>INTERIOR</b>											
42- ALFAMBRA	/	/		91- PUERTA DELANTERA	/	/		140- TOLDO	/	/	
43- ASIENTOS DELANTEROS	/	/		92- PUERTA TRASERA	/	/		<b>OTROS</b>			
44- ASIENTOS TRASEROS	/	/		93- REFLEJANTE LATERAL DELANTERO	/	/		141- ALARMA	/	/	
45- BARRAS	/	/		94- REFLEJANTE LATERAL TRASERO	/	/		142- EXTINGUIDOR	/	/	
46- BOLSAS DE AIRE	/	/	DAÑO	95- SALPICADERA	/	/	DAÑO	143- LLAVERO	/	/	
47- BOTONES RADIO/ESTEREO	/	/		96- TAPONES RUEDAS (N°)	/	/	2	144- OJOS DE BUEY	/	/	
48- CABLES	/	/		97- VÍDEOS LATERALES (N°)	/	/	2	145- OJOS DE BUEY	/	/	
49- CABLES DE AIRE	/	/		<b>LADO IZQUIERDO</b>				146- PLACAS	/	/	
50- CABLES DE FRENOS	/	/		100- ALETAS	/	/		147- LANTAS	/	/	
51- CABLES DE VIDA	/	/		101- CONTACTOS	/	/		148- MARCHA	/	/	
52- CERRAJES	/	/		102- CONTROL EXTERIOR	/	/	DAÑO	149- VIDA	/	/	
53- CERRAJES DE VIDA	/	/		103- ESTEREO	/	/	DAÑO	150- VÍDEOS	/	/	



14.11.16 23:15 folio 70-ABSH Rodrigo Casallo

NOTA: EL EQUIPO ADICIONAL QUE PRESENTA LA UNIDAD Y QUE NO SE ENCUENTRE EN LOS CONCEPTOS ANTERIORMENTE SEÑALADO DEBERÁ ANOTARSE DESCRIBIENDO LA MARCA Y EL ESTADO DE CONSERVACIÓN.

*Miguel K. G.* 9810 **CARISMAN CORDOBA FIDRES**  
 87 COORDINADOR 245/75R16  
 8080 4040  
 SP. PELL 07245/3016  
 → AMBAS PLACAS (2)  
 PEG3687 NAVARRETE  
 → LLAVE SIMPLE (C1)  
 CON CONTROL ROTA

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL ASEGURADO (O TERCERO) / NOMBRE, APELLIDOS, CLASE Y FIRMA DEL ADJUDICADOR QUE RECIBE / NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL OPERADOR QUE RECIBE



Pueda  
8 al 3.6  
8 al 3.6



FOLIO DE ARRASTRE

NO. 000007730993



**Ubicación de unidad**

FECHA

13/10/2016

**DATOS DEL VEHÍCULO**

PROPIETARIO: Qualitas Compañía de Seguros S.A. de C.V.

NIU: 000019173009

SINISTRO: 878999/16-DM

VIN: MMBMG45H49D055876

MOTOR: S/N

TIPO: AUTOS

MARCA: MITSUBISHI

MODELO: L200

VERSIÓN: DOBLE CAB 4X2

AÑO: 2009

COLOR: SIN ASIGNAR

PLACAS: 2637604

**UBICACIÓN**

PAÍS: MÉXICO  
ESTADO: NAYARIT  
POBLACIÓN: TUXPAN  
COLONIA: INDEPENDENCIA  
CALLE: SALVADOR LARES #60  
NÚM. EXTERIOR: -  
NÚM. INTERIOR: -  
CÓDIGO POSTAL: 63200  
CONTACTO: 23889 - DIAZ VALDERRAMA  
TELÉFONO: (319)2322735  
CORREO: talleramezcua2@hotmail.com  
REFERENCIA: 04160972994



**DESTINO**

PAÍS: MÉXICO  
ESTADO: JALISCO  
POBLACIÓN: GUADALAJARA  
COLONIA: Real de Valle  
CALLE: Calle Vicente Guerrero  
NÚM. EXTERIOR: 350 A  
NÚM. INTERIOR:  
CÓDIGO POSTAL: 45019  
CONTACTO:  
TELÉFONO:  
CORREO:  
REFERENCIA:

**ENTREGA DEL VEHÍCULO**

RECIBI

NOMBRE Y FIRMA

Al adjudicarse esta(s) unidad(es) acepto y reconozco la condición de venta, así como el estado material en el que se encuentra y admito que presenta los fallos mencionados anteriormente.

Acepto y reconozco que este bien es un activo dado de baja o un salvamento producto de un siniestro, por lo que libero a Subastas Ventura S.A. de C.V. Así como a su propietario, de toda responsabilidad administrativa, civil y/o penal, en virtud de que no se ofrece ninguna garantía por daños y/o vicios ocultos.

OPERADOR DE GRÚA

PLACA DE GRÚA

FECHA DE ENTREGA

SELLO

ORIGINAL