

**INVENTARIO FÍSICO DE UNIDADES**

SINIESTRO  
MD77227F

FECHA  
25 octubre 2016

MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	PLACAS	R.F.V.	SERIE
Vespa	600-300	1011	cafe			

COMPUTADORA DE MOTOR	SI	<del>NO</del>	Visible	___	No Visible	___
COMPUTADORA DE VIAJE	SI	<del>NO</del>	Visible	___	No Visible	___
BATERÍA	<del>SI</del>	NO	Visible	___	No Visible	___
MOTOR	<del>SI</del>	NO				Marca <u>N/V</u>
CAJA DE VELOCIDADES	<del>SI</del>	NO				
FAROS <i>si candados</i>	<del>SI</del>	NO	Cantidad	___		
ESPEJOS EXTERIORES <i>si dos</i>	<del>SI</del>	NO	Cantidad	___		
RINES <i>si dos</i>	<del>SI</del>	NO	Originales	___	Adaptados	___
TAPONES	SI	<del>NO</del>	Originales	___	Adaptados	___
LLANTAS <i>si dos</i>	<del>SI</del>	NO	Marca	<u>Pirelli</u>	Cantidad	<u>2</u>
PLACAS	SI	<del>NO</del>	Delantera	___	Trasera	___
CALAVERAS	<del>SI</del>	NO	Cantidad	___		
LLANTA DE REFACCIÓN	SI	<del>NO</del>	Marca	___		
HERRAMIENTA	SI	<del>NO</del>	Tipo (Especificar)	___		
LLAVES <i>3</i>	<del>SI</del>	NO	Cantidad	___		
CONTROL DE ALARMA	SI	<del>NO</del>	Cantidad	___		
ESTEREO	SI	<del>NO</del>	Original	___	Adaptado	___
DVD	SI	<del>NO</del>	Original	___	Adaptado	___
BOCINAS	SI	<del>NO</del>	Originales	___	Adaptados	___
BOLSAS DE AIRE	SI	<del>NO</del>	Cantidad	___		
ESPEJOS INTERIORES	SI	<del>NO</del>	Cantidad	___		

**OBSERVACIONES**

parte frontal con daño Faro con daño  
 Suelo con daño Costados traseros con daño llantas  
 con daño asiento con daño sistema de escape  
 con daño llantas desgastadas

subastasventura.com  
 CENTRO DE SUBASTAS  
 Mexico SUR  
**UNIDAD RECIBIDA**  
 MEXIQUE  
 FECHA HORA  
 25-10-16 15-40

*Leonardo Ortiz*  
 NOMBRE Y FIRMA - SEGURIDAD

*Alexandro Marin Simon*  
 NOMBRE Y FIRMA - OPERADOR

ENTREGO MOTO  
 CONFIRMA DE INVENTARIO  
 25 10 16