

SINIESTRO

1099134/15-RC

*NOMBRE Y NUMERO DEL AJUSTADOR

INVENTARIO
CORRALON QUALITAS



GRUAS y/o PROCEDENCIA

Grúas trejo sad car-

FECHA 06-Feb-16

DESCRIPCION DEL VEHICULO

Pick up sierra

MODELO 1994

SERIE

76TECL92GRISIC197

LLAVES si 3 llaves

Y 1 llavero

DAÑOS PREEXISTENTES



- 1 *COMPUTADORA DE MOTOR
- 2 *COMPUTADORA DE CAJA AUT
- 3 *BATERIA
- 4 *FARO DER
- 5 *FARO IZQ
- 6 *ESPEJO LAT DER
- 7 *ESPEJO LAT IZQ
- 8 *LLANTA DEL DER
- 9 *LLANTA DEL IZQ
- 10 *LLANTA TRA DER
- 11 *LLANTA TRA IZQ
- 12 *CALAVERA DER
- 13 *CALAVERA IZQ
- 14 *LLANTA DE REFACCION
- 15 * LLAVES
- 16 * ESTEREO O RADIO
- 17 * EQ DE DVD
- 18 * CATALIZADOR
- 19 PARRILLA
- 20 COSTADO L/DER.
- 21 CUARTOS
- 22 COFRE
- 23 PARABRISAS

	SI	NO	DAÑADO
1	/	/	/
2	/	/	/
3	/	/	/
4	/	/	/
5	/	/	/
6	/	/	/
7	/	/	/
8	/	/	/
9	/	/	/
10	/	/	/
11	/	/	/
12	/	/	/
13	/	/	/
14	/	/	/
15	/	/	/
16	/	/	/
17	/	/	/
18	/	/	/
19	/	/	/
20	/	/	/
21	/	/	/
22	/	/	/
23	/	/	/

- 24 LIMPIADORES
- 25 SALICADERAS
- 26 ANTENA
- 27 DEFENSA TRAS
- 28 TAPA TRASERA
- 29 VENTILADOR
- 30 BOBINA
- 31 CARBURADOR
- 32 FILRO DE AIRE
- 33 DISTRIBUIDOR
- 34 BUJIAS
- 35 DEFENSA DEL
- 36 CABLES
- 37 BOMBA DE GAS
- 38 BOMBA DE INYECC.
- 39 INYECTORES
- 40 COMPRESOR A/AC
- 41 TABLERO
- 42 ASIENTOS
- 43 VOLANTE
- 44 STEREO
- 45 BOCINAS
- 46 GATO

	SI	NO	DAÑADO
24	/	/	/
25	/	/	/
26	/	/	/
27	/	/	/
28	/	/	/
29	/	/	/
30	/	/	/
31	/	/	/
32	/	/	/
33	/	/	/
34	/	/	/
35	/	/	/
36	/	/	/
37	/	/	/
38	/	/	/
39	/	/	/
40	/	/	/
41	/	/	/
42	/	/	/
43	/	/	/
44	/	/	/
45	/	/	/
46	/	/	/

* ES INFORMACION OBLIGATORIA EL LLENADO DE ESAS PIEZAS EN EL INVENTARIO Y OBSERVACIONES

OBSERVACIONES (1 AL 18)

Se entrega vehiculo con llaves
3 llaves y llavero vehiculo casiendo
si se le pone bateria, bateria se
la lleva dueño

OBSERVACIONES

[Handwritten signature]

QUIEN ENTREGA UNIDAD (FIRMA Y NOMBRE COMPLETO)

Omar Ruiz 06/02/16

QUIEN RECIBE UNIDAD (FIRMA Y NOMBRE COMPLETO)