

T23



Qualitas

ESTRO
NOMBRE Y NUMERO DEL AJUSTADOR


INVENTARIO
CORRALON QUALITAS

GRUAS y/o PROCEDENCIA
DESCRIPCION DEL VEHICULO
SERIE

GRUAS Y MANOSCRITOS DE MEXICO
HYUNDAI L10
MALAMSNB6EM402165

FECHA 28 dic 2016
MODELO 2014
COLOR 310-Rega

DAÑOS PREEXISTENTES



- 1 *COMPUTADORA DE MOTOR
- 2 *COMPUTADORA DE CAJA AUT
- 3 *BATERIA
- 4 *FARO DER
- 5 *FARO IZQ
- 6 *ESPEJO LAT DER
- 7 *ESPEJO LAT IZQ
- 8 *LLANTA DEL DER
- 9 *LLANTA DEL IZQ
- 10 *LLANTA TRA DER
- 11 *LLANTA TRA IZQ
- 12 *CALAVERA DER
- 13 *CALAVERA IZQ
- 14 *LLANTA DE REFACCION
- 15 * LLAVES
- 16 * ESTEREO O RADIO
- 17 * EQ DE DVD
- 18 * CATALIZADOR
- 19 COFRE
- 20 COSTADO L/IZQ.
- 21 COSTADO L/DER.
- 22 PARABRISAS
- 23 MEDALLON

	SI	NO	DAÑADO
1	X		
2		X	
3	X		
4			X
5	X		
6	X		
7	X		
8	X		
9	X		
10	X		
11	X		
12			X
13			X
14	X		
15	X		
16		X	
17		X	
18	X		
19			X
20			X
21			X
22	X		
23			X

- 24 PUERTAS
- 25 SALPICADERAS
- 26 PARRILLA
- 27 ANTENA
- 28 DEFENSA DEL
- 29 DEFENSA TRAS
- 30 TAPA TRASERA
- 31 VENTILADOR
- 32 BOBINA
- 33 CARBURADOR
- 34 FILTRO DE AIRE
- 35 DISTRIBUIDOR
- 36 BUJIAS
- 37 CABLES
- 38 BOMBA DE GAS
- 39 BOMBA DE INYECC.
- 40 INYECTORES
- 41 COMPRESOR A/AC
- 42 TABLERO
- 43 ASIENTOS
- 44 BOCINAS
- 45 GATO
- 46 TAP(ES) DE RUEDA

	SI	NO	DAÑADO
24	X		X
25	X		X
26	X		
27	X		
28	X		X
29			X
30			X
31	X		
32	X		
33	X		
34	X		
35	X		
36	X		
37	X		
38		X	
39		X	
40	X		
41	X		
42	X		
43	X		
44		X	
45		X	
46	X		

* ES INFORMACION OBLIGATORIA EL LLENADO DE ESAS PIEZAS EN EL INVENTARIO Y OBSERVACIONES
OBSERVACIONES (1 AL 16)

OBSERVACIONES

DAÑOS POR IMPACTO X IMPACTO.

Roberto Daniel Camacho Palacios
QUIEN ENTREGA UNIDAD (FIRMA Y NOMBRE COMPLETO)

Juan Cesar Ramirez H.
QUIEN RECIBE UNIDAD (FIRMA Y NOMBRE COMPLETO)

Mercedes 28 Dic 2016 19:55 gym de Mexico P/GSAREZ

Juan Cesar Ramirez H. Malpica
Entregado Dañado conforme a Malpica

subastasventura.com
CENTRO DE SUBASTAS
Veroacruz
UNIDAD RECIBIDA
VIGILANTE
Rene Castillo
FECHA: 2016/12/28 HORA: 19:55



FOLIO DE ARRASTRE

NO. 0000008682824



Ubicación de unidad

FECHA

26/12/2016

DATOS DEL VEHÍCULO

PROPIETARIO: Qualitas Compañía de Seguros S.A. de C.V.

NIU: 000020600116

SINISESTRO: 1275076/16-DM

VIN: MALAM5NB6EM402165

MOTOR: S/N

TIPO: AUTOS

MARCA: HYUNDAI

MODELO: I10

VERSIÓN: GL MID AUTOMATICO

AÑO: 2014

COLOR: SIN ASIGNAR

PLACAS: 2808058

bco-rojo

UBICACIÓN

PAÍS: MÉXICO

ESTADO: VERACRUZ

POBLACIÓN: COATZACOALCOS

COLONIA: URSULO GALVAN

CALLE: CONSTITUYENTES

NÚM. EXTERIOR: #208

NÚM. INTERIOR: 0

CÓDIGO POSTAL: 96575

CONTACTO: 18778 - PALMA ALOR MERCEDES

TELÉFONO: (921) 2144964

CORREO: suraya@live.com.mx

REFERENCIA: 04161403478

DESTINO

PAÍS: MÉXICO

ESTADO: VERACRUZ

POBLACIÓN: VERACRUZ

COLONIA: CD. IND. BRUNO PAGLIAI

CALLE: CALLE 2

NÚM. EXTERIOR: LOTE 17

NÚM. INTERIOR: MZ 6

CÓDIGO POSTAL: 91697

CONTACTO:

TELÉFONO:

CORREO:

REFERENCIA:

ENTREGA DEL VEHÍCULO

RECIBI

NOMBRE Y FIRMA

OPERADOR DE GRÚA

PLACA DE GRÚA

FECHA DE ENTREGA

SELLO

ORIGINAL

Al adjudicarse esta(s) unidad(es) acepto y reconozco la condición de venta, así como el estado material en el que se encuentra y admito que presenta los faltantes mencionados anteriormente.

Acepto y reconozco que este bien es un activo dado de baja o un salvamento producto de un siniestro, por lo que libero a Subastas Ventura S.A. de C.V. así como a su propietario, de toda responsabilidad administrativa, civil y/o penal, en virtud de que no se ofrece ninguna garantía por daños y/o vicios ocultos.

Pamela Arias.

8 a 1

3 a 7