

(LLENAR CON LETRA DE MOLDE)

Nº. DE REPORTE

1369852

Nº. DE SINIESTRO

FOLIO

710394

NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Club de Emprendedores AC ASEGURADO  TERCERO  LLAVES SI  NO

FECHA: 11/12/16 HORA: 000 25 129999 Nº. DE PÓLIZA: 000 25 129999 DESTINO: OTRO NOMBRE: OTRO

DIRECCIÓN (DEL DESTINO): Torres Aranda Av Aranda #6100 36-48 40 00

MARCA: Torres TIPO: Van PUERTAS: 4 MODELO (AÑO): 2014 NO. DE MOTOR: 36-48 40 00

Nº. DE SERIE: JT0079K36CM34831 COLOR: Azul PLACAS: UPR9548 TRANSMISIÓN:  AUTOMÁTICA  MANUAL

KILOMETRAJE: 31 COMBUSTIBLE:  VACÍO  1/4  1/2  3/4  LLENO

07/01/17 13:22 torres Juan Mayra 789830

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.
<b>MOTOR</b>											
1.- ALTERNADOR	/	/		12.- CLAXÓN (FUNCIONANDO)	/	/		102.- MANIJAS EXTERIORES	/	/	
2.- BATERÍA (MARCA)	/	/		53.- CODERAS	/	/		103.- MEDIDURAS (Nº)	/	/	
3.- BAYONETA ACEITE MOTOR	/	/		54.- COMPAJ. DISC. (MARCA)	/	/		104.- PUERTA DELANTERA	/	/	
4.- BAYONETA ACEITE HIDRÁULICO	/	/		55.- CONSOLA	/	/		105.- PUERTA TRASERA	/	/	
5.- BAYONETA ACEITE TRANSMISIÓN	/	/		56.- CONTROL AIRE ACONDICIONADO	/	/		106.- REFLEJANTE LAT. DELANTERO	/	/	
6.- BOMBINA	/	/		57.- CONTROL CALIBRACION	/	/		107.- REFLEJANTE LAT. TRASERO	/	/	
7.- BOCINA CLAYON	/	/		58.- DIEROSTER	/	/		108.- SALPICADERA	/	/	
8.- BOMBA DIBRECCIÓN HIDRÁULICA	/	/		59.- ECUALIZADOR (MARCA)	/	/		109.- TAPONES RUEDAS (Nº)	/	/	
9.- BOMBA DE AGUA	/	/		60.- ENCENDEDOR	/	/		110.- VIDRIOS LATERALES (Nº)	/	/	
10.- BOMBA DE GASOLINA	/	/		61.- ESPUELO RETROVISOR	/	/		<b>PARTE FRONTAL</b>			
11.- BANDAS DE MOTOR	/	/		62.- INSTRUMENTOS DEL TABLERO	/	/		111.- BISELES	/	/	
12.- BOSTER DE FRENSOS	/	/		63.- LUZ INTERIOR	/	/		112.- BRAZOS DE LAMPADAROS	/	/	
13.- CARBES DE BUJÍAS	/	/		64.- LUZ STOP	/	/		113.- COBRE	/	/	
14.- CAMA DE VELOCIDADES	/	/		65.- MANIJAS INTERIORES	/	/		114.- CUARTOS DE LUZ	/	/	
15.- CARRILADOR	/	/		66.- PALANCA DE VELOCIDADES	/	/		115.- DEFENSA DELANTERA	/	/	
16.- COMP. AIRE ACONDICIONADO	/	/		67.- PERILLA DE PALANCA DE VEL.	/	/		116.- FAROS DE HALÓGENO	/	/	
17.- COMPUTADORA (MOTOR)	/	/		68.- RADIO / ESTÉREO (MARCA)	/	/		117.- FAROS DE NEBLA	/	/	
18.- COMPUTADORA (VIAJE)	/	/		69.- RELÓI	/	/		118.- PARABRISAS	/	/	
19.- CORNETAS DE AIRE	/	/		70.- SECIUROS ELÉCTRICOS	/	/		119.- PARRILLA	/	/	
20.- DEPÓSITO AGUA LIMPIADORES	/	/		71.- TABLERO	/	/		120.- PLUMAS LIMPIADORES	/	/	
21.- DIFERENCIAL	/	/		72.- TAPETES (Nº)	/	/		121.- PÓRTA PLACA	/	/	
22.- DIBRECCIÓN HIDRÁULICA	/	/		73.- VENTANAS ELÉCTRICAS	/	/		122.- TOPES	/	/	
23.- DISTRIBUIDOR	/	/		74.- VESTIDURAS	/	/		<b>PARTE TRASERA</b>			
24.- ENCENDIDO ELECTRÓNICO	/	/		75.- VISERAS	/	/		123.- CALAVERAS	/	/	
25.- FILTRO DE AIRE	/	/		76.- VOLANTE	/	/		124.- CHAPA CARBUJA	/	/	
26.- FLECHA CARDÁN	/	/		<b>CAJUELA</b>				125.- DEFENSA TRASERA	/	/	
27.- GENERADOR	/	/		77.- ALFOMBRAS CAJUELA	/	/		126.- EMPAQUES	/	/	
28.- MARCHA	/	/		78.- CARBES PASA CORRIENTE	/	/		127.- MEDALLÓN	/	/	
29.- MOTOR (MONDRIECK)	/	/		79.- CARDÓN CAJUELA	/	/		128.- PÓRTA PLACA	/	/	
30.- MOTOR LIMPIADORES	/	/		80.- CATED TIPOI	/	/		129.- SISTEMA DE ESCAPE	/	/	
31.- MOTOR VENTILADOR	/	/		81.- HERRAMIENTA (Nº)	/	/		130.- TAPA CAJUELA	/	/	
32.- RADIAADOR	/	/		82.- LLAVE DE VUELOS	/	/		131.- TOPES	/	/	
33.- REGULADOR	/	/		83.- LLANTA RET. (MARCA Y VIDA)	/	/		<b>GENERAL</b>			
34.- SEMEJES	/	/		84.- SEÑALES DE CARRETERA	/	/		132.- ANTENA	/	/	
35.- SISTEMA DE GAS	/	/		<b>LADO DERECHO</b>				133.- FUSIBLES (RADIOS (Nº))	/	/	
36.- SISTEMA DE INYECCIÓN	/	/		85.- ALETAS	/	/		134.- TORNILLOS	/	/	
37.- TANQUE DE GASOLINA	/	/		86.- COSTADOS	/	/		<b>OTROS</b>			
38.- TAPÓN ACEITE MOTOR	/	/		87.- ESPUELO EXTERIOR	/	/		141.- ALARMA	/	/	
39.- TAPÓN RADIAADOR	/	/		88.- ESTRIBO	/	/		142.- EXTINGUIDOR	/	/	
40.- TURBO CARGADOR	/	/		89.- MANIJAS EXTERIORES	/	/		143.- LLANTO	/	/	
41.- VÁLVULA REPARTIDORA	/	/		90.- MOLDURAS (Nº)	/	/		144.- OBJETOS PERSONALES	/	/	
<b>INTERIOR</b>											
42.- ALFOMBRA	/	/		91.- PUERTA DELANTERA	/	/		145.- OBRAS PAPELES	/	/	
43.- ASIENTOS DELANTEROS	/	/		92.- PUERTA TRASERA	/	/		146.- PLACAVIN.	/	/	
44.- ASIENTOS TRASEROS	/	/		93.- REFLEJANTE LATERAL DELANTERO	/	/		147.- LLANTAS	/	/	
45.- BOCINAS (MARCA Y Nº)	/	/		94.- REFLEJANTE LATERAL TRASERO	/	/		MARCA	/	/	
46.- BOLSAS DE AIRE (Nº)	/	/		95.- SALPICADERA	/	/		VIDA DO <input type="checkbox"/>	/	/	
47.- BOCINAS RADIO / ESTÉREO	/	/		96.- TAPONES RUEDAS (Nº)	/	/		148.- VIDA <input type="checkbox"/>	/	/	
48.- CABECERAS	/	/		97.- VIDRIOS LATERALES (Nº)	/	/		149.- VIDA <input type="checkbox"/>	/	/	
49.- CALLEJA DE GUANTES	/	/		<b>LADO IZQUIERDO</b>				150.- VIDA <input type="checkbox"/>	/	/	
50.- CENICEROS	/	/		98.- ALETAS	/	/		151.- VIDA <input type="checkbox"/>	/	/	
				99.- COSTADO	/	/		152.- VIDA <input type="checkbox"/>	/	/	
				100.- ESPUELO EXTERIOR	/	/		153.- VIDA <input type="checkbox"/>	/	/	

subastasventura.com  
CENTRO DE SUBASTAS  
UNIDAD RECIBIDA  
VIGILANTE  
FECHA: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_



*Divida  
9a 6  
9a 2*  
FOLIO DE ARRASTRE

**NO. 0000008785519**



**Ubicación de unidad**

FECHA

03/01/2017

**DATOS DEL VEHÍCULO**

PROPIETARIO: Qualitas Compañía de Seguros S.A. de C.V.

NIU: 000020751906

MODELO: YARIS

SINISESTRO: 1241996/16-DM

VERSIÓN: 5DR AT PREMIUM

VIN: JTDBT9K30E1434531

AÑO: 2014

MOTOR: S/N

COLOR: SIN ASIGNAR

TIPO: AUTOS

PLACAS: 2794159

MARCA: TOYOTA

**UBICACIÓN**

PAÍS: MÉXICO

ESTADO: JALISCO

POBLACIÓN: ZAPOPAN

COLONIA: FRACC. LOS FRAILES

CALLE: AV. ACUEDUCTO

NÚM. EXTERIOR: NO. 6100

NÚM. INTERIOR: -

CÓDIGO POSTAL: 45110

CONTACTO: 08572 - OZ AUTOMOTRIZ, S DE RL

TELÉFONO: (33) 36484000

CORREO: SERGIOGARCIA@OZTOYOTA.COM

REFERENCIA: 04161369852

**DESTINO**

PAÍS: MÉXICO

ESTADO: JALISCO

POBLACIÓN: GUADALAJARA

COLONIA: Real de Valle

CALLE: Calle Vicente Guerrero

NÚM. EXTERIOR: 350 A

NÚM. INTERIOR:

CÓDIGO POSTAL: 45019

CONTACTO:

TELÉFONO:

CORREO:

REFERENCIA:

**ENTREGA DEL VEHÍCULO**

RECIBI

NOMBRE Y FIRMA

OPERADOR DE GRÚA

PLACA DE GRÚA

FECHA DE ENTREGA

Al adjudicarse esta(s) unidad(es) acepto y reconozco la condición de venta, así como el estado material en el que se encuentra y admito que presenta los faltantes mencionados anteriormente.

Acepto y reconozco que este bien es un activo dado de baja o un salvamento producto de un siniestro, por lo que libero a Subastas Ventura S.A. de C.V. Así como a su propietario, de toda responsabilidad administrativa, civil y/o penal, en virtud de que no se ofrece ninguna garantía por daños y/o vicios ocultos.

SELLO

ORIGINAL