

INVENTARIO ÚNICO DE AUTOMÓVILES



Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.  
 José Ma. Castorena No. 426 Col. San José de los Cedros, Cuajimalpa 05200 México, D.F.  
 Reporte de Siniestros 01800 800 2880 | 01800 288 6700  
 Centro de Contacto Quálitas 01800 800 2021 | ccq@qualitas.com.mx

(LLENAR CON LETRA DE MOLDE)

Nº. DE REPORTE 1346316 Nº. DE SINIESTRO 1232303 FOLIO 635838

NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL Fletes Modernos S de RL ASEGURADO  TERCERO  LLAVES SI  NO

FECHA 12/16 HORA 21:00 Nº. DE PÓLIZA 2701602 DESTINO AGENCIA  TALLER  CORRALÓN  OTRO  NOMBRE

DIRECCIÓN (DEL DESTINO)

MARCA Nissan TIPO Muvio PUERTAS 4 MODELO (AÑO) 2011 NO. DE MOTOR

Nº. DE SERIE JUCAZ020000015013 COLOR plateado PLACAS  AUTOMÁTICA  MANUAL

KILOMETRAJE 15000 COMBUSTIBLE VACÍO  1/4  1/2  3/4  LLENO

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.
<b>MOTOR</b>				52.- CLAXON (FUNCIONANDO)				102.- MANIJAS EXTERIORES			
1.- ALTERNADOR	/			53.- CODERAS	/			103.- MOLDURAS (Nº.)			
2.- BATERÍA (MARCA)	/			54.- COMPAC DISC (MARCA)	/			104.- PUERTA DELANTERA	/		MI
3.- BAYONETA ACEITE MOTOR	/			55.- CONSOLA	/			105.- PUERTA TRASERA	/		MI
4.- BAYONETA ACEITE HIDRÁULICO	/			56.- CONTROL AIRE ACONDICIONADO	/			106.- REFLEJANTE LAT. DELANTERO	/		
5.- BAYONETA ACEITE TRANSMISIÓN	/			57.- CONTROL CALEFACCIÓN	/			107.- REFLEJANTE LAT. TRASERO	/		
6.- BOBINA	/			58.- DEFROSTER	/			108.- SALPICADERA	/		
7.- BOCINA CLAXON	/			59.- ECUALIZADOR (MARCA)	/			109.- TAPONES RUEDAS (Nº.)	/		
8.- BOMBA DIRECCIÓN HIDRÁULICA	/			60.- ENCENDIDOR	/			110.- VIDRIOS LATERALES (Nº.)	/		2
9.- BOMBA DE AGUA	/			61.- ESPEJO RETROVISOR	/			<b>PARTE FRONTAL</b>			
10.- BOMBA DE GASOLINA	/			62.- INSTRUMENTOS DEL TABLERO	/			111.- BISELES	/		
11.- BANDAS DE MOTOR	/			63.- LUZ INTERIOR	/			112.- BRAZOS DE LIMPIADORES	/		
12.- BOSTER DE FRENOS	/			64.- LUZ STOP	/			113.- COFRE	/		MI
13.- CABLES DE BUJIAS	/			65.- MANIJAS INTERIORES	/			114.- CUARTOS DE LUZ	/		
14.- CAJA DE VELOCIDADES	/			66.- PALANCA DE VELOCIDADES	/			115.- DEFENSA DELANTERA	/		
15.- CARBURADOR	/			67.- PERILLA DE PALANCA DE VEL.	/			116.- FAROS DE HALÓGENO	/		
16.- COMP. AIRE ACONDICIONADO	/			68.- RADIO / ESTÉREO (MARCA)	/			117.- FAROS DE NIEBLA	/		
17.- COMPUTADORA (MOTOR)	/			69.- RELOJ	/			118.- PARABRISAS	/		
18.- COMPUTADORA (MAJE)	/			70.- SEGUROS ELÉCTRICOS	/			119.- PARRILLA	/		
19.- CORNETAS DE AIRE	/			71.- TABLERO	/			120.- PLUMAS LIMPIADORES	/		
20.- DEPÓSITO AGUA LIMPIADORES	/			72.- TAPETES (NO.)	/			121.- PORTA PLACA	/		
21.- DIFERENCIAL	/			73.- VENTANAS ELÉCTRICAS	/			122.- TOPES	/		
22.- DIRECCIÓN HIDRÁULICA	/			74.- VESTIDURAS	/			<b>PARTE TRASERA</b>			
23.- DISTRIBUIDOR	/			75.- VISERAS	/			123.- CALAVERAS	/		
24.- ENCENDIDO ELECTRÓNICO	/			76.- VOLANTE	/			124.- CHAPA CAJUELA	/		
25.- FILTRO DE AIRE	/			<b>CAJUELA</b>				125.- DEFENSA TRASERA	/		MI
26.- FLECHA CORDAN	/			77.- ALFOMBRA CAJUELA	/			126.- LIMPIADORES	/		
27.- GENERADOR	/			78.- CABLES PASA CORRIENTE	/			127.- MEDALLÓN	/		
28.- MARCHA	/			79.- CARTÓN CAJUELA	/			128.- PORTA PLACA	/		
29.- MOTOR (MONOBLÓCK)	/			80.- GATO (TIPO)	/			129.- SISTEMA DE ESCAPE	/		
30.- MOTOR LIMPIADORES	/			81.- HERRAMIENTA (NO.)	/			130.- TAPA CAJUELA	/		MI
31.- MOTOR VENTILADOR	/			82.- LLAVE DE RUEDAS	/			131.- TOPES	/		
32.- RADIADOR	/			83.- LLANTA REF. (MARCA Y VIDA)	/			<b>GENERAL</b>			
33.- REGULADOR	/			84.- SEÑALES DE CARRETERA	/			132.- ANTENA	/		
34.- SEMIEJES	/			<b>LADO DERECHO</b>				133.- CANASTILLA	/		
35.- SISTEMA DE GAS	/			85.- ALETAS	/			134.- ESPOILERS (D) Y (I)	/		
36.- SISTEMA DE INYECCIÓN	/			86.- COSTADOS	/			135.- FUSIBLES/ELEVADORES (Nº.)	/		
37.- TANQUE DE GASOLINA	/			87.- ESPEJO EXTERIOR	/			136.- GUATA COFRE	/		
38.- TAPÓN ACEITE MOTOR	/			88.- ESTRIBO	/			137.- PLACA (D) Y (I)	/		
39.- TAPÓN RADIADOR	/			89.- MANIJAS EXTERIORES	/			138.- RINES (MARCA)	/		
40.- TURBO CARGADOR	/			90.- MOLDURAS (NO.)	/			139.- TAPÓN GASOLINA	/		
41.- VÁLVULA REPARTIDORA	/			91.- PUERTA DELANTERA	/			140.- TOLDO	/		MI
<b>INTERIOR</b>				92.- PUERTA TRASERA	/			<b>OTROS</b>			
42.- ALFOMBRA	/			93.- REFLEJANTE LATERAL DELANTERO	/			141.- ALARMA	/		
43.- ASIENTOS DELANTEROS	/			94.- REFLEJANTE LATERAL TRASERO	/			142.- EXTINGUIDOR	/		
44.- ASIENTOS TRASEROS	/			95.- SALPICADERA	/			143.- LLAVERO	/		



FOLIO DE ARRASTRE

NO. 0000008828926



**Ubicación de unidad**

FECHA

09/01/2017

**DATOS DEL VEHÍCULO**

PROPIETARIO: Qualitas Compañía de Seguros S.A. de C.V.

NIU: 000020808050

SINISESTRO: 1222303/16-DM

VIN: JN8AZ05W04W001342

MOTOR: S/N

TIPO: AUTOS

MARCA: NISSAN

MODELO: MURANO

VERSIÓN: 5 AUT CVT

AÑO: 2004

COLOR: SIN ASIGNAR

PLACAS: 2785875

**UBICACIÓN**

PAÍS: MÉXICO

ESTADO: TAMAULIPAS

POBLACIÓN: NUEVO LAREDO

COLONIA: FERROCARRIL

CALLE: PRIV. CASTANEDA

NÚM. EXTERIOR: #2136

NÚM. INTERIOR: 0

CÓDIGO POSTAL: 88050

CONTACTO: 57183 - ROJAS LOPEZ JUAN

TELÉFONO: (867) 7193051

CORREO: -

REFERENCIA: 04161348348

**DESTINO**

PAÍS: MÉXICO

ESTADO: TAMAULIPAS

POBLACIÓN: NUEVO LAREDO

COLONIA: Benito Juárez

CALLE: Prol. Guerrero

NÚM. EXTERIOR: 0

NÚM. INTERIOR: 200

CÓDIGO POSTAL: 88274

CONTACTO:

TELÉFONO:

CORREO:

REFERENCIA:

**ENTREGA DEL VEHÍCULO**

RECIBI  
NOMBRE Y FIRMA

OPERADOR DE GRÚA  
Placa de GRÚA  
FECHA DE ENTREGA

Al adjudicarse esta(s) unidad(es) acepto y reconozco la condición de venta, así como el estado material en el que se encuentra y admito que presenta los faltantes mencionados anteriormente.  
Acepto y reconozco que este bien es un activo dado de baja o un salvamento producto de un siniestro, por lo que libero a Subastas Ventura S.A. de C.V. Así como a su propietario, de toda responsabilidad administrativa, civil y/o penal, en virtud de que no se ofrece ninguna garantía por daños y/o vicios ocultos.

SELLO subastasventura.com  
CENTRO DE SUBASTAS  
UNIDAD RECIBIDA  
VIGILANTE  
FECHA: HORA:  
10-ene-17 2:40

ORIGINAL