

20994433

FOLIO 4299484

Nº. DE REPORTE 51966 Nº. DE SINIESTRO [] FOLIO ELECTRÓNICO 17V900021114

ASEGURADO TERCERO [] FECHA 10/3 01 17 HORA 26:05:5086 Nº. DE PÓLIZA Nº. DE ENDOSO Nº. DE INCISO 01

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE LISBANA MARTEL CEO E-MAIL TELÉFONO 3318634414

RAZÓN SOCIAL DEL CDR A DONDE SE ENVIARÁ EL VEHÍCULO RESPONSABLE LUIS CASTRO TELÉFONO 30709189

DOMICILIO VICENTE GUERRERO #3507A 6L STA CRUZ DEL VALLE COBERTURA

MARCA GM TIPO TORNAO MODELO (AÑO) 2015 KILOMETRAJE

Nº. DE SERIE 93CCM8004FB169750 COLOR BLANCO TRANSMISIÓN

PLACAS JU40136 AUTOMÁTICA [] MANUAL [X]

CLÁUSULA DE DEDUCIBLE

APLICA DEDUCIBLE NO [] SI [X] TIPO FIJO [X] 50% ADM [] TALLER / AGENCIA: FAVOR DE NO COBRAR EL DEDUCIBLE, ESTE SERÁ PAGADO EN OFICINAS DE QUÁLITAS DIRECTAMENTE FIRMA DEL AJUSTADOR / ABOGADO
SUMA ASEGURADA \$ PORCENTAJE DED. 50% - CANCELAR APLICAR SIPAC [] CODE [] ADE [] ACUERDO Q []

ÁREAS DAÑADAS EN EL SINIESTRO



DESCRIPCIÓN DE DAÑOS A REPARAR

1- FALTA DEL CILINDRO 6- MARCHAS 250.
2- LITRE 7- TRANSMISIÓN
3- FALTA 12 8- BARRAS DE AIRE
4- FALTA DEL 4- TABLETS
5- PASTILLAS 10- VALVULAS
11- SALVACAPOTS 122
12- SALVACAPOTS DEFR.

EN CASO DE INUNDACIÓN

NIVEL 1 (Hasta el estribo)
 NIVEL 2 (Por debajo del tablero, alfombra y asientos)
 NIVEL 3 (Por arriba del tablero)

POSIBLE AGRAVAMIENTO [] SÓLO PÉRDIDA TOTAL DAÑOS MATERIALES (SPT) []

DAÑOS PREEXISTENTES: SI [X] NO []



QUEDA ENTENDIDO QUE SI POR CUALQUIER CAUSA NO ESTUVIERE VIGENTE EL CONTRATO DE SEGURO QUE DEBIERA AMPARAR ESTE RIESGO, QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., NO ADQUIRIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LA PRESENTE ORDEN DE ADMISIÓN Y QUE LA RESPONSABILIDAD DEL DAÑO ES EXCLUSIVAMENTE DEL ASEGURADO, OBLIGÁNDOSE A EFECTUAR LA REPARACIÓN DEL MISMO, ASÍ COMO LIQUIDAR LOS GASTOS CAUSADOS A LA COMPAÑÍA.

EL AJUSTADOR / ABOGADO CARECE DE FACULTADES PARA COMPROMETER LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE PARTES DAÑADAS EN EL ACCIDENTE, AL IGUAL QUE PARA DETERMINAR QUE LA UNIDAD, POR LOS DAÑOS QUE PRESENTA; DEBE SER CONSIDERADA PÉRDIDA TOTAL.

HAGO CONSTAR QUE SIN QUE MEDIE SUGERENCIA, CONVENIENCIA, INDUCCIÓN, PRESIÓN O CONDICIÓN DE CUALQUIER ÍNDOLE, SELECCIONO LIBREMENTE AL TALLER ARRIBA INDICADO; PARA QUE MI VEHÍCULO SEA ENVIADO PARA VALUACIÓN DE DAÑOS Y/O REPARACIÓN, ACEPTANDO DE CONFORMIDAD EL CONTENIDO E INDICACIONES QUE AMPARA LA PRESENTE ORDEN DE ADMISIÓN.

Daniel Lozano
Clave 20726
Móvil 20
Quálitas qualitascd20@gmail.com
NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA DEL AJUSTADOR / ABOGADO

Luis Martínez Medellín
NOMBRE, APELLIDOS, Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL ASEGURADO O TERCERO

20994433

FOLIO 4299485

Nº. DE REPORTE 53479 Nº. DE SINIESTRO FOLIO ELECTRÓNICO AV900021195

ASEGURADO TERCERO FECHA 13 07 19 HORA 266551088 Nº. DE PÓLIZA Nº. DE ENDOSO Nº. DE INCISO 01

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE LUISBÁN WATZEL LESO E-MAIL TELÉFONO 3318634414

RAZÓN SOCIAL DEL CDR A DONDE SE ENVIARÁ EL VEHÍCULO (21979) RESPONSABLE LUIS CASTRO TELÉFONO 30704189

DOMICILIO VICENTE GUERRERO #350-A STA CAR DEL VALLE COBERTURA

MARCA GM TIPO TORNAJO MODELO (AÑO) 2015 KILOMETRAJE

Nº. DE SERIE 93CCL800XFB124783 COLOR BLANCO TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA MANUAL

CLÁUSULA DE DEDUCIBLE
 APLICA DEDUCIBLE NO SI TIPO FICHA ADM DEDUCIBLE ADMINISTRATIVO: TALLER / AGENCIA; FAVOR DE NO COBRAR EL DEDUCIBLE, ESTE SERÁ PAGADO EN OFICINAS DE QUÁLITAS DIRECTAMENTE FIRMA DEL AJUSTADOR / ABOGADO
 SUMA ASEGURADA \$ PORCENTAJE DED. RECIBO SERIAL BANAMER SIPAC CODE CADE ACUERDO Q

ÁREAS DAÑADAS EN EL SINIESTRO



DESCRIPCIÓN DE DAÑOS A REPARAR
 1- FALTA TIRASERVA C/ALUM 6- TAPA CASQUILLO
 2- TOLVA CALAVERA
 3- PISO CASQUILLO
 4- CALAVERA 122
 5- CALAVERA DEL

EN CASO DE INUNDACIÓN
 NIVEL 1 (Hasta el estribo)
 NIVEL 2 (Por debajo del tablero, alfombra y asientos)
 NIVEL 3 (Por arriba del tablero)

POSIBLE AGRAVAMIENTO SÓLO PÉRDIDA TOTAL DAÑOS MATERIALES (SPT)

DAÑOS PREEXISTENTES: SI NO



QUEDA ENTENDIDO QUE SI POR CUALQUIER CAUSA NO ESTUVIERE VIGENTE EL CONTRATO DE SEGURO QUE DEBIERÁ AMPARAR EL RIESGO, QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., NO ADQUIRIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LA PRESENTE ORDEN DE ADMISIÓN Y QUE LA RESPONSABILIDAD DEL DAÑO ES EXCLUSIVAMENTE DEL ASEGURADO, OBLIGÁNDOSE A EFECTUAR LA REPARACIÓN DEL MISMO, ASÍ COMO LIQUIDAR LOS GASTOS CAUSADOS A LA COMPAÑÍA.

EL AJUSTADOR / ABOGADO CARECE DE FACULTADES PARA COMPROMETER LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE PARTES DAÑADAS EN EL ACCIDENTE, AL IGUAL QUE PARA DETERMINAR QUE LA UNIDAD, POR LOS DAÑOS QUE PRESENTA; DEBE SER CONSIDERADA PÉRDIDA TOTAL.

HAGO CONSTAR QUE SIN QUE MEDIE SUGERENCIA, CONVENIENCIA, INDUCCIÓN, PRESIÓN O CONDICIÓN DE CUALQUIER ÍNDOLE, SELECCIONO LIBREMENTE AL TALLER ARRIBA INDICADO; PARA QUE MI VEHÍCULO SEA ENVIADO PARA EVALUACIÓN DE DAÑOS Y/O REPARACIÓN, ACEPTANDO DE CONFORMIDAD EL CONTENIDO E INDICACIONES QUE AMPARA LA PRESENTE ORDEN DE ADMISIÓN.

Quálitas Daniel Lozano
Clave 20726
Móvil 20
DEL AJUSTADOR / ABOGADO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Ulises Martinez Medellin
NOMBRE, APELLIDOS, Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL ASEGURADO O TERCERO



Quálitas
Compañía de Seguros

INVENTARIO ÚNICO DE AUTOMÓVILES

Quálitas Compañía de Seguros, S.A.B. de C.V.
José Ma. Castorena No. 426 Col. San José de los Cedros, Cuajimalpa 05200 México, D.F.
Tel. 5481 8500 | 5002 5500 Fax: 5481 8550 | 5002 5550
Reporte de Siniestros 01800 800 2880 | 01800 288 6700
Centro de Contacto Quálitas 01800 800 2021 | ccq@qualitas.com.mx

(LLENAR CON LETRA DE MOLDE)

Nº. DE REPORTE

51966

Nº. DE SINIESTRO

[Empty]

FOLIO

505809

NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LISTON VAIZEL LEON ASEGURADO TERCERO LLAVES SI NO

FECHA: 15/11/17 HORA: 16:05 Nº. DE PÓLIZA: 26605540 DESTINO: OTRO NOMBRE: GENERAL

DIRECCIÓN (DEL DESTINO): VICERRE GUERRERO #350-A 30704189

MARCA: GM TIPO: TORNADO PUERTAS: 2 MODELO (AÑO): 2015 NO. DE MOTOR: [Empty]

Nº. DE SERIE: A3CC8001B1A1F15TRNG JUP1076 COLOR: [Empty] PLACAS: [Empty] TRANSMISIÓN: AUTOMÁTICA MANUAL

KILOMETRAJE: 102.157 COMBUSTIBLE VACÍO 1/4 1/2 3/4 LLENO

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.
MOTOR											
1.- ALTERNADOR				52.- CLAXON (FUNCIONANDO)				102.- MANIJAS EXTERIORES			
2.- BATERÍA (MARCA)				53.- COCINAS				103.- MOLDURAS (NO)			
3.- BAYONETA ACEITE MOTOR				54.- COMPACT DISC (MARCA)				104.- PUERTA DELANTERA			
4.- BAYONETA ACEITE HIDRÁULICO				55.- CONSOLA				105.- PUERTA TRASERA			
5.- BAYONETA ACEITE TRANSMISIÓN				56.- CONTROL AIRE ACONDICIONADO				106.- REFLEJANTE LAT. DELANTERO			
6.- BOBINA				57.- CONTROL CALIBRACIÓN				107.- REFLEJANTE LAT. TRASERO			
7.- BOQUINA CLAXON				58.- DEFROSTER				108.- SALPICADERA			
8.- BOMBA DIRECCIÓN HIDRÁULICA				59.- ECUALIZADOR (MARCA)				109.- TAPONES RUEDAS (NO)			
9.- BOMBA DE AGUA				60.- ENCENDEDOR				110.- VIDRIOS LATERALES (NO)			
10.- BOMBA DE GASOLINA				61.- ESPEJO RETROVISOR				PARTE FRONTAL			
11.- BANDAS DE MOTOR				62.- INSTRUMENTOS DEL TABLERO				111.- BICIERES			
12.- BOSTEK DE FRENOS				63.- LLUZ INTERIOR				112.- BRAZOS DE LIMPIADORES			
13.- CABLES DE BUJÍAS				64.- LUZ STOP				113.- COFRE			
14.- CÁMERA DE VELOCIDADES				65.- MANIJAS INTERIORES				114.- CUARTOS DE LUZ			
15.- CARBURADOR				66.- PALANCA DE VELOCIDADES				115.- DEFENSA DELANTERA			
16.- CENEP AIRE ACONDICIONADO				67.- PERILLA DE PALANCA DE VEL.				116.- FAROS DE HALÓGENO			
17.- COMPUTADORA (MOTOR)				68.- RADIO / ESTÉREO (MARCA)				117.- FAROS DE NEBLA			
18.- COMPUTADORA (MAD)				69.- RELÓJ				118.- PARARRISAS			
19.- CORNETAS DE AIRE				70.- SEGUROS ELÉCTRICOS				119.- PARRILLA			
20.- DEPÓSITO AGUA LIMPIADORES				71.- TABLERO				120.- PLUMAS LIMPIADORES			
21.- DIFERENCIAL				72.- TAPETES (NO)				121.- PORTA PLACA			
22.- DIRECCIÓN HIDRÁULICA				73.- VENTANAS ELÉCTRICAS				122.- TOPES			
23.- DISTRIBUIDOR				74.- VESTIDURAS				PARTE TRASERA			
24.- ENCENDIDO ELECTRÓNICO				75.- VIDERAS				123.- CALAVIRAS			
25.- FILTRO DE AIRE				76.- VOLANTE				124.- CHAPA CAJUELA			
26.- FLECHA CARDAN				CAJUELA				125.- DEFENSA TRASERA			
27.- GENERADOR				77.- ALHOMIRA CAJUELA				126.- LIMPIADORES			
28.- MARCHA				78.- CABLES PASA CORRIENTE				127.- MEDALLÓN			
29.- MOTOR (MONOBLOQUE)				79.- CARTÓN CAJUELA				128.- PORTA PLACA			
30.- MOTOR LIMPIADORES				80.- GATO (TIPO)				129.- SISTEMA DE ESCAPE			
31.- MOTOR VENTILADOR				81.- HERRAMIENTA (NO)				130.- TAPA CAJUELA			
32.- RADIADOR				82.- LLAVE DE RUEDAS				131.- TOPES			
33.- REGULADOR				83.- LLANTA RES. (MARCA Y VIDA)				GENERAL			
34.- SEMBRES				84.- SEÑALES DE CARRETERA				132.- ANTENA			
35.- SISTEMA DE GAS				LADO DERECHO				133.- CANASTILLA			
36.- SISTEMA DE INYECCIÓN				85.- ALETAS				134.- SPOILERS (DI Y TI)			
37.- TANQUE DE GASOLINA				86.- COSTADOS				135.- FUSIBLES (RELEVADORES) (NO)			
38.- TAPÓN ACILTE MOTOR				87.- ESPEJO EXTERIOR				136.- GUATA COFRE			
39.- TAPÓN RADIADOR				88.- ESTRIBO				137.- PLACA (DI Y TI)			
40.- TURBO CARGADOR				89.- MANIJAS EXTERIORES							
41.- VÁLVULA REPARTIDORA				90.- MOLDURAS (NO)							
INTERIOR				91.- PUERTA DELANTERA							
42.- ALFOMBRA				92.- PUERTA TRASERA							
43.- ASIENTOS DELANTEROS				93.- REFLEJANTE LATERAL DELANTERO							
44.- ASIENTOS TRASEROS				94.- REFLEJANTE LATERAL TRASERO							
45.- BOCINAS (MARCA Y Nº)				95.- SALPICADERA							
46.- BOLSAS DE AIRE (NO)				96.- TAPONES RUEDAS (NO)							
47.- BOTONES RADIO / ESTÉREO				97.- VIDRIOS LATERALES (NO)							
48.- CABECERAS				LADO IZQUIERDO							
49.- CARRILA DE CUANTEL				98.- ALETAS							
50.- CENICEROS				99.- COSTADO							
				100.- ESPEJO EXTERIOR							

13/10/17 7:11/3/17 15:00 horas hora 2015 15 de noviembre hora 2015

PENSADO

subastasventura.com
CENTRO DE SUBASTAS
140 FOLIO
G.A.H. (STRO)
UNIDAD RECIBIDA
VIGILANTE
Ruben
FECHA: 13/10/17 HORA: [Empty]