

SINIESTRO

*NOMBRE Y NUMERO DEL AJUSTADOR



Quálitas

INVENTARIO
CORRALON QUALITAS

GRUAS y/o PROCEDENCIA
DESCRIPCION DEL VEHICULO
SERIE

D BAILE DE SAN MARTIN
MUDAL ELANTRA

FECHA 27-01-17
MODELO 2015
COLOR Negro

DAÑOS PREEXISTENTES

	SI	NO	DAÑADO		SI	NO	DAÑADO
1 *COMPUTADORA DE MOTOR	//			24 PUERTAS	3		//
2 *COMPUTADORA DE CAJA AUT				25 SALPICADERAS			//
3 *BATERIA	//			26 PARRILLA			//
4 *FARO DER		//		27 ANTENA		//	
5 *FARO IZQ		//		28 DEFENSA DEL			//
6 *ESPEJO LAT DER	//			29 DEFENSA TRAS	//		
7 *ESPEJO LAT IZQ	//			30 TAPA TRASERA	//		
8 *LLANTA DEL DER			//	31 VENTILADOR			//
9 *LLANTA DEL IZQ	//			32 BOBINA	//	//	
10 *LLANTA TRA DER	//			33 CARBURADOR		//	
11 *LLANTA TRA IZQ	//			34 FILRO DE AIRE	//		
12 *CALAVERA DER	//			35 DISTRIBUIDOR		//	
13 *CALAVERA IZQ			//	36 BUJIAS	//		
14 *LLANTA DE REFACCION			//	37 CABLES	//		
15 * LLAVES		//	//	38 BOMBA DE GAS		//	
16 * ESTEREO O RADIO	//			39 BOMBA DE INYECC.	//		
17 * EQ DE DVD		//		40 INYECTORES	//		
18 * CATALIZADOR	//			41 COMPRESOR A/AC	//		
19 COFRE			//	42 TABLERO	//		
20 COSTADO L/IZQ.			//	43 ASIENTOS	//		
21 COSTADO L/DER.			//	44 BOCINAS	//		
22 PARABRISAS	//			45 GATO		//	
23 MEDALLON	//			46 TAP(ES) DERUEDA		//	


* ES INFORMACION OBLIGATORIA EL LLENADO DE ESAS PIEZAS EN EL INVENTARIO Y OBSERVACIONES
OBSERVACIONES (1 AL 18)

OBSERVACIONES

Juan Manuel Pérez D.
QUIEN ENTREGA UNIDAD (FIRMA Y NOMBRE COMPLETO);

QUIEN RECIBE UNIDAD (FIRMA Y NOMBRE COMPLETO);

Grucas del Valle de San Martín
Matias Moggiem Monoz
MM 213-AN-1





Ubicación de unidad

FECHA

24/01/2017

DATOS DEL VEHÍCULO

PROPIETARIO: Qualitas Compañía de Seguros S.A. de C.V.

NIU: 000021112058

SINISESTRO: 1285756/16-DM

VIN: 5NPDH4AE1FH521624

MOTOR: S/N

TIPO: AUTOS

MARCA: HYUNDAI

MODELO: ELANTRA

VERSIÓN: 4 PTAS GLS PREMIUM

AÑO: 2015

COLOR: SIN ASIGNAR

PLACAS: 2806426

UBICACIÓN

PAÍS: MÉXICO

ESTADO: PUEBLA

POBLACIÓN: ATLIXCO

COLONIA: RES.TERRIT.ATLICAYOL

CALLE: VIA ATLIXCAYOTL

NÚM. EXTERIOR: #5310-B

NÚM. INTERIOR: -

CÓDIGO POSTAL: 72310

CONTACTO: 23760 - EXCELENCIA COREANA,

TELÉFONO: (222) 3033035

CORREO: FERNANDO_CASTRO@HYUNDAIANGELCOPOL

REFERENCIA:04161399112

DESTINO

PAÍS: MÉXICO

ESTADO: PUEBLA

POBLACIÓN: PUEBLA

COLONIA: SAN MATEO CUANALÁ

CALLE: CARRETERA FEDERAL MÉXICO-

NÚM. EXTERIOR: KM. 96

NÚM. INTERIOR:

CÓDIGO POSTAL: 72640

CONTACTO:

TELÉFONO:

CORREO:

REFERENCIA:

ENTREGA DEL VEHÍCULO

RECIBI

NOMBRE Y FIRMA

OPERADOR DE GRÚA

PLACA DE GRÚA

FECHA DE ENTREGA

SELLO

ORIGINAL

Al adjudicarse esta(s) unidad(es) acepto y reconozco la condición de venta, así como el estado material en el que se encuentra y admito que presenta los faltantes mencionados anteriormente.

Acepto y reconozco que este bien es un activo dado de baja o un salvamento producto de un siniestro, por lo que libero a Subastas Ventura S.A. de C.V. Así como a su propietario, de toda responsabilidad administrativa, civil y/o penal, en virtud de que no se ofrece ninguna garantía por daños y/o vicios ocultos.



Pase de salida

FECHA DE SOLICITUD

24/01/2017

DATOS DEL VEHÍCULO

PROPIETARIO: Qualitas Compañía de Seguros S.A. de C.V.

NIU: 000021112058

SINIESTRO: 1285756/16-DM

VIN: 5NPDH4AE1FH521624

MOTOR: S/N

TIPO: AUTOS

MARCA: HYUNDAI

MODELO: ELANTRA

VERSIÓN: 4 PTAS GLS PREMIUM AUT

AÑO: 2015

COLOR: SIN ASIGNAR

PLACAS: 2806426

ENTREGA DEL VEHÍCULO

RECIBÍ

NOMBRE Y FIRMA

Al adjudicarse esta(s) unidad(es) acepto y reconozco la condición de venta, así como el estado material en el que se encuentra y admito que presenta los faltantes

Acepto y reconozco que este bien es un activo dado de baja o un salvamento producto de un siniestro, por lo que libero a Subastas Ventura S.A. de C.V. Así como a su propietario, de toda responsabilidad administrativa, civil y/o penal, en virtud de que no se ofrece ninguna garantía por daños y/o vicios ocultos.

OPERADOR DE GRÚA

PLACA DE GRÚA

FECHA DE ENTREGA

SELLO

ORIGINAL

LEENAR CON LETRA DE MOLDE)

Nº. DE REPORTE 177012 Nº. DE SINIESTRO FOLIO **683197**

NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL _____ ASEGURADO TERCERO LLAVES SI NO

FECHA 17/07/12 HORA Nº. DE PÓLIZA DESTINO NOMBRE
AGENCIA TALLER CORRALÓN OTRO

DIRECCIÓN (DEL DESTINO)

MARCA TIPO PUERTAS MODELO (AÑO) NO. DE MOTOR

Nº. DE SERIE COLOR PLACAS TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA MANUAL

KILOMETRAJE COMBUSTIBLE VACÍO 1/4 1/2 3/4 LLENO

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.
MOTOR											
32.- CLAVOS-FUNCIONANDO				102.- MANIJAS EXTERIORES							
33.- CODERAS				103.- MOLDURAS (Nº)							
34.- COMPIC DISC-MARCA				104.- PLERTA DELANTERA							
35.- CONSOLA				105.- PLERTA TRASERA							
36.- CONTROL AIRE ACONDICIONADO				106.- REFLEJANTE LAT. DELANTERO							
37.- CONTROL CALEFACCIÓN				107.- REFLEJANTE LAT. TRASERO							
38.- DEFROSTER				108.- SALPICADERA							
39.- ECUALIZADOR-MARCA				109.- TAPONES RUEDAS (Nº)							
40.- ENCENDEDOR				110.- VIDRIOS LATERALES (Nº)							
41.- ESPEJO RETROVISOR				PARTE FRONTAL							
42.- INSTRUMENTOS DEL TABLERO				111.- BIFILES							
43.- LUZ INHIBIDOR				112.- BRAZOS DE LIMPIADORES							
44.- LUZ STOP				113.- COPRE							
45.- MANDOS EXTERIORES				114.- CLARIOS DE LUZ							
46.- PALANCA DE VELOCIDADES				115.- DEFENSA DELANTERA							
47.- PIRULA DE PALANCA DE TEL.				116.- FAROS DE HALÓGENO							
48.- RADIO ESTEREO-MARCA				117.- FAROS DE NIEBLA							
49.- RELOJ				118.- PARABRISAS							
50.- SEÑALES ELÉCTRICAS				119.- PARRILLA							
51.- TABLERO				120.- PULVIAS LIMPIADORES							
52.- TAPETES (Nº)				121.- PORTA PLACA							
53.- VENTANAS ELÉCTRICAS				122.- TOPES							
54.- VIDRIOS				PARTE TRASERA							
55.- VIBERAS				123.- CALAVERAS							
56.- VORANTE				124.- CHAPA CARCELA							
CAJUELA				125.- DEFENSA TRASERA							
57.- ALFOMBRA CARCELA				126.- LIMPIADORES							
58.- CABLES PASA CORRIENTE				127.- MEDALLÓN							
59.- CARTÓN CAJUELA				128.- PORTA PLACA							
60.- GATO-TRIP				129.- SISTEMA DE ESCAPE							
61.- HERRAMIENTA (Nº)				130.- TAPA CAJUELA							
62.- LLAVE DE RUEDAS				131.- TOPES							
63.- LLANTA RES. MARCA Y VID.				GENERAL							
64.- SEÑALES DE CARRETERA				132.- ANTENA							
LADO DERECHO				133.- CANASTILLA							
65.- ALFAS				134.- ESPOLERS (D-V-T)							
66.- COSTADOS				135.- FUSIBLES ELEVADORES (Nº)							
67.- ESPEJO EXTERIOR				136.- GUATA COPRE							
68.- ESTIHO				137.- PLACA (D-V-T)							
69.- MANIJAS EXTERIORES				138.- RINES-MARCA							
70.- MOLDURAS (Nº)				139.- TAPÓN GASOLINA							
71.- PLERTA DELANTERA				140.- TOLDO							
72.- PLERTA TRASERA				OTROS							
73.- REFLEJANTE LATERAL DELANTERO				141.- ALARMA							
74.- REFLEJANTE LATERAL TRASERO				142.- EXTINGUIDOR							
75.- SALPICADERA				143.- LLAVERO							
76.- TAPONES RUEDAS (Nº)				144.- ORBITOS PERSONALES							
77.- VIDRIOS LATERALES (Nº)				145.- OTROS PABLES							
LADO IZQUIERDO				146.- PLACAVIN							
78.- ALFAS				147.- LLANTAS							
79.- COSTADO				MARCA							
80.- ESPEJO EXTERIOR				VID. DD <input type="checkbox"/> -DD- <input type="checkbox"/> TD <input type="checkbox"/> TT <input checked="" type="checkbox"/>							
81.- ESTIHO				148.- OTROS							

NOTA: EL EQUIPO ADICIONAL QUE PRESENTE LA UNIDAD Y QUE NO SE ENCUENTRE EN LOS CONCEPTOS ANTERIORMENTE SEÑALADO DEBERÁ ANOTARSE DESCRIBIENDO LA MARCA Y EL ESTADO DE CONSERVACIÓN.

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA ASEGURADO O TERCERO O REPRESENTANTE QUE ENTREGA _____ NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA DEL AJUSTADOR QUE RECIBE _____ NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL OPERADOR GRU A QUE RECIBE _____