

Vale de Grúa e Inventario

No. de Siniestro: **202516** No. de Póliza: **Ofic. 1017 No. 001627** Cert. **1** Fecha de Elaboración: **28/11/2016** Día Mes Año N° **184217**

Nombre del Asegurado: **HECTOR MARTINEZ SANCHEZ** Nombre del Tercero: _____

Descripción del Vehículo Dañado (Un Formato por Vehículo Involucrado)

Marca y Tipo de Vehículo	Modelo	Color	No. de Placas	No. de Serie
Aseg. SEAT Ibiza	2016	PLATA	MZA 1300	VSSAB4GJ4G R098802
3ro. _____	_____	_____	_____	_____

El Vehículo Descrito debe ser Presentado en

Agencia y/o Taller de Apoyo: **EOMOTORS SA DE CV. (SEAT AEROPUERTO)** Dirección Completa: **BLVD. PUERTO AEREO N°107 COL. FED. MEXICO**

Origen del Traslado: **VW DIVOL TLALNEPANTLA** Destino: _____ Distancia Aproximada: _____ Teléfono: _____

Datos del Prestador de Servicio

Nombre del Proveedor de Grúas: _____ Teléfono: _____

Municipio y Estado: _____ Domicilio Completo: _____

UNIDAD RECIBIDA
VIGILANTE

Descripción Genérica de Partes Externas

Delantera Frontal	Si	No	Costados	Derecho B / M	Izquierdo B / M	FECHA	Trasera HORA	Si	No
Parabrisas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cristales Puertas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Medallón	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Limpiadores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Puertas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Micas Calaveras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antena	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Especjo Lateral	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Defensa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Defensa	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Molduras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Emblemas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Moldura	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Llantas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Chapa Cajuela	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Parrilla	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Tapones Llantas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Molduras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Porta Placa	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Tapón Gasolina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Herramienta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Faros	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Loderas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Gato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Emblema	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Chapas y	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Llanta Refacc.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cofre	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Manijas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Porta Placa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Defensa	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					Limpiador	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
							Extintor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
							Alfombra	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Descripción Genérica de Partes Internas

Accesorios Interiores	Si	No	Motor	Si	No
Llaves	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Acumulador	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Autoestéreo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tapón de Agua	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Especjo Retrovisor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tapón de Aceite	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Viceras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Alternador	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Juego Tapetes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bayonetas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bocinas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Compresor de A/C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			Computadoras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			Otros	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nota Importante:
La elaboración de este formato deberá llenarse en presencia del propietario o responsable del vehículo descrito anteriormente. Ambas partes manifiestan estar de acuerdo en todas y cada una de las partes e indicaciones señaladas, manifestando expresamente su conformidad. Lo anterior autoriza a la Compañía a continuar el trámite en la atención del accidente ocurrido.

Nombre y firma del Operador de Grúa: _____

Nombre y firma del Asegurado o Tercero: _____

Nombre y firma del Ajustador: **RENÉ ESCOBAR AGUIAR**

Adjuntar este volante a la factura de servicio para facilitar el trámite de pago

Aviso de Privacidad para Clientes: HDI Seguros, S.A. de C.V., con domicilio en Paseo de los Insurgentes No. 1701, Colonia Granada Iñonavit, C.P. 37306, en la ciudad de León, Guanajuato, trata sus datos personales para realizar todas las actividades necesarias relacionadas con el contrato de seguro que usted ha contratado, así como para la facturación y cobranza, con seguimiento por daños materiales, con seguimiento por siniestros, con seguimiento de incidentes, con seguimiento por lesiones y con pagos automáticos a su tarjeta de crédito. Para conocer nuestro Aviso de Privacidad Integral visite: http://www.hdi.com.mx

Entrego unidad conforme a inventario con fallas detectadas por el asegurado. Escobari Aguiar. 25-01-17

ORIGINAL GRUA

VOLANTE DE ADMISIÓN INTERNO



FOLIO

FECHA

25-01-17

INGRESO DE UNIDAD

COMPAÑÍA

HDJ

SINIESTRO

0000001 202516

DIFERENCIAS CON EL INVENTARIO DEL CLIENTE

5/Placas, Parabrisa (daño), cofre (daño), Motor (daño), Golpe Frontal
sin cuartos traseros, faja trasera (daño), tablero (daño)
faja delantera suelta (daño), volante (daño), Vidrio derecho delantero
c/letra

ENTREGA

Brandan Lebrón Polz

NOMBRE Y FIRMA PROVEEDOR DE GRÚA

RECIBE

RAUL VAZQUEZ

NOMBRE Y FIRMA PERSONAL DE VIGILANCIA

NUMERO DE INVENTARIO UNICO (NIU)

--