

**INVENTARIO ÚNICO DE AUTOMÓVILES**



**Quálitas**  
Compañía de Seguros

*Teller  
Ventura  
Agua*

Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.  
José Ma. Castorena No. 426 Col. San José de los Cedros, Cuajimalpa 05200 México, D.F.  
Reporte de Siniestros 01800 800 2880 | 01800 288 6700  
Centro de Contacto Quálitas 01800 800 2021 | ccq@qualitas.com.mx

(LLENAR CON LETRA DE MOLDE)

Nº. DE REPORTE **1906700**

Nº. DE SINIESTRO

FOLIO **749343**

NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL \_\_\_\_\_ ASEGURADO  TERCERO  LLAVES SI  NO

FECHA \_\_\_\_\_ HORA \_\_\_\_\_ Nº. DE PÓLIZA \_\_\_\_\_ DESTINO \_\_\_\_\_ NOMBRE \_\_\_\_\_  
DD MM AA \_\_\_\_\_ AGENCIA  TALLER  CORRALÓN  OTRO  \_\_\_\_\_

DIRECCIÓN (DEL DESTINO) \_\_\_\_\_

MARCA \_\_\_\_\_ TIPO \_\_\_\_\_ PUERTAS \_\_\_\_\_ MODELO (AÑO) \_\_\_\_\_ NO. DE MOTOR \_\_\_\_\_

Nº. DE SERIE \_\_\_\_\_ COLOR \_\_\_\_\_ PLACAS \_\_\_\_\_ TRANSMISIÓN \_\_\_\_\_  
AUTOMÁTICA  MANUAL

KILOMETRAJE **6715** COMBUSTIBLE VACÍO  1/4  1/2  3/4  LLENO

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.
<b>MOTOR</b>				52.- CLAVÓN (FUNCIONANDO)			
1.- ALTERNADOR				53.- CODERAS			
2.- BATERÍA (MARCA)				54.- COMP. DISC (MARCA)			
3.- BAYONETA ACEITE MOTOR				55.- CONSOLA			
4.- BAYONETA ACEITE HIDRÁULICO				56.- CONTROL. AIRE ACONDICIONADO			
5.- BAYONETA ACEITE TRANSMISIÓN				57.- CONTROL CALEFACCIÓN			
6.- BOMBA				58.- DEFROSTER			
7.- BOCINA CLAVÓN				59.- ECUALIZADOR (MARCA)			
8.- BOMBA DIRECCIÓN HIDRÁULICA				60.- ENCENDIDOR			
9.- BOMBA DE AGUA				61.- ESPIDO RETROVISOR			
10.- BOMBA DE GASOLINA				62.- INSTRUMENTOS DEL TABLERO			
11.- BANDAS DE MOTOR				63.- LUZ INTERIOR			
12.- BOSTER DE FRENSOS				64.- LUZ STOP			
13.- CABLES DE BUJÍAS				65.- MANIJAS INTERIORES			
14.- CAJA DE VELOCIDADES				66.- PUNALIA DE VELOCIDADES			
15.- CARBURADOR				67.- PERILLA DE PUNALIA DE VELOC.			
16.- COMP. AIRE ACONDICIONADO				68.- RADIO/ ESTEREO (MARCA)			
17.- COMPUTADORA (MOTOR)				69.- RELOJ			
18.- COMPUTADORA (VIAJE)				70.- SEGUROS ELÉCTRICOS			
19.- CORNETAS DE AIRE				71.- TABLERO			
20.- DEPOSITO AGUA LIMPIADORES				72.- TAPETES INOJ			
21.- DIFERENCIAL				73.- VENTANAS ELÉCTRICAS			
22.- DIRECCIÓN HIDRÁULICA				74.- VESTIDURAS			
23.- DISTRIBUIDOR				75.- VISERAS			
24.- ENCENDIDO ELECTRÓNICO				76.- VOLANTE			
25.- Filtro de Aire				<b>CAJUELA</b>			
26.- FLECHA CHIDAM				77.- ALFOMBRAS CAJUELA			
27.- GENERADOR				78.- CABLES PASA CORRIENTE			
28.- MARCHA				79.- CARTÓN CAJUELA			
29.- MOTOR (MONOBLOCO)				80.- CATO (TIPO)			
30.- MOTOR LIMPIADORES				81.- HERRAMIENTA (NO)			
31.- MOTOR VENTILADOR				82.- ELAVE DE RUEDAS			
32.- RADIADOR				83.- LLANTA REF. (MARCA Y VIB)			
33.- REGULADOR				84.- SEÑALES DE CARRETERA			
34.- SEMIBRES				<b>LADO DERECHO</b>			
35.- SISTEMA DE GAS				85.- ALFETAS			
36.- SISTEMA DE INYECCIÓN				86.- COSTADOS			
37.- TANQUE DE GASOLINA				87.- ESPIDO EXTERIOR			
38.- TAPÓN ACEITE MOTOR				88.- ESTRIBO			
39.- TAPÓN RADIADOR				89.- MANIJAS EXTERIORES			
40.- TUBO CARGADOR				90.- MOLDURAS (NO)			
41.- VÁLVULA REPARTIDORA				91.- PUERTA DELANTERA			
<b>INTERIOR</b>				92.- PUERTA TRASERA			
42.- ALFOMBRA				93.- REFLEJANTE LATERAL DELANTERO			
43.- ASIENTOS DELANTEROS				94.- REFLEJANTE LATERAL TRASERO			
44.- ASIENTOS TRASEROS				95.- SALPICADERA			
45.- BOCINAS (MARCA Y Nº)				96.- TAPONES RUEDAS (Nº)			
46.- BOJAS DE AIRE (Nº)				97.- VIDRIOS LATERALES (Nº)			
47.- BOTONES RADIO/ ESTEREO				<b>LADO IZQUIERDO</b>			
48.- CARCERAS				98.- ALFETAS			
49.- CAJUELA DE GUANTES				99.- COSTADO			
				100.- MANIJAS EXTERIORES			
				103.- MOLDURAS (Nº)			
				104.- PUERTA DELANTERA			
				105.- PUERTA TRASERA			
				106.- REFLEJANTE LAT. DELANTERO			
				107.- REFLEJANTE LAT. TRASERO			
				108.- SALPICADERA			
				109.- TAPONES RUEDAS (Nº)			
				110.- VIDRIOS LATERALES (Nº)			
				<b>PARTE FRONTAL</b>			
				111.- BISELES			
				112.- BRAZOS DE LIMPIADORES			
				113.- COFRE			
				114.- CUARTOS DE LUZ			
				115.- DEFENSA DELANTERA			
				116.- FAROS DE HALÓGENO			
				117.- FAROS DE NEBLA			
				118.- PARABRISAS			
				119.- PARRILLA			
				120.- PLUMAS LIMPIADORES			
				121.- PORTA PLACA			
				122.- TOPES			
				<b>PARTE TRASERA</b>			
				123.- CALANTRAS			
				124.- CHAPA CAJUELA			
				125.- DEFENSA TRASERA			
				126.- LIMPIADORES			
				127.- ABDALLÓN			
				128.- PORTA PLACA			
				129.- SISTEMA DE ESCAPE			
				130.- TAPA CAJUELA			
				131.- TOPES			
				<b>GENERAL</b>			
				132.- ANTENA			
				133.- CANASTILLA			
				134.- ESPOLERS (D Y I)			
				135.- FUSIBLES/ELEVADORES (Nº)			
				136.- GUARA COFRE			
				137.- PLACA (D Y I)			
				138.- RINES (MARCA)			
				139.- TAPÓN GASOLINA			
				140.- TOLEDO			
				<b>OTROS</b>			
				141.- ALARMA			
				142.- EXTINGUIDOR			
				143.- LLAVERO			
				144.- OBJETOS PERSONALES			
				145.- OTROS PAPELES			
				146.- PLACA VIN.			
				147.- LLANTAS			
				MARCA			

CON INVENTARIO 09/02/17 Reque Juan MIZ

CON INVENTARIO 09/02/17 Reque Juan MIZ

Taller  
Ventura Agud

FOLIO **4304020**

Nº. DE REPORTE **1406700** Nº. DE SINIESTRO  FOLIO ELECTRÓNICO **16U**

ASEGURADO  TERCERO  FECHA **19/12/16** HORA  Nº. DE PÓLIZA **0970580281** Nº. DE ENDOSO  Nº. DE INCISO **1**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE **CONSTRUCCIONES CARSA, S.A DE C.V.** E-MAIL **gcl1788@gmail.com** TELÉFONO **4921309282**

RAZÓN SOCIAL DEL CDR A DONDE SE ENVIARÁ EL VEHÍCULO **Taller Ventura Agud** RESPONSABLE **ALEJANDRO SANTILLAN** TELÉFONO **7687340**

DOMICILIO **TRANSITO PESADO #402, INT. 110, GUADALUPE, ZAC** COBERTURA **1 D.M.**

MARCA **NISSAN** TIPO **NP300** MODELO (AÑO) **2010** KILOMETRAJE

Nº. DE SERIE **3N6DD25T3AK003776** COLOR **GRIS** TRANSMISIÓN

PLACAS **ZH4M568** AUTOMÁTICA  MANUAL

**CLÁUSULA DE DEDUCIBLE**

APLICA DEDUCIBLE NO  SI  TIPO **FIJO**  **%**  ADM  DEDUCIBLE ADMINISTRATIVO: **TALLER / AGENCIA: FAVOR DE NO COBRAR EL DEDUCIBLE, ÉSTE SERÁ PAGADO EN OFICINAS DE QUALITAS DIRECTAMENTE** FIRMA DEL AJUSTADOR / ABOGADO

SUMA ASEGURADA \$  PORCENTAJE DED. %  CANTIDAD \$  SIPAC  CODE  CADE  ACUERDO Q

**ÁREAS DAÑADAS EN EL SINIESTRO**



**DESCRIPCIÓN DE DAÑOS A REPARAR**

**TODOS - PARABRISAS - COPA - PARRILLA - FARO IZQUIERDO - FARO DERECHO - FASIA DELANTERA - BASTIDOR - SAUCILADERA IZQUIERDA - ESTRIBO IZQ. - POSTE TRASERO IZQUIERDO - LÓDERA IZQUIERDA - POSTE TRASERO DERECHO - PUERTA DERECHA - CRISTAL DE PUERTA DERECHA - ESPÉJULO DERECHO - SAUCILADERA DERECHA - LÓDERA DERECHA - CAJA DE RUEDA IZQUIERDA - CAJA DE RUEDA DERECHA - PASADOR - TOLVA VENTILADOR**

**EN CASO DE INUNDACIÓN**

- NIVEL 1 (Hasta el estribo)
- NIVEL 2 (Por debajo del tablero, alfombra y asientos)
- NIVEL 3 (Por arriba del tablero)

POSIBLE AGRAVAMIENTO

**SÓLO PÉRDIDA TOTAL DAÑOS MATERIALES (SPT)**

DAÑOS PREEXISTENTES: SI  NO



QUEDA ENTENDIDO QUE SI POR CUALQUIER CAUSA NO ESTUVIERE VIGENTE EL CONTRATO DE SEGURO QUE DEBIERA AMPARAR ESTE RIESGO, QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. NO ADQUIRIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LA PRESENTE ORDEN DE ADMISIÓN Y QUE LA RESPONSABILIDAD DEL DAÑO ES EXCLUSIVAMENTE DEL ASEGURADO, OBLIGÁNDOSE A EFECTUAR LA REPARACIÓN DEL MISMO, ASÍ COMO LIQUIDAR LOS GASTOS CAUSADOS A LA COMPAÑÍA.

**EL AJUSTADOR / ABOGADO CARECE DE FACULTADES PARA COMPROMETER LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE PARTES DAÑADAS EN EL ACCIDENTE, AL IGUAL QUE PARA DETERMINAR QUE LA UNIDAD, POR LOS DAÑOS QUE PRESENTA, DEBE SER CONSIDERADA PÉRDIDA TOTAL.**

HAGO CONSTAR QUE SIN QUE MEDIE SUGERENCIA, CONVENIENCIA, INDUCCIÓN, PRESIÓN O CONDICIÓN DE CUALQUIER ÍNDOLE, SELECCIONO LIBREMENTE AL TALLER ARRIBA INDICADO; PARA QUE MI VEHÍCULO SEA ENVIADO PARA VALUACIÓN DE DAÑOS Y/O REPARACIÓN, ACEPTANDO DE CONFORMIDAD EL CONTENIDO E INDICACIONES QUE AMPARA LA PRESENTE ORDEN DE ADMISIÓN.

**Edgar Vázquez Venegas**  
NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA DEL AJUSTADOR / ABOGADO **20497**

NOMBRE, APELLIDOS, Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL ASEGURADO O TERCERO