

GRIS

FORMATO ÚNICO DE INGRESO (FUI)

CENTRO DE SUBASTAS

Mexico Norte



Ventura

www.subastasventura.com

INGRESO

VIGILANCIA		CLIENTE ELEMENT	
FECHA DE INGRESO	01-03-2017	HORA DE INGRESO	19:50
		<input type="radio"/> AM <input checked="" type="radio"/> PM	HORARIO NORMAL <input type="radio"/> FUERA DE HORARIO <input checked="" type="radio"/>
DATOS DE LA UNIDAD			
NIU		VIN	
21629880		SN1AR2MNSDC689173	
MARCA	MODELO	AÑO	COLOR
NISSAN	PATHFINDER	2013	GRIS
REVISIÓN DE PIEZAS			
TIPO DE INVENTARIO	CLIENTE <input checked="" type="radio"/>	OTRO <input type="radio"/>	
		EL OPERADOR VALIDA QUE ASÍ RECIBIÓ LA UNIDAD AL RETIRARLA DEL LUGAR DE ORIGEN	
		FIRMA	
LLAVE PRINCIPAL	(2)	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
COMPUTADORA DE MOTOR		SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
LLANTA DE REFACCIÓN		SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
BATERÍA		SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
ESTEREO		SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
CATALIZADOR		SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
LLANTAS / RINES / TAPONES		SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
EMPRESA ENTREGA		EMPRESA RECIBE	
NOMBRE Y FIRMA Michel Terry Morales		NOMBRE Y FIRMA GABRIEL MEJIA PEREZ GABRIEL M.P.	
ENCARGADO DEL CENTRO DE SUBASTAS		VALIDACIÓN DEL PROCESO DE SUBASTA	
DATOS EN SIS CONTRA DOCUMENTOS (EN SU CASO CORRIJA EN SIS Y RETROALIMENTE AL EQUIPO)			
DATOS		CORREGIDO	
SI	NO	SI	NO
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CENTRO DE SUBASTAS		FOLIO DE GRUÁ	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROPIETARIO		MARCA	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SINIESTRO		MODELO	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VIN CORRECTO POR ALGORITMO		AÑO	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SI ES NO ESPECIFIQUE		COLOR	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OPORTUNIDAD Y CALIDAD DE FOTÓS Y VIDEO			
EN TIEMPO		CALIDAD	
SI	NO	SI	NO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INGRESO		CORREGIDO	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INVENTARIADO			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
CALCADO			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
INSPECCIÓN FÍSICA DE LA UNIDAD			
EN TIEMPO		CALIDAD	
SI	NO	SI	NO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CALCADO		CORREGIDO	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ACOMODO EN PATIO			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
ROTULADO			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
RETIRO DE BASURA			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
DESCONEXIÓN TERMINALES			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
RETIRO DE COMBUSTIBLE			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
NOMBRE Y FIRMA	ENCARGADO CENTRO DE SUBASTA		FECHA Y HORA
Rodriguez			2/02/17