

(LLENAR CON LETRA DE MOLDE)

Nº. DE REPORTE

13380084

Nº. DE SINIESTRO

FOLIO 785172

NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MARIA JOANNA TAVARES GONZALEZ ASEGURADO TERCERO LLAVES SI NO

FECHA: DD MM AA: 10 02 17 HORA: 17:00 Nº. DE PÓLIZA: 1750004770 DESTINO: AGENCIA TALLER CORRALÓN OTRO NOMBRE: SEBASTIÁN VÉLEZ A.

MARCA: DOOT/HYUNDAI TIPO: T10 PUERTAS: 4 MODELO (AÑO): 2013 NO. DE MOTOR: MALANSNBEDM258245

Nº. DE SERIE: COLOR: GRIS PLACAS: TRANSMISIÓN: AUTOMÁTICA MANUAL

KILOMETRAJE: COMBUSTIBLE VACÍO 1/4 1/2 3/4 LLENO

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.
MOTOR				52.- CLAXON (FUNCIONANDO)	/			102.- MANIJAS EXTERIORES	/		
1.- ALTERNADOR	/			53.- CODERAS	/			103.- MOLDURAS (Nº)	/		
2.- BATERÍA (MARCA)	/			54.- COMPAC DISC (MARCA)	/			104.- PUERTA DELANTERA	/		
3.- BAYONETA ACEITE MOTOR	/			55.- CONSOLA	/			105.- PUERTA TRASERA	/		
4.- BAYONETA ACEITE HIDRÁULICO	/			56.- CONTROL AIRE ACONDICIONADO	/			106.- REFLEJANTE LAT. DELANTERO	/		
5.- BAYONETA ACEITE TRANSMISIÓN	/			57.- CONTROL CALEFACCIÓN	/			107.- REFLEJANTE LAT. TRASERO	/		
6.- BOBINA	/			58.- DEFROSTER	/			108.- SALPICADERA	/		
7.- BOCINA CLAXON	/			59.- ECUALIZADOR (MARCA)	/			109.- TAPONES RUEDAS (Nº)	/		
8.- BOMBA DIRECCIÓN HIDRÁULICA	/			60.- ENCENDEDOR	/			110.- VIDRIOS LATERALES (Nº)	/		
9.- BOMBA DE AGUA	/			61.- ESPEJO RETROVISOR	/			PARTE FRONTAL			
10.- BOMBA DE GASOLINA	/			62.- INSTRUMENTOS DEL TABLERO	/			111.- BISELES	/		
11.- BANDAS DE MOTOR	/			63.- LUZ INTERIOR	/			112.- BRAZOS DE LIMPIADORES	/		
12.- BOSTER DE FRENOS	/			64.- LUZ STOP	/			113.- COFRE	/		
13.- CABLES DE BUJÍAS	/			65.- MANIJAS INTERIORES	/			114.- CUARTOS DE LUZ	/		
14.- CAJA DE VELOCIDADES	/			66.- PALANCA DE VELOCIDADES	/			115.- DEFENSA DELANTERA	/		
15.- CARBURADOR	/			67.- PERILLA DE PALANCA DE VEL.	/			116.- FAROS DE HALÓGENO	/		
16.- COMP. AIRE ACONDICIONADO	/			68.- RADIO / ESTÉREO (MARCA)	/			117.- FAROS DE NIEBLA	/		
17.- COMPUTADORA (MOTOR)	/			69.- RELOJ	/			118.- PARABRISAS	/		
18.- COMPUTADORA (VIAJE)	/			70.- SEGUROS ELÉCTRICOS	/			119.- PARRILLA	/		
19.- CORNETAS DE AIRE	/			71.- TABLERO	/			120.- PLUMAS LIMPIADORES	/		
20.- DEPÓSITO AGUA LIMPIADORES	/			72.- TAPETES (NO.)	/			121.- PORTA PLACA	/		
21.- DIFERENCIAL	/			73.- VENTANAS ELÉCTRICAS	/			122.- TOPES	/		
22.- DIRECCIÓN HIDRÁULICA	/			74.- VESTIDURAS	/			PARTE TRASERA			
23.- DISTRIBUIDOR	/			75.- VISERAS	/			123.- CALAVERAS	/		
24.- ENCENDIDO ELECTRÓNICO	/			76.- VOLANTE	/			124.- CHAPA CAJUELA	/		
25.- FILTRO DE AIRE	/			CAJUELA				125.- DEFENSA TRASERA	/		
26.- FLECHA CARDAN	/			77.- ALFOMBRA CAJUELA	/			126.- LIMPIADORES	/		
27.- GENERADOR	/			78.- CABLES PASA CORRIENTE	/			127.- MEDALLÓN	/		
28.- MARCHA	/			79.- CARTÓN CAJUELA	/			128.- PORTA PLACA	/		
29.- MOTOR (MONOBLOCK)	/			80.- GATO (TIPO)	/			129.- SISTEMA DE ESCAPE	/		
30.- MOTOR LIMPIADORES	/			81.- HERRAMIENTA (NO.)	/			130.- TAPA CAJUELA	/		
31.- MOTOR VENTILADOR	/			82.- LLAVE DE RUEDAS	/			131.- TOPES	/		
32.- RADIADOR	/			83.- LLANTA REF. (MARCA Y VIDA)	/			GENERAL			
33.- REGULADOR	/			84.- SEÑALES DE CARRETERA	/			132.- ANTENA	/		
34.- SEMIEJES	/			LADO DERECHO				133.- CANASTILLA	/		
35.- SISTEMA DE GAS	/			85.- ALETAS	/			134.- SPOILERS (D) Y (T)	/		
36.- SISTEMA DE INYECCIÓN	/			86.- COSTADOS	/			135.- FUSIBLES/ELEVADORES (Nº)	/		
37.- TANQUE DE GASOLINA	/			87.- ESPEJO EXTERIOR	/			136.- GUATA COFRE	/		
38.- TAPÓN ACEITE MOTOR	/			88.- ESTRIBO	/			137.- PLACA (D) Y (T)	/		
39.- TAPÓN RADIADOR	/			89.- MANIJAS EXTERIORES	/			138.- RINES (MARCA)	/		
40.- TURBO CARGADOR	/			90.- MOLDURAS (NO.)	/			139.- TAPÓN GASOLINA	/		
41.- VÁLVULA REPARTIDORA	/			91.- PUERTA DELANTERA	/			140.- TOLDO	/		
INTERIOR				92.- PUERTA TRASERA	/			OTROS			
42.- ALFOMBRA	/			93.- REFLEJANTE LATERAL DELANTERO	/			141.- ALARMA	/		
43.- ASIENTOS DELANTEROS	/			94.- REFLEJANTE LATERAL TRASERO	/			142.- EXTINGUIDOR	/		
44.- ASIENTOS TRASEROS	/			95.- SALPICADERA	/			143.- LLAVERO	/		
45.- BOCINAS (MARCA Y Nº)	/			96.- TAPONES RUEDAS (Nº)	/			144.- OBJETOS PERSONALES	/		
46.- BOLSA DE AIRE (Nº)	/			97.- VIDRIOS LATERALES (Nº)	/			145.- OTROS PAPELES	/		
47.- BOTONES RADIO / ESTÉREO	/			LADO IZQUIERDO				146.- PLACAVIN.	/		
48.- CABECERAS	/			98.- ALETAS	/			147.- LLANTAS	/		
49.- CAJUELA DE GUANTES	/			99.- COSTADO	/			MARCA			
50.- CENICEROS	/			100.- ESPEJO EXTERIOR	/			VIDA: DD <input type="checkbox"/> DI <input type="checkbox"/> TD <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/>			
51.- CINTURONES DE SEGUR.	/			ESTRIBO	/			148.- OTROS	/		

NOTA: EL EQUIPO ADICIONAL QUE PRESENTE LA UNIDAD Y QUE NO SE ENCUENTRE EN LOS CONCEPTOS ANTERIORMENTE SEÑALADO DEBERÁ ANOTARSE DESCRIBIENDO LA MARCA Y EL ESTADO DE CONSERVACIÓN.

subastasventura.com
CENTRO DE SUBASTAS

UNIDAD RECIBIDA

VIGILANTE
Mario Polanco

FECHA: 01-03-17 HORA: 12:33

25425
[Firma]

[Firma]

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL ASURADO (HORA) O REPRESENTANTE QUE ENTREGA

NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA DEL AJUSTADOR QUE RECIBE

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL OPERADOR GRÚA QUE RECIBE

12:23 Ingresada J. Martin Martinez Garcia de Guevas Vargas Placas 967 AR7 Salecarras 12:39 W

