

49,680

CONTROL DE DOCUMENTOS PARA SOPORTE DE PERDIDA TOTAL

DATOS DEL SINIESTRO

No. De Siniestro: KA18E039498
 Bien Sec 0
 Póliza: F1137001373

DATOS DEL VEHICULO

Marca: FORD
 Tipo: FIESTA
 Modelo: 2012
 Serie: MAJFP1GD2CC103563

Referencia Bancaria de Salvamento KA18E039498S006

RELACION DE DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL VALUADOR

	ENTREGA
Volante original de Valuación	Si
Valuación Mitchel	Si
Presupuesto de Taller o Agencia	No
Cuadro comparativo y/o cotizaciones de partes	Si
Soposte de Valor del vehículo (Ebc, Kbb, etc.)	Si
Copia Factura de Origen	No
Fotografías del vehículo (En sistema)	Si
Formato Múltiple para ajustes de Reserva	No
Asignacion de Auto Relevo	No
Consulta SAP	Si
REPUVE (reporte de robo)	Si
Folio Ventura NIU	Si
Fecha de Traslado	
Ubicación	

VENTURA SUR

Observaciones del valuador: Factura de Salvamento

DOCUMENTOS ENTREGADOS AL CLIENTE

De acuerdo a las condiciones generales de la póliza la unidad ha sido determinada perdida total, realizando entrega al cliente de los siguientes documentos:

	RECIBI
Lista de documentos requeridos para la indemnización de Pérdida Total	Si
Carta para baja de placas	Si
Placas del vehículo	Si
Formato de identificación del Cliente (PLD)	Si
Carta de retiro de placas	N/A
Carta de retiro de pertenencias y/o adaptaciones no amparadas	N/A

Observaciones del cliente:

RESUMEN EJECUTIVO

Fecha de entrega de valuación	<u>21/09/2018</u>	Fecha de Sin:	<u>19/05/2018</u>	Días:	<u>125</u>
Valor comercial, Valor factura o SA	<u>62,100.00</u> <u>49,680</u>	Mes	<u>MAYO</u>		
Perdida total técnica:		Michell MO			<u>17,442.60</u>
% de daños	<u>124%</u>	Refacciones			<u>58,216.04</u>
Valor Restos	<u>24,810.00</u> <u>19,872</u>	Total de daños			<u>75,658.64</u>
% Valor Restos	<u>0.40</u>				

Nombre, firma y sello de valuador:

Nombre, firma y sello de Supervisor

Nombre, firma y sello de Administrativa de Pérdida total

