



Ventura

servicios integrales en subastas

VOLANTE DE ADMISIÓN INTERNO

FOLIO

FECHA

NIU

11-09-2018

INGRESO DE UNIDADES

COMPAÑÍA

CHUBB

SINIESTRO

DIFERENCIAS CON EL INVENTARIO DEL CLIENTE

No se abre el cerraje, No trae llave, No trae complementos, No trae botadura, No trae ninguna llave, No trae ningún accesorio.

ENTREGA

[Handwritten signature]

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR DE GRÚA

Rafael Ordoñez

RECIBE

[Handwritten signature]

Juan Carlos Ramos Manzano

NOMBRE Y FIRMA DEL PERSONAL

VENTURA / VIGILANCIA



T-3-ROBO

Nº DE SINIESTRO <i>110120112</i>	NO. DE PÓLIZA <i>100100100</i>	FECHA <i>06-09-18</i>	FOLIO <b>57310</b>
AJUSTADOR <i>Gerardo Bamba</i>			
ASEGURADO <i>Manuel Fernando Reyes Gonzalez</i>	TERCERO <input checked="" type="checkbox"/>	ROBO <input checked="" type="checkbox"/>	

DATOS DEL VEHÍCULO			
MARCA <i>Nissan</i>	MODELO <i>2004</i>	TIPO <i>Sedan</i>	ORDEN DE: <i>Blanco</i>
SUB-MARCA <i>1500</i>		COLOR <i>Blanco</i>	
NO. DE PUERTAS <i>4</i>	Nº DE SERIE <i>MYH9001</i>	KILOMETRAJE	
PLACAS <i>PESASO</i>	Nº DE PLACAS	GASOLINA	LL <input type="checkbox"/> 3/4 <input type="checkbox"/> 1/2 <input type="checkbox"/> 1/4 <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/>
EMPRESA DE GRÚAS <i>T-3-R</i>		NO. DE GRÚA	
Nº DE TORRE		LOCALIZACIÓN LLAVES <i>Corralon Coahuila</i>	
FOLIOS DE SELLOS INSTALADOS			

ESTADO EN QUE SE RECIBE EL VEHÍCULO			
<p><i>SIN LLAVES</i></p> <p><i>3N1EB31554KS630E0</i></p>	OTROS	SI NO	CONDICIÓN
	TABLERO	<i>///</i>	<i>(4)</i>
	CINTURONES DE SEGURIDAD	<i>///</i>	<i>///</i>
	¿ASIENTOS PIEL O TELA?	<i>///</i>	<i>///</i>
	NÚMERO DE CABECERAS	<i>///</i>	<i>///</i>
	BOLSAS DE AIRE FRONTALES	<i>///</i>	<i>///</i>
	BOLSA DE AIRE LATERALES	<i>///</i>	<i>///</i>
	CAPACETE O TOLDO INTERIOR	<i>///</i>	<i>///</i>
	QUEMACOCOS	<i>///</i>	<i>///</i>
	PORTALES	<i>///</i>	<i>///</i>
	LLAVES DE ENCENDIDO	<i>///</i>	<i>///</i>
	CONTROL(ES) DE ALARMA	<i>///</i>	<i>///</i>
	VOLANTE	<i>///</i>	<i>///</i>
	¿ESTEREO O RADIO MARCA?	<i>///</i>	<i>///</i>
	¿EQUALIZADOR MARCA?	<i>///</i>	<i>///</i>
¿AMPLIFICADOR MARCA?	<i>///</i>	<i>///</i>	
¿BOCINAS MARCA?	<i>///</i>	<i>///</i>	
NÚMERO DE TAPETES	<i>///</i>	<i>///</i>	
PANTALLA DE DVD	<i>///</i>	<i>///</i>	
TANQUE DE GAS LP Y SISTEMA DE CARBURACIÓN	<i>///</i>	<i>///</i>	
CANASTA PORTAEQUIPAJE	<i>///</i>	<i>///</i>	
TIRÓN DE ARRASTRE	<i>///</i>	<i>///</i>	
ANTENA	<i>///</i>	<i>///</i>	
LLANTAS	<i>///</i>	<i>///</i>	
RINES DE ACERO	<i>///</i>	<i>///</i>	
RINES DEPORTIVOS	<i>///</i>	<i>///</i>	
TAPA DE RUEDA O POLVERAS	<i>///</i>	<i>///</i>	
BURRERA	<i>///</i>	<i>///</i>	
GATO	<i>///</i>	<i>///</i>	
LLANTA DE REFACCIÓN	<i>///</i>	<i>///</i>	
HERRAMIENTAS	<i>///</i>	<i>///</i>	
REFLEJANTES DE EMERGENCIA	<i>///</i>	<i>///</i>	
ALERÓN TAPA CAJUELA (COLA DE PATO)	<i>///</i>	<i>///</i>	
CAMPER	<i>///</i>	<i>///</i>	
EXTINGUIDOR	<i>///</i>	<i>///</i>	

PARTE DELANTERA	SI NO	CONDICIÓN	PARTE TRASERA	SI NO	CONDICIÓN
DEFENSA O FACIA	<i>///</i>	<i>(C/D)</i>	DEFENSA O FACIA	<i>///</i>	<i>(C/D)</i>
MARCO DE RADIADOR	<i>///</i>	<i>(C/D)</i>	TAPA CAJUELA	<i>///</i>	<i>(C/D)</i>
DEFENSA O FACIA	<i>///</i>	<i>(C/D)</i>	TAPA MOTOR	<i>///</i>	<i>///</i>
PARRILLA	<i>///</i>	<i>///</i>	MEDALLÓN	<i>///</i>	<i>///</i>
EMBLEMA DE PARRILLA	<i>///</i>	<i>///</i>	CINTILLA DE DEFENSA	<i>///</i>	<i>///</i>
CINTILLA DE DEFENSA	<i>///</i>	<i>///</i>	CAJA PICK UP PLÁSTICA	<i>///</i>	<i>///</i>
PARABRISAS	<i>///</i>	<i>///</i>	CALAVERA CENTRAL O STOP	<i>///</i>	<i>///</i>
LIMPIABRISAS	<i>///</i>	<i>///</i>	SENSORES DE FACIA	<i>///</i>	<i>///</i>
ESPEJO RETROVISOR	<i>///</i>	<i>///</i>			
SPOILER DELANTERO	<i>///</i>	<i>///</i>			
PORTAPLACAS	<i>///</i>	<i>///</i>			

MECÁNICA	SI NO	CONDICIÓN	COSTADO IZQUIERDO	SI NO	CONDICIÓN	COSTADO DERECHO	SI NO	CONDICIÓN
ALTERNADOR	<i>///</i>	<i>///</i>	SALPICADERA DELANTERA	<i>///</i>	<i>///</i>	SALPICADERA DELANTERA	<i>///</i>	<i>///</i>
MARCHA	<i>///</i>	<i>///</i>	FARO	<i>///</i>	<i>///</i>	FARO	<i>///</i>	<i>///</i>
TAPÓN DE RADIADOR	<i>///</i>	<i>///</i>	FARO DEPORTIVO DE HALÓGENO	<i>///</i>	<i>///</i>	FARO DEPORTIVO DE HALÓGENO	<i>///</i>	<i>///</i>
BALLONETAS (MEDIDORES DE NIVELES)	<i>///</i>	<i>///</i>	VESTIDURAS INTERIORES DE PUERTA	<i>///</i>	<i>///</i>	VESTIDURAS INTERIORES DE PUERTA	<i>///</i>	<i>///</i>
¿BATERÍA MARCA?	<i>///</i>	<i>///</i>	BISEL DE FARO	<i>///</i>	<i>///</i>	BISEL DE FARO	<i>///</i>	<i>///</i>
FILTRO DE AIRE	<i>///</i>	<i>///</i>	CUARTOS DE LUZ	<i>///</i>	<i>///</i>	CUARTOS DE LUZ	<i>///</i>	<i>///</i>
LLANTAS	<i>///</i>	<i>///</i>	CALAVERA	<i>///</i>	<i>///</i>	CALAVERA	<i>///</i>	<i>///</i>
DIADOR MOTOR	<i>///</i>	<i>///</i>	CRISTALES	<i>///</i>	<i>///</i>	CRISTALES	<i>///</i>	<i>///</i>
CONDENSADOR AIRE ACONDICIONADO	<i>///</i>	<i>///</i>	ESPEJO LATERAL	<i>///</i>	<i>///</i>	ESPEJO LATERAL	<i>///</i>	<i>///</i>
COMPUTADORA	<i>///</i>	<i>///</i>	EMBLEMA(S)	<i>///</i>	<i>///</i>	EMBLEMA(S)	<i>///</i>	<i>///</i>
DISTRIBUIDOR	<i>///</i>	<i>///</i>	MOLDURAS DE PUERTA(S)	<i>///</i>	<i>///</i>	MOLDURAS DE PUERTA(S)	<i>///</i>	<i>///</i>
NÚMERO DE CABLES DE BUJÍAS	<i>///</i>	<i>///</i>	ESTRIBO EXTERIOR DE PLÁSTICO O ALUMINIO	<i>///</i>	<i>///</i>	ESTRIBO EXTERIOR DE PLÁSTICO O ALUMINIO	<i>///</i>	<i>///</i>
BOBINA	<i>///</i>	<i>///</i>						
TAPÓN DE GASOLINA	<i>///</i>	<i>///</i>						
TAPÓN DE ACEITE	<i>///</i>	<i>///</i>						
SISTEMA FUEL INYECCIÓN	<i>///</i>	<i>///</i>						
CAJA DE FUSIBLES	<i>///</i>	<i>///</i>						
MOFLE O CATALIZADOR	<i>///</i>	<i>///</i>						

DESCRIPCIÓN	MARCA	BIEN	MAL	REG.
<i>NO cuenta con objetos personales ni de valor</i>				

OBSERVACIONES

ARTÍCULO	PERTENENCIAS DESCRIPCIÓN	MARCA	BIEN	MAL	REG.

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE: *Alfredo Rojas*

NOMBRE Y FIRMA DEL GUARDIA QUE RECIBE EN LA ENTRADA: *Marco Cortez*

NOMBRE Y FIRMA DEL OPERADOR DE LA GRÚA: *[Signature]*

En pago *Con Fiel Fiank's* *Y men c en casa de* *12/11/18* *12/11/18*