

Recepción de vehiculo

Fecha 22-Nov-2018		No Serie: 5KBRL5895EB 806716		Flotilla/Unidad	
Placas XRL-21-82					
Cliente	Razón social Element Tampico S.A de CV.	Persona que entrega Sebastian Morales C.	Lugar de entrega Ciudad/EDO Altamira Tamps.	Destino Ciudad/EDO Morales Ver.	
Unidad	Marca Honda.	Submarca Odyssey	Versión Touring LX	Color Blanco.	Año Modelo 2014
					Kilometraje 36995
					Gasolina <input type="checkbox"/> 1/4 <input type="checkbox"/> 1/2 <input type="checkbox"/> 3/4 <input checked="" type="checkbox"/> LL <input type="checkbox"/>

ACCESORIOS / PARTES	Condición		Carrocería	Condición		Interior	Condición	
	OK	Daño		OK	Daño		OK	Daño
Exteriores	<input checked="" type="checkbox"/>		Fascias	<input checked="" type="checkbox"/>	Talladas	Asientos	<input checked="" type="checkbox"/>	
Faro Derecho	<input checked="" type="checkbox"/>		Cofre	<input checked="" type="checkbox"/>		Estereo	<input checked="" type="checkbox"/>	
Faro Izquierdo	<input checked="" type="checkbox"/>		Cajuela	<input checked="" type="checkbox"/>	Despedatada.	Tablero	<input checked="" type="checkbox"/>	
Retrovisores	<input checked="" type="checkbox"/>	Tallados.	Salpicaderas	DI <input checked="" type="checkbox"/>	DD <input checked="" type="checkbox"/>	Llaves (2)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Calaveras	<input checked="" type="checkbox"/>			TI <input checked="" type="checkbox"/>	TD <input checked="" type="checkbox"/>	Motor	<input checked="" type="checkbox"/>	
Parrilla	<input checked="" type="checkbox"/>					Testigos encendidos	Motor <input checked="" type="checkbox"/>	
Llantas	DI <input checked="" type="checkbox"/>	DD <input checked="" type="checkbox"/>	Puertas	DI <input checked="" type="checkbox"/>	DD <input checked="" type="checkbox"/>	Transmisión	<input checked="" type="checkbox"/>	
	TI <input checked="" type="checkbox"/>	TD <input checked="" type="checkbox"/>		TI <input checked="" type="checkbox"/>	TD <input checked="" type="checkbox"/>	Otro	<input checked="" type="checkbox"/>	
Refacción	<input checked="" type="checkbox"/>		Parabrisas/medallón	<input checked="" type="checkbox"/>				

Estuche y señalamientos, Extintor, Cable Pagar Corriente, Juego de llaves y desarmador, Jantillas, retencion, llave Original, llave "L", llave Plomo, Tarjeta de Circulación. Hojas y Reportes en general.

HORA DE LLEGADA DE GRÚA	HORARIO DE ENTREGA DE UNIDAD
9:45.	10:40.
Entrega Unidad	Recibe Unidad
Nombre - Cargo - firma	Nombre y Firma

En caso de que el Arrendatario solicite la recolección de la Unidad, Element contrata el servicio a nombre del cliente siendo este (cliente/arrendatario) quien se obliga y asume su responsabilidad frente a cualquier riesgo, comisión, honorarios, y gastos de cualquier tipo que genere dicha recolección, pagando al Arrendador los gastos que se hayan generado en virtud del servicio solicitado. La renta de la unidad se apaga con la fecha de cuando la unidad ingresa al patio. Una vez recibida la unidad en el patio se tomará la medición del odometro y revisará el estado general de la unidad. Los cargos correspondientes a kilometraje en exceso y daños a la unidad se cargarán al cliente según las condiciones del contrato.

MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAM. CENTRO DE SUBASTAS

TAMPICO

UNIDAD RECIBIDA

VIGILANTE

Jonathan Santiago

FECHA: **22-11-18** HORA: **13:15**

GRUAS



ARIES

INVENTARIO DE VEHICULO

Nº 61850

FECHA

DIA MES AÑO

22 11 18

SERVICIO LOCAL Y FORANEO LAS 24 HORAS

FERNANDO DEL ANGEL GUZMAN

JUAN DE VILLATORO No. 222 (ANTES SEXTA AVENIDA) COL. JUSTO SIERRA C.P. 89600 ALTAMIRA, TAMS. TEL 2171010

MARCA: <u>Honda</u>	TIPO: <u>Odissey</u>	MODELO: <u>2014</u>	COLOR: <u>Blanco</u>
PLACAS: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	NÚMERO: <u>1</u> <input checked="" type="checkbox"/> <u>XXKL-21-82</u>	No. DE MOTOR:	
SERIE: <u>SKBR L5895 EB806716</u>			
DESCRIPCION DEL SERVICIO: <u>Traslado a Patios de Subastas Ventura.</u>			
SINIESTRO: <u>M1994-a</u>	POLIZA:	COMPAÑIA O AUTORIDAD: <u>Element</u>	
NOMBRE DEL ASEGURADO:			KILOMETRAJE: <u>36995</u>
LUGAR DEL ACCIDENTE:			
EMPRESA DONDE SE RECOGIO EL VEHICULO: <u>Chemours Altamira</u>			

TRANSMISION STANDARD AUTOMATICA LLAVES SI NO *2 llaves.*

ESTADO EN QUE SE RECIBE EL VEHICULO

EXTERIOR BIEN MAL NO TRAE **MOTOR** BIEN MAL NO TRAE **INTERIOR** BIEN MAL NO TRAE

EXTERIOR	BIEN	MAL	NO TRAE	MOTOR	BIEN	MAL	NO TRAE	INTERIOR	BIEN	MAL	NO TRAE
Defensa Del.	<input checked="" type="checkbox"/>			Radiador				Tablero	<input checked="" type="checkbox"/>		
Parrilla	<input checked="" type="checkbox"/>			Ventilador				Volante	<input checked="" type="checkbox"/>		
Faros Cofre	<input checked="" type="checkbox"/>			Generador				Radio			<input checked="" type="checkbox"/>
Parabrisas	<input checked="" type="checkbox"/>			Bateria (marca) <u>CTM</u>				Equipo Sonido	<u>Original</u>		
Limpiadores	<input checked="" type="checkbox"/>			Carburador				Reloj	<u>Tablero</u>		
Capacete	<input checked="" type="checkbox"/>			Filtro de Aire				Encendedor			<input checked="" type="checkbox"/>
Guardafangos Izq.	<u>Tallado</u>			Distribuidor				Espejos	<input checked="" type="checkbox"/>		
Portezuela Izq.	<input checked="" type="checkbox"/>			Bujias				Asientos	<input checked="" type="checkbox"/>		
Cristales	<input checked="" type="checkbox"/>			Cables				Tapetes	<u>3 Alf.</u>		
Medallón	<input checked="" type="checkbox"/>			Bobina				Bocinas	<u>2 Alf.</u>		
Cajuela	<u>Desastillada</u>			Bomba de Gas				Luces	<input checked="" type="checkbox"/>		
Luces Posteriores	<input checked="" type="checkbox"/>			Bomba de Inyecc.				Aire Acond.	<input checked="" type="checkbox"/>		
Defensa posterior	<u>Tallada</u>			Inyectores				Radiador	<input checked="" type="checkbox"/>		
Guardafangos Der.	<u>Tallados</u>			Compresores				Compresor	<input checked="" type="checkbox"/>		
Portezuela Der.	<input checked="" type="checkbox"/>							Teléfono			<input checked="" type="checkbox"/>
Cristales	<input checked="" type="checkbox"/>										
Antena			<input checked="" type="checkbox"/>								
Espejos	<u>Tallados</u>										
Tapones Ruedas	<u>4</u>										
No. de Llantas	<u>4</u>										
Medida y Marca	<u>235-60-R18 Michelin</u>										

COMBUSTIBLE V 1/4 1/2 3/4 LL

Carga Consistente en: 1 Filtro y Extintor, 3 interruptores, 1 Influyente, cables P/parque, 1 control de juego de llaves y desarmador, Refaccion, Gato campico

Observaciones: Clave "L", Clave P/Gato, tarjeta de circulación y manual en guantera. Golpes y Rayones en general.

	<u>Jorge A. Castillo</u> OPERADOR GRUA	OFICIAL	<u>22-11-18</u> 13:15 PERSONA QUE RECIBIO EL VEHICULO
--	---	---------	--

Cita 10:00 p Jose Castillo

fernando.duarte@subastasventura.com

21/11/2018 16:16

RV: Asignación de Arrastre Folio [0000014160987]

Para Claudia Alvarez Castañeda <calvarez@gruasaries.mx> Copiar jaquelin.kennedy@subastasventura.com

Buen día.

Solicito que me apoye con el traslado de la unidad abajo mencionada, corresponde a la aseguradora

ELEMENT.

Adjunto el QR de activación y Check list, por favor su apoyo con la siguiente información, es muy importante consideren que la unidad deberá de venir con todas las medidas de seguridad para evitar alguna situación o incidencia que afecte la integridad de esta, y en general las siguientes recomendaciones:

✓ **No olvide llevar 2 copias del checlist ya que una se le entrega al usuario que entrega la unidad**

✓ **FAVOR DE LLENAR EL APARTADO DE KILOMETRAJE**

✓ Toma de fotografías al momento de la recolección para sincronizar en sistema (IPOD): SI

✓ La unidad deberá de viajar en plataforma: SI

✓ Día y hora exacta de recolección: **JUEVES 22 DE NOVIEMBRE DE 2018 DE 10:00 A 12:00 PM (SER PUNTUALES)**

✓ Nombre del proveedor de grúa asignado:

✓ Solicitar inventario original: SI

OBSERVACIONES IMPORTANTES:

- ✓ ENTREGAR IMPRESO EL ARCHIVO QR Y CHECKLIST AL CENTRO DE SUBASTAS, PARA LA ACTUALIZACION DE LA UNIDAD EN SISTEMA.
- ✓ REALIZAR LA SINCRONIZACION DE LA TOMA DE FOTOGRAFIAS DE LA RECOLECCION.

NOTA IMPORTANTE:

LA UNIDAD DEBERA CONTAR OBLIGATORIAMENTE CON TARJETA DE CIRCULACION ACTUALIZADA Y PLACAS, DE LO CONTRARIO SOLO PODRA SER RECOLECTADA CON VoBo DEL EJECUTIVO.

Nota: Favor de realizar el servicio en tiempo y forma, en caso de existir alguna situación extraordinaria que impida realizar el servicio, deberán de notificarlo de manera inmediata.

1. SI LA UNIDAD NO ENCIENDE Y NO SE MUEVE POR SI SOLA NO RECOLECTAR Y DAR AVISO DE INMEDIATO A SU SERVIDOR (A).
2. DEBE CONTAR CON AMBAS PLACAS Y TARJETA DE CIRCULACION, DE NO HACERLO DAR AVISO DE INMEDIATO A SU SERVIDOR (A) PARA VALIDAR SI SE RECOLECTA O NO. SI SE REALIZA LA RECOLECCION SIN ESTOS DOCUMENTOS NO SE PAGARÁ EL SERVICIO.
3. NO RETIRASE DEL LUGAR SIN ANTES DAR AVISO DE CUALQUIER CONTRATIEMPO CON EL USUARIO POR LOS DOS PUNTOS ANTERIORMENTE MENCIONADOS, ES NECESARIOS CONTAR CON FIRMA EN QR DE QUIEN ATIENDE EN LOCACION PARA PAGAR UN SERVICIO MUERTO.
4. LEVANTAR CHECKLIST (INVENTARIO) ADJUNTO EN ESTE CORREO DENOTANDO LOS DANOS SUPERFICIALES QUE SE NOTEN A SIMPLE VISTA.
5. ENTREGAR IMPRESO EL ARCHIVO QR Y CHECKLIST AL CENTRO DE SUBASTAS, PARA LA ACTUALIZACION DE LA UNIDAD EN SISTEMA.
6. REALIZAR LA SINCRONIZACION DE LA TOMA DE FOTOGRAFIAS DE LA RECOLECCION.

Obligatoria la entrega de QR en el CS todo proveedor que incurra en este control será acreedor a penalización adicional sobre el pago del mismo servicio

Gracias y saludos.



FOLIO DE ARRASTRE

NO. 0000014160987



Pase de salida

FECHA DE SOLICITUD

21/11/2018

DATOS DEL VEHÍCULO

PROPIETARIO: ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION MEXICO SA DE

NIU : 000033949955

MODELO: ODYSSEY

SINIESTRO: M1994-9

VERSIÓN: LX

VIN: 5KBRL5895EB806716

AÑO: 2014

MOTOR: S/N

COLOR: SIN ASIGNAR

TIPO: AUTOS

PLACAS: XKL2182

MARCA: HONDA

ENTREGA DEL VEHÍCULO

RECIBI

NOMBRE Y FIRMA

OPERADOR DE GRÚA

PLACA DE GRÚA

FECHA DE ENTREGA

980-AP-4.

22-Nov-2018

SELLO

ORIGINAL

Al adjudicarse esta(s) unidad(es) acepto y reconozco la condición de venta, así como el estado material en el que se encuentra y admito que presenta los faltantes

Acepto y reconozco que este bien es un activo dado de baja o un salvamento producto de un siniestro, por lo que libero a Subastas Ventura S.A. de C.V. así como a su propietario, de toda responsabilidad administrativa, civil y/o penal, en virtud de que no se ofrece ninguna garantía por daños y/o vicios ocultos.



FOLIO DE ARRASTRE

NO. 0000014160987



Ubicación de unidad

FECHA

21/11/2018

DATOS DEL VEHÍCULO

PROPIETARIO: ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION MEXICO SA DE CV

NIU: 000033949955

MODELO: ODYSSEY

SINISESTRO: M1994-9

VERSIÓN: LX

VIN: 5KBRL5895EB806716

AÑO: 2014

MOTOR: S/N

COLOR: SIN ASIGNAR

TIPO: AUTOS

PLACAS: XKL2182

MARCA: HONDA

UBICACIÓN

PAÍS: MÉXICO

ESTADO: TAMAULIPAS

POBLACIÓN: ALTAMIRA

COLONIA: Laguna de la puerta

CALLE: Carretera Tampico-Mante

NÚM. EXTERIOR: KM14.5

NÚM. INTERIOR:

CÓDIGO POSTAL: 89603

CONTACTO: Planta CHEMOURS ALTAMIRA

TELÉFONO: 833 104 64 96

CORREO: ramiro.robles@chemours.com

REFERENCIA: ENTREGA Ramiro Robles Del

DESTINO

PAÍS: MÉXICO

ESTADO: TAMAULIPAS

POBLACIÓN: TAMPICO

COLONIA: MORALILLO

CALLE: CARR. VALLES-TAMPICO

NÚM. EXTERIOR: KM. 0+00

NÚM. INTERIOR:

CÓDIGO POSTAL: 92018

CONTACTO:

TELÉFONO:

CORREO:

REFERENCIA:

ENTREGA DEL VEHÍCULO

RECIBI

NOMBRE Y FIRMA

Al adjudicarse esta(s) unidad(es) acepto y reconozco la condición de venta, así como el estado material en el que se encuentra y admito que presenta los faltantes mencionados anteriormente.

Acepto y reconozco que este bien es un activo dado de baja o un salvamento producto de un siniestro, por lo que libero a Subastas Ventura S.A. de C.V. así como a su propietario, de toda responsabilidad administrativa, civil y/o penal, en virtud de que no se ofrece ninguna garantía por daños y/o vicios ocultos.

OPERADOR DE GRÚA

PLACA DE GRÚA

FECHA DE ENTREGA

Jorge Gonzalez Gutierrez Castillo

980-AP-21

22-Nov-2018

SELLO

ORIGINAL