

Ruvo

18/13968

DATOS DEL SINIESTRO

No. De Siniestro: OA18L013968
 Póliza: GX38004252
 Aseg/Terc: ASEGURADO
 Referencia Bancaria de Salvamento OA18L013968S000

DATOS DEL VEHICULO

Marca: GM
 Tipo: TORNADO
 Modelo: 2010
 Serie: 93CXM8022AC179697

- Volante original de Valuación
- Valuación Mitchell
- Presupuesto de Taller o Agencia
- Cuadro comparativo y/o cotizaciones de partes
- Soporte de Valor del vehículo (Ebc, Kbb, etc.)
- Copia Factura de Origen
- Fotografías del vehículo (En sistema)
- Formato Múltiple para ajustes de Reserva
- Asesoría de Auto Relevo
- Consulta SAP
- REPUVE
- Ubicación

ENTREGA
N/A
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
N/A
Si
Si

\$82,720.

GARADGE PULLMAN S.A. DE C.V. (MATRIZ)

Orestian

Observaciones del valuador

De acuerdo a las condiciones generales de la póliza la unidad ha sido determinada perdida total realizando entrega al cliente en los siguientes documentos:

- Lista de documentos requeridos para la indemnización de Pérdida Total
- Carta para baja de placas
- Placas del vehículo
- Formato de identificación del Cliente (PLD)
- Carta de retiro de placas
- Carta de retiro de pertenencias y/o adaptaciones no amparadas

RECIBI
Si
Si
Si
Si
Si
N/A

Observaciones del cliente

Fecha de entrega de valuación:	<u>24/01/2019</u>	Fecha de Sin:	<u>17/12/2018</u>	Días:	<u>38</u>
Valor comercial, Valor factura y SA	<u>75,200.00</u>	Mes:	<u>DICIEMBRE</u>	Página:	<u>0</u>
Perdida total terminal		Michell MO			<u>11,479.20</u>
% de daños		Refacciones			<u>53,882.10</u>
Valor Restos	<u>\$37,600</u>	Total de daños			<u>55,361.30</u>
Valor Restos	<u>270</u>				

[Signature]
 Nombre, firma y sello de valuador

Nombre, firma y sello de Supervisor
[Signature]
 Nombre, firma y sello de Administrativa de Perdida total
 Hijo Alejandro Vil
 CLAIMS SUPERVISOR