

(LLENAR CON LETRA DE MOLDE) N°. DE REPORTE 1000000000 N°. DE SINIESTRO 1000000000 FOLIO 962916

NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL _____ ASEGURADO TERCERO LLAVES: SÍ NO CANTIDAD

FECHA: DD 12 MM 11 AA 11 HORA 10 N°. DE PÓLIZA 1111111111 DESTINO _____ NOMBRE _____

DIRECCIÓN (DEL DESTINO) _____ AGENCIA TALLER CORRALÓN OTRO

MARCA Nissan TIPO Versa PUERTAS 4 MODELO (AÑO) 2017 N°. DE MOTOR _____

N°. DE SERIE 3NT117ADAKR 9.1691 COLOR Verde PLACAS _____ TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA MANUAL

KILOMETRAJE 11,115 COMBUSTIBLE VACÍO 1/4 1/2 3/4 LLENO

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.
MOTOR				53.- CODERAS				104.- MANIJAS EXTERIORES			
1.- ALTERNADOR	<input checked="" type="checkbox"/>			54.- COMPAC DISC (MARCA)				105.- MOLDURAS (N°.)			
2.- BATERÍA (MARCA)	<input checked="" type="checkbox"/>			55.- CONSOLA				106.- PUERTA DELANTERA			
3.- BAYONETA ACEITE MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/>			56.- CONTROL AIRE ACONDICIONADO				107.- PUERTA TRASERA			
4.- BAYONETA ACEITE HIDRÁULICO	<input checked="" type="checkbox"/>			57.- CONTROL CALEFACCIÓN				108.- REFLEJANTE LAT. DELANTERO			
5.- BAYONETA ACEITE TRANSMISIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>			58.- DEFROSTER				109.- REFLEJANTE LAT. TRASERO			
6.- BOBINA	<input checked="" type="checkbox"/>			59.- ECUALIZADOR (MARCA)				110.- SALPICADERA			
7.- BOCINA CLAXON	<input checked="" type="checkbox"/>			60.- ENCENDEDOR				111.- TAPONES RUEDAS (N°.)			
8.- BOMBA DIRECCIÓN HIDRÁULICA	<input checked="" type="checkbox"/>			61.- ESPEJO RETROVISOR				112.- VIDRIOS LATERALES (N°.)			
9.- BOMBA DE AGUA	<input checked="" type="checkbox"/>			62.- INSTRUMENTOS DEL TABLERO				PARTE FRONTAL			
10.- BOMBA DE GASOLINA	<input checked="" type="checkbox"/>			63.- LUZ INTERIOR				113.- BISELES			
11.- BANDAS DE MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/>			64.- LUZ STOP				114.- BRAZOS DE LIMPIADORES			
12.- BOSTER DE FRENOS	<input checked="" type="checkbox"/>			65.- MANIJAS INTERIORES				115.- COFRE			
13.- CABLES DE BUJÍAS	<input checked="" type="checkbox"/>			66.- PALANCA DE VELOCIDADES				116.- CUARTOS DE LUZ			
14.- CAJA DE VELOCIDADES	<input checked="" type="checkbox"/>			67.- PERILLA DE PALANCA DE VEL.				117.- DEFENSA DELANTERA			
15.- CARBURADOR	<input checked="" type="checkbox"/>			68.- RADIO / ESTÉREO (MARCA)				118.- FAROS DE HALÓGENO			
16.- COMP. AIRE ACONDICIONADO	<input checked="" type="checkbox"/>			69.- RELOJ				119.- FAROS DE NIEBLA			
17.- COMPUTADORA (MOTOR)	<input checked="" type="checkbox"/>			70.- SEGUROS ELÉCTRICOS				120.- PARABRISAS			
18.- COMPUTADORA (VIAJE)	<input checked="" type="checkbox"/>			71.- TABLERO				121.- PARRILLA			
19.- CORNETAS DE AIRE	<input checked="" type="checkbox"/>			72.- TAPETES (NO.)				122.- PLUMAS LIMPIADORES			
20.- DEPÓSITO AGUA LIMPIADORES	<input checked="" type="checkbox"/>			73.- VENTANAS ELÉCTRICAS				123.- PORTA PLACA			
21.- DIFERENCIAL	<input checked="" type="checkbox"/>			74.- VESTIDURAS				124.- TOPES			
22.- DIRECCIÓN HIDRÁULICA	<input checked="" type="checkbox"/>			75.- VISERAS				PARTE TRASERA			
23.- DISTRIBUIDOR	<input checked="" type="checkbox"/>			76.- VOLANTE				125.- CALAVERAS			
24.- ENCENDIDO ELECTRÓNICO	<input checked="" type="checkbox"/>			77.- TARJETAS DE GPS				126.- CHAPA CAJUELA			
25.- FILTRO DE AIRE	<input checked="" type="checkbox"/>			78.- TARJETA DE MEMORIA				127.- DEFENSA TRASERA			
26.- FLECHA CARDAN	<input checked="" type="checkbox"/>			CAJUELA				128.- LIMPIADORES			
27.- GENERADOR	<input checked="" type="checkbox"/>			79.- ALFOMBRA CAJUELA				129.- MEDALLÓN			
28.- MARCHA	<input checked="" type="checkbox"/>			80.- CABLES PASA CORRIENTE				130.- PORTA PLACA			
29.- MOTOR (MONOBLOCK)	<input checked="" type="checkbox"/>			81.- CARTÓN CAJUELA				131.- SISTEMA DE ESCAPE			
30.- MOTOR LIMPIADORES	<input checked="" type="checkbox"/>			82.- LLAVE DE RUEDAS				132.- TAPA CAJUELA			
31.- MOTOR VENTILADOR	<input checked="" type="checkbox"/>			83.- HERRAMIENTA (NO.)				133.- TOPES			
32.- RADIADOR	<input checked="" type="checkbox"/>			84.- LLAVE DE RUEDAS				GENERAL			
33.- REGULADOR	<input checked="" type="checkbox"/>			85.- LLENTE (REF. MARCA Y VIDA)				134.- ANTENA			
34.- SEMIEJES	<input checked="" type="checkbox"/>			86.- SERRILLAS (MARCA Y VIDA)				135.- CANASTILLA			
35.- SISTEMA DE GAS	<input checked="" type="checkbox"/>			87.- SERRILLAS (MARCA Y VIDA)				136.- ESPOILERS (D) Y (I)			
36.- SISTEMA DE INYECCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>			88.- COSTADOS				137.- FUSIBLES/ELEVADORES (N°.)			
37.- TANQUE DE GASOLINA	<input checked="" type="checkbox"/>			89.- ESPERA DEFROSTER				138.- GUATA COFRE			
38.- TAPÓN ACEITE MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/>			90.- ESTRIBO				139.- PLACA (D) Y (I)			
39.- TAPÓN RADIADOR	<input checked="" type="checkbox"/>			91.- MANIJAS INTERIORES				140.- RINES (MARCA)			
40.- TURBO CARGADOR	<input checked="" type="checkbox"/>			92.- MOLDURAS (NO.)				141.- TAPÓN GASOLINA			
41.- VÁLVULA REPARTIDORA	<input checked="" type="checkbox"/>			93.- PUERTA DELANTERA				142.- TOLDO			
INTERIOR				LADO IZQUIERDO				OTROS			
42.- ALFOMBRA	<input checked="" type="checkbox"/>			94.- PUERTA TRASERA				143.- ALARMA			
43.- ASIENTOS DELANTEROS	<input checked="" type="checkbox"/>			95.- REFLEJANTE LATERAL DELANTERO				144.- EXTINGUIDOR			
44.- ASIENTOS TRASEROS	<input checked="" type="checkbox"/>			96.- REFLEJANTE LATERAL TRASERO				145.- LLAVERO			
45.- BOCINAS (MARCA Y N°.)	<input checked="" type="checkbox"/>			97.- SALPICADERA				146.- OBJETOS PERSONALES			
46.- BOLSAS DE AIRE (N°.)	<input checked="" type="checkbox"/>			98.- TAPONES RUEDAS (N°.)				147.- OTROS PAPELES			
47.- BOTONES RADIO / ESTÉREO	<input checked="" type="checkbox"/>			99.- VIDRIOS LATERALES (N°.)				148.- PLACA VIN.			
48.- CABECERAS	<input checked="" type="checkbox"/>			100.- ALETAS				149.- LLANTAS			
49.- CAJUELA DE GUANTES	<input checked="" type="checkbox"/>			101.- COSTADO				MARCA <u>157 136</u>			
50.- CENICEROS	<input checked="" type="checkbox"/>			102.- ESPEJO EXTERIOR				VIDA: DD <input type="checkbox"/> DI <input type="checkbox"/> TD <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/>			
51.- CINTURONES DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>			103.- ESTRIBO				150.- OTROS			
52.- CLAXON (FUNCIONANDO)	<input checked="" type="checkbox"/>										

Subastas Venturo.com
CENTRO DE SUBASTAS
UNIDAD RECIBIDA
VIGILANTE
Dante Lopez
FECHA 3/5/17 **HORA** 15:35

NOTA: EL EQUIPO ADICIONAL QUE PRESENTE LA UNIDAD Y QUE NO SE ENCUENTRE EN LOS CONCEPTOS ANTERIORMENTE SEÑALADO DEBERÁ ANOTARSE DESCRIBIENDO LA MARCA Y EL ESTADO DE CONSERVACIÓN.

FIRMA DEL OPERADOR GRÚA QUE RECIBE

FIRMA DEL AJUSTADOR QUE RECIBE

FIRMA DEL ASEGURADO O TERCERO O REPRESENTANTE QUE ENTREGA

MORALES COSME RAMIREZ DE IBARRA PLACAS 94-AE-92

ASEGURADO TERCERO
 TERCERO ASEGURADO CON QUÁLITAS

Nº. DE REPORTE 441540 FOLIO 5414391
 Nº. DE SINIESTRO FOLIO ELECTRÓNICO 191VH00208836

FECHA 12/04/19 HORA: 01:30 Nº. DE PÓLIZA 4129898490 Nº. DE ENDOSO Nº. DE INCISO 01

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE J. Jesus Vargas Mendoza E-MAIL TELÉFONO 462 22 22 087
 RAZÓN SOCIAL DEL CDR A DONDE SE ENVIARÁ EL VEHÍCULO Auto clinica Gallardo RESPONSABLE TELÉFONO 462 626 1212
 DOMICILIO Av. Guerrero #650, Col. Centro COBERTURA RC
 MARCA Nissan TIPO Versa MODELO (AÑO) 2019 KILOMETRAJE
 Nº. DE SERIE 3N1CN7AD7KK421091 COLOR Verde/Blanco TRANSMISIÓN
 PLACAS A810E6E AUTOMÁTICA MANUAL

CLÁUSULA DE DEDUCIBLE

APLICA DEDUCIBLE NO SI TIPO DEDUCIBLE ADMINISTRATIVO:
 SUMA ASEGURADA PORCENTAJE DED. CANTIDAD \$
 TALLER / AGENCIA: FAVOR DE NO COBRAR EL DEDUCIBLE, ESTE SERÁ PAGADO EN OFICINAS DE QUÁLITAS DIRECTAMENTE
 SIPAC CODE CADE ACUERDO Q



DESCRIPCIÓN DE DAÑOS A REPARAR

① Parabrisas ② Toldo ③ Pta. delant. derecha ④ Pta. tras. derecha
 ⑤ Costado derecho ⑥ Fania trasera ⑦ Tapa cajuela ⑧ Calavera derecha
 ⑨ Medallon ⑩ Calavera izq. ⑪ Costado izq. ⑫ Pta. tras. izq.
 ⑬ Susp. trasera ⑭ Rin y llanta tras. derecha ⑮ Piso cajuela
 ⑯ Tolda de escape ⑰ Poste "A" derecho ⑱ Espejo lat. derecho

POSIBLE AGRAVAMIENTO SÓLO PÉRDIDA TOTAL DAÑOS MATERIALES (SPT)

DAÑOS PREEXISTENTES: SI NO



ES IMPORTANTE DESTACAR QUE SI POR CUALQUIER CAUSA NO ESTUVIERE VIGENTE EL CONTRATO DE SEGURO QUE DEBIERA AMPARAR ESTE RIESGO, O SE PRESENTA ALGUNA CAUSA DE EXCLUSIÓN CONTENIDA DENTRO DE LAS CONDICIONES GENERALES APLICABLES, QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V. NO ADQUIRIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LA PRESENTE ORDEN DE ADMISIÓN Y LA RESPONSABILIDAD DEL DAÑO ASÍ COMO LIQUIDAR LOS GASTOS CAUSADOS A LA COMPAÑÍA, CORREN A CARGO DEL ASEGURADO.

EL AJUSTADOR / ABOGADO CARECE DE FACULTADES PARA COMPROMETER LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE PARTES DAÑADAS EN EL ACCIDENTE, AL IGUAL QUE PARA DETERMINAR QUE LA UNIDAD, POR LOS DAÑOS QUE PRESENTA; DEBE SER CONSIDERADA PÉRDIDA TOTAL.

HAGO CONSTAR QUE SIN QUE MEDIE SEULSIÓN, CONVENIENCIA, INDUCCIÓN, PRESIÓN O CONDICIÓN DE CUALQUIER ÍNDOLE, SELECCIONO LIBREMENTE AL TALLER ARRIBA INDICADO; PARA QUE EL VEHÍCULO SEA ENVIADO PARA VALUACIÓN DE DAÑOS Y/O REPARACIÓN, ACEPTANDO DE CONFORMIDAD EL CONTENIDO E INDICACIONES QUE AMPARA LA PRESENTE ORDEN DE ADMISIÓN.

J. Daniel Escamilla 26225
 NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA DEL AJUSTADOR / ABOGADO

JUAN ISMAEL FERNANDEZ BARBA
 NOMBRE, APELLIDOS, Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL ASEGURADO O TERCERO