

Nº. DE REPORTE **398 810**

Nº. DE SINIESTRO

FOLIO **862287**

(LLENAR CON LETRA DE MOLDE)

ASEGURADO  TERCERO

LLAVES SI  NO

NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

DESTINO

NOMBRE

**Los Divina Duran**

**Venta**

FECHA **09/09/20** HORA **12:59** Nº. DE PÓLIZA **262054676**

AGENCIA

TALLER

CORRALÓN

OTRO

DIRECCIÓN (DEL DESTINO)

**Calle Progreso No. 17 1500**

MARCA

TIPO

PUERTAS

MODELO (AÑO)

NO. DE MOTOR

**Cross**

COLOR

PLACAS

TRANSMISIÓN

Nº. DE SERIE

**9**

**2018**

COMBUSTIBLE VACÍO  1/4  1/2  3/4  LLENO

AUTOMÁTICA

MANUAL

KILOMETRAJE

**214530886**

1515 0110-3130

1/4  1/2  3/4  LLENO

1/4  1/2  3/4  LLENO

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.
MOTOR				52.- CLAXON (FUNCIONANDO)				102.- MANIJAS EXTERIORES			
1.- ALTERNADOR				53.- CODERAS				103.- MOLDURAS (Nº.)			
2.- BATERIA (MARCA)				54.- COMPAC DISC (MARCA)				104.- PUERTA DELANTERA			
3.- BAYONETA ACEITE MOTOR				55.- CONSOLA				105.- PUERTA TRASERA			
4.- BAYONETA ACEITE HIDRÁULICO				56.- CONTROL AIRE ACONDICIONADO				106.- REFLEJANTE LAT. DELANTERO			
5.- BAYONETA ACEITE TRANSMISIÓN				57.- CONTROL CALEFACCIÓN				107.- REFLEJANTE LAT. TRASERO			
6.- BOBINA				58.- DEFROSTER				108.- SALPICADERA			
7.- BOCINA CLAXON				59.- ECUALIZADOR (MARCA)				109.- TAPONES RUEDAS (Nº.)			
8.- BOMBA DIRECCIÓN HIDRÁULICA				60.- ENCENDIDOR				110.- VIDRIOS LATERALES (Nº.)			
9.- BOMBA DE AGUA				61.- ESPEJO RETROVISOR				<b>PARTE FRONTAL</b>			
10.- BOMBA DE GASOLINA				62.- INSTRUMENTOS DEL TABLERO				111.- BISELES			
11.- BANDAS DE MOTOR				63.- LUZ INTERIOR				112.- BRAZOS DE LIMPIADORES			
12.- BOSTER DE FRENSOS				64.- LUZ STOP				113.- COFRE			
13.- CABLES DE BUJÍAS				65.- MANIJAS INTERIORES				114.- CUARTOS DE LUZ			
14.- CAJA DE VELOCIDADES				66.- PALANCA DE VELOCIDADES				115.- DEFENSA DELANTERA			
15.- CARBURADOR				67.- PERILLA DE PALANCA DE VEL.				116.- FAROS DE HALÓGENO			
16.- COMP. AIRE ACONDICIONADO				68.- RADIO / ESTÉREO (MARCA)				117.- FAROS DE NIEBLA			
17.- COMPUTADORA (MOTOR)				69.- RELOJ				118.- PARABRISAS			
18.- COMPUTADORA (VIAS)				70.- SEGUROS ELÉCTRICOS				119.- PARRILLA			
19.- CORNE PAS DE AIRE				71.- TABLERO				120.- PLUMAS LIMPIADORES			
20.- DEPOSITO AGUA LIMPIADORES				72.- TAPETES (Nº.)				121.- PORTA PLACA			
21.- DIFERENCIAL				73.- VENTANAS ELÉCTRICAS				122.- TOPES			
22.- DIRECCIÓN HIDRÁULICA				74.- VESTIDURAS				<b>PARTE TRASERA</b>			
23.- DISTRIBUIDOR				75.- VISERAS				123.- CALAVERAS			
24.- ENCENDIDO ELECTRÓNICO				76.- VOLANTE				124.- CHAPA CAJUELA			
25.- FILTRO DE AIRE				<b>CAJUELA</b>				125.- DEFENSA TRASERA			
26.- FLECHA CARDAN				77.- ALFOMBRA CAJUELA				126.- LIMPIADORES			
27.- GENERADOR				78.- CABLES PASA CORRIENTE				127.- MEDALLÓN			
28.- MARCHA				79.- CARTÓN CAJUELA				128.- PORTA PLACA			
29.- MOTOR ANTI-LOCK				80.- GATO (TIPO)				129.- SISTEMA DE ESCAPE			
30.- MOTOR LIMPIADORES				81.- HERRAMIENTA (Nº.)				130.- TAPA CAJUELA			
31.- MOTOR Ventilador				82.- LLAVE DE RUEDAS				131.- TOPES			
32.- RADIADOR				83.- LLANTA REF. (MARCA Y VIDA)				<b>GENERAL</b>			
33.- REGULADOR				84.- SEÑALES DE CARRETERA				132.- ANTENA			
34.- SEMEJES				<b>LADO DERECHO</b>				133.- CANASTILLA			
35.- SISTEMA DE LUZ				85.- ALETAS				134.- ESPOILERS (D) Y (I)			
36.- SISTEMA DE INYECCIÓN				86.- COSTADOS				135.- FUSIBLES/ELEVADORES (Nº.)			
37.- TANQUE DE GASOLINA				87.- ESPEJO EXTERIOR				136.- GUATA COFRE			
38.- TAPÓN ACEITE MOTOR				88.- ESTRIBO				137.- PLACA (D) Y (I)			
39.- TAPÓN RADIADOR				89.- MANIJAS EXTERIORES				138.- RINES (MARCA)			
40.- TURBO CARGADOR				90.- MOLDURAS (Nº.)				139.- TAPÓN GASOLINA			
41.- VALVULA REPARTIDORA				91.- PUERTA DELANTERA				140.- TOLDO			
<b>INTERIOR</b>				92.- PUERTA TRASERA				<b>OTROS</b>			
42.- ALFOMBRA				93.- REFLEJANTE LATERAL DELANTERO				141.- ALARMA			
43.- ASIENTOS DELANTEROS				94.- REFLEJANTE LATERAL TRASERO				142.- EXTINGUIDOR			
44.- ASIENTOS TRASEROS				95.- SALPICADERA				143.- LLAVERO			
45.- BOCINAS (MARCA Y Nº.)				96.- TAPONES RUEDAS (Nº.)				144.- OBJETOS PERSONALES			
46.- BOLSAS DE AIRE (Nº.)				97.- VIDRIOS LATERALES (Nº.)				145.- OTROS PAPPLES			
47.- BOTONES RADIO / ESTÉREO				<b>LADO IZQUIERDO</b>				146.- PLACAVIN.			
48.- CABECERAS				98.- ALETAS				147.- LLANTAS			
49.- CAJUELA DE GUANTES				99.- COSTADO				MARCA			
50.- CENICEROS				100.- ESPEJO EXTERIOR				VIDA: DD <input type="checkbox"/> DI <input type="checkbox"/> TD <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/>			
51.- CINTURONES DE SEGURIDAD				101.- ESTRIBO				148.- OTROS			

NOTA: EL EQUIPO ADICIONAL QUE PRESENTE LA UNIDAD Y QUE NO SE ENCUENTRE EN LOS CONCEPTOS ANTERIORMENTE SEÑALADO DEBERÁ ANOTARSE DESCRIBIENDO LA MARCA Y EL ESTADO DE CONSERVACIÓN.

SERVICIOS IGUALES EN SUBASTA

**VIGILANCIA**

**CENTRO DE SUBASTAS**

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA ASEGURADO O TERCERO O REPRESENTANTE QUE ENTREGA

NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA DEL AJUSTADOR QUE RECIBE

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL QUE RECIBE

Entres en unida de Aconda A occacion de los autos  
 19-0-20  
 14/09/20  
 S.V. Delo Tacho  
 16:42

ASEGURADO  TERCERO  N° DE REPORTE 398 816 FOLIO 5722728  
 TERCERO ASEGURADO  CON QUÁLITAS N° DE SINIESTRO  FOLIO ELECTRÓNICO 20N1A10119401812  
 FECHA 04/04/2020 HORA: 12:59 N° DE PÓLIZA 2620546078 N° DE ENDOSO  N° DE INCISO 01

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE Divina Duran Suarez E-MAIL  TELÉFONO   
 RAZÓN SOCIAL DEL CDR A DONDE SE ENVIARÁ EL VEHÍCULO Subastas Ventura RESPONSABLE  TELÉFONO   
 DOMICILIO C. Benito Progreso COBERTURA D.M.  
 MARCA Suzuki TIPO S-Cross MODELO (AÑO) 2018 KILOMETRAJE   
 N° DE SERIE T5MVA2252JMS50886 COLOR GRIS TRANSMISIÓN   
 PLACAS CVD-373-E AUTOMÁTICA  MANUAL

### CLÁUSULA DE DEDUCIBLE

APLICA DEDUCIBLE NO  SI  TIPO  FIJO  % 5 ADM  DEDUCIBLE ADMINISTRATIVO:  
 SUMA ASEGURADA \$234,891.90 PORCENTAJE DED. 5 % CANTIDAD \$ 11,744.59 TALLER / AGENCIA: FAVOR DE NO COBRAR EL DEDUCIBLE, ÉSTE SERÁ PAGADO EN OFICINAS DE QUÁLITAS DIRECTAMENTE FIRMA DEL AJUSTADOR / ABOGADO   
 SIPAC  CODE   
 CADE  ACUERDO Q

### ÁREAS DAÑADAS EN EL SINIESTRO



### DESCRIPCIÓN DE DAÑOS A REPARAR


- 1) Fascia Delantera
- 2) Cofre
- 3) Parrilla
- 4) Faro Derecho
- 6) Sol Placadera Derecha
- 7) Radiador
- 8) Bolsas de Aire
- 9) Costado Derecho
- 10) Puertas Derechas
- 11) Sostencion Delantera

### EN CASO DE INUNDACIÓN

- NIVEL 1 (Hasta el estribo)  
 NIVEL 2 (Por debajo del tablero, alfombra y asientos)  
 NIVEL 3 (Por arriba del tablero)

POSIBLE AGRAVAMIENTO  SÓLO PÉRDIDA TOTAL DAÑOS MATERIALES (SPT)

### DAÑOS PREEXISTENTES: SI NO



ES IMPORTANTE DESTACAR QUE SI POR CUALQUIER CAUSA NO ESTUVIERE VIGENTE EL CONTRATO DE SEGURO QUE DEBIERA AMPARAR ESTE RIESGO, O SE PRESENTA ALGUNA CAUSA DE EXCLUSIÓN CONTENIDA DENTRO DE LAS CONDICIONES GENERALES APLICABLES, QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V. NO ADQUIRIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LA PRESENTE ORDEN DE ADMISIÓN Y LA RESPONSABILIDAD DEL DAÑO ASÍ COMO LIQUIDAR LOS GASTOS CAUSADOS A LA COMPAÑÍA, CORREN A CARGO DEL ASEGURADO.

EL AJUSTADOR / ABOGADO CARECE DE FACULTADES PARA COMPROMETER LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE PARTES DAÑADAS EN EL ACCIDENTE, AL IGUAL QUE PARA DETERMINAR QUE LA UNIDAD, POR LOS DAÑOS QUE PRESENTA; DEBE SER CONSIDERADA PÉRDIDA TOTAL.

HAGO CONSTAR QUE SIN QUE MEDIE SUGERENCIA, CONVENIENCIA, INDUCCIÓN, PRESIÓN O CONDICIÓN DE CUALQUIER ÍNDOLE, SELECCIONO LIBREMENTE AL TALLER ARRIBA INDICADO; PARA QUE EL VEHÍCULO SEA ENVIADO PARA VALUACIÓN DE DAÑOS Y/O REPARACIÓN, ACEPTANDO DE CONFORMIDAD EL CONTENIDO E INDICACIONES QUE AMPARA LA PRESENTE ORDEN DE ADMISIÓN.

Jose Antonio Noguera  
 NOMBRE, APELLIDOS, Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL ASEGURADO O TERCERO

Diego Dorcas Morales  
 NOMBRE, APELLIDOS, Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL AJUSTADOR / ABOGADO