



No. de siniestro HMO34115	No. de póliza VC1816410000	No. de inciso 144	Fecha de siniestro 23 05 2020	Información: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Tercero
Riesgo: <input checked="" type="checkbox"/> Colisión <input type="checkbox"/> Robo <input type="checkbox"/> DM <input type="checkbox"/> RC <input type="checkbox"/> RT				
Nombre del conductor/asegurado/tercero COMERCIAL MONTENIS SA DE CV.				Teléfono:

Datos del vehículo					
Marca: NISSAN	Tipo: MANCHA	Modelo: 2019	Placas: VYW891A	VIN: KLZ16742	Color: BLANCO

Exterior			Interiores				
	Si	No	Observaciones		Si	No	Observaciones
Faros		<input checked="" type="checkbox"/>		Bocinas	<input checked="" type="checkbox"/>		originales
Faros extras		<input checked="" type="checkbox"/>		Bocinas extra/Marca			
Parrilla		<input checked="" type="checkbox"/>		Estereo/Marca/Carátula			original
Limpiadores	<input checked="" type="checkbox"/>			Genicero			
Emblemas	<input checked="" type="checkbox"/>		traceros	Espejo retrovisor interior	<input checked="" type="checkbox"/>		
Molduras		<input checked="" type="checkbox"/>		Tapete de cajuela	<input checked="" type="checkbox"/>		
Espejos laterales	<input checked="" type="checkbox"/>			Tapetes Hule y/o Alfombra	<input checked="" type="checkbox"/>		alfombra
Lunas laterales	<input checked="" type="checkbox"/>			Motor	Si	No	Observaciones
Tapones y/o arillos de rueda	<input checked="" type="checkbox"/>		atras	Computadora	<input checked="" type="checkbox"/>		
Rines de aluminio/acero		<input checked="" type="checkbox"/>	hierro	Catalizador	<input checked="" type="checkbox"/>		
Tapón de gasolina	<input checked="" type="checkbox"/>			Motor limpiadores		<input checked="" type="checkbox"/>	
Calaveras	<input checked="" type="checkbox"/>			Batería/Marca	<input checked="" type="checkbox"/>		
Antena	<input checked="" type="checkbox"/>			Bujías y cables	<input checked="" type="checkbox"/>		
Placas	<input checked="" type="checkbox"/>			Caja de relevadores	<input checked="" type="checkbox"/>		
Spoiler				Caja de fusibles	<input checked="" type="checkbox"/>		
Llanta TI/Marca/Estado	<input checked="" type="checkbox"/>		40% MAXIS	Bayoneta de aceite	<input checked="" type="checkbox"/>		
Llanta DD/Marca/Estado	<input checked="" type="checkbox"/>		40% MAXIS	Bayoneta de dirección	<input checked="" type="checkbox"/>		
Llanta DI/Marca/Estado	<input checked="" type="checkbox"/>		40% MAXIS	Bayoneta de transmisión		<input checked="" type="checkbox"/>	
Llanta TD/Marca/Estado	<input checked="" type="checkbox"/>		30% MAXIS	Bocinas de claxon		<input checked="" type="checkbox"/>	
Interiores				Varios	Si	No	Observaciones
Señal de emergencia		<input checked="" type="checkbox"/>		Kilometraje	<input checked="" type="checkbox"/>		38305
Extinguidor		<input checked="" type="checkbox"/>		Adaptación y/o equipo especial	<input checked="" type="checkbox"/>		
Llanta de refacción/Tipo(normal/temporal)	<input checked="" type="checkbox"/>		temporal	Llavero/Control	<input checked="" type="checkbox"/>		
Tipo de gato	<input checked="" type="checkbox"/>			Gasolina			Reserva
Bolsa de herramientas	<input checked="" type="checkbox"/>						
Llaves L o X	<input checked="" type="checkbox"/>						

SA-098 • DICIEMBRE 2012

Original

NO. A0000444500739



FOLIO DE INGRESO



DIRECCIÓN DEL CENTRO DE SUBASTA

Fracción 2-A2 del KM 17.6 de la Carr Bahía de Kino COL. La Manga,

TELS: 6621189498

TIPO:

FECHA: 04/06/2020

CENTRO DE SUBASTAS

HERMOSILLO

FECHA DE ELABORACIÓN

04/06/2020

DATOS DEL VEHÍCULO

NIU: 000047256321

SERIE: 3N1CK3CD4KL216742

PERSONA QUE REALIZÓ EL PROCESO: AARON ALVARADO DOMINGUEZ

EMPRESA: Axa Seguros S.A. de C.V.

DATOS UNIDAD

TIPO: AUTOS

INVENTARIO CLIENTE: HM03411J

MARCA: NISSAN

MODELO: MARCH

VERSION:

SENSE T/A A/A

AÑO: 2019

COLOR:

MOTOR: S/N

DATOS DE ORIGEN

RAZÓN SOCIAL: TALLER AUTOCLINICA

TELÉFONO: 0

CONTACTO: TALLER AUTOCLINICA

CALLE: 5 DE FEBRERO

COLONIA: 5 DE MAYO

CÓDIGO POSTAL: 00000

PAIS: MÉXICO

ESTADO: SONORA

POBLACIÓN: HERMOSILLO

04 JUN. 2020