




Nº DE SINIESTRO: KL206049783 NO. DE PÓLIZA: 447730 FECHA: 13/07/10 FOLIO: 95890

AJUSTADOR: Emilio Bion ASEGURADO:  TERCERO:  ROBO:

**DATOS DEL VEHÍCULO**

MARCA: RENAULT TIPO: KOLAS ORDEN DE:   
 SUB-MARCA:  COLOR: Negra  
 NO. DE PUERTAS: 5 Nº DE SERIE:  KILOMETRAJE:   
 PLACAS: K 87 AXR Nº DE PLACAS: 2 GASOLINA:  3/4  1/2  1/4  V   
 EMPRESA DE GRÚAS: GRUAS RALI NO. DE GRÚA: 35 LOCALIZACIÓN LLAVES: Ocotacocac  
 Nº DE TORRE:  LOCALIZACIÓN LLAVES:   
 FOLIOS DE SELLOS INSTALADOS:

**ESTADO EN QUE SE RECIBE EL VEHÍCULO**



OTROS	SI	NO	CONDICIÓN
TABLERO	/	/	CID
CINTURONES DE SEGURIDAD	/	/	S
¿ASIENTOS PIEL O TELA?	/	/	S
NÚMERO DE CABECERAS	/	/	CID
BOLSAS DE AIRE FRONTALES	/	/	CID
BOLSA DE AIRE LATERALES	/	/	CID
CAPACETE O TOLDO INTERIOR	/	/	CID
QUEMACOCOS	/	/	CID
PORTALENTES	/	/	SIN lentes
LLAVES DE ENCENDIDO	/	/	
CONTROL(ES) DE ALARMA	/	/	
VOLANTE	/	/	CID
¿ESTÉREO O RADIO MARCA?	/	/	
¿EQUILIZADOR MARCA?	/	/	
¿AMPLIFICADOR MARCA?	/	/	
¿BOCINAS MARCA?	/	/	N,N
NÚMERO DE TAPETES	/	/	3
PANTALLA DE DVD	/	/	
TANQUE DE GAS LP Y SISTEMA DE CARBURACIÓN	/	/	
CANASTA PORTAEQUIPAJE	/	/	
TIRÓN DE ARRASTRE	/	/	
ANTENA	/	/	
LLANTAS	/	/	4 2 CID
RINES DE ACERO	/	/	
RINES DEPORTIVOS	/	/	4
TAPA DE RUEDA O POLVERAS	/	/	
BURRERA	/	/	
GATO	/	/	
LLANTA DE REFACCIÓN	/	/	
HERRAMIENTAS	/	/	
REFLEJANTES DE EMERGENCIA	/	/	
ALERÓN TAPA CAJUELA (COLA DE PATO)	/	/	
CAMPER	/	/	
EXTINGUIDOR	/	/	

PARTE DELANTERA	SI	NO	CONDICIÓN	PARTE TRASERA	SI	NO	CONDICIÓN
COFRE	/	/	CID	DEFENSA O FACIA	/	/	
MARCO DE RADIADOR	/	/	CID	TAPA CAJUELA	/	/	CID
DEFENSA O FACIA	/	/	CID	TAPA MOTOR	/	/	
PARRILLA	/	/		MEDALLÓN	/	/	
EMBLEMA DE PARRILLA	/	/		CINTILLA DE DEFENSA	/	/	
CINTILLA DE DEFENSA	/	/		CAJA PICK UP PLÁSTICA	/	/	
PARABRISAS	/	/	CID	CALAVERA CENTRAL O STOP	/	/	
LIMPIABRISAS	/	/	2	SENSORES DE FACIA	/	/	
ESPEJO RETROVISOR	/	/					
SPOILER DELANTERO	/	/					
PORTAPLACAS	/	/					

MECÁNICA	SI	NO	CONDICIÓN
ALTERNADOR	/	/	
MARCHA	/	/	N/V
TAPÓN DE RADIADOR	/	/	
BALLONETAS (MEDIDORES DE NIVELES)	/	/	
¿BATERÍA MARCA?	/	/	
FILTRO DE AIRE	/	/	
LLANTAS	/	/	
RADIADOR MOTOR	/	/	
CONDENSADOR AIRE ACONDICIONADO	/	/	
COMPUTADORA	/	/	
DISTRIBUIDOR	/	/	
NÚMERO DE CABLES DE BUJÍAS	/	/	N/V
BOBINA	/	/	
TAPÓN DE GASOLINA	/	/	
TAPÓN DE ACEITE	/	/	
SISTEMA FUEL INYECCIÓN	/	/	
CAJA DE FUSIBLES	/	/	
MOFLE O CATALIZADOR	/	/	

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	CONDICIÓN
SALPICADERA DELANTERA	/	/	CID
FARO	/	/	CID
FARO DEPORTIVO DE HALÓGENO	/	/	
VESTIDURAS INTERIORES DE PUERTA	/	/	
BISEL DE FARO	/	/	FARO
CUARTOS DE LUZ	/	/	
CALAVERA	/	/	2
CRISTALES	/	/	CID
ESPEJO LATERAL	/	/	
EMBLEMA(S)	/	/	2
MOLDURAS DE PUERTA(S)	/	/	2
ESTRIBO EXTERIOR DE PLÁSTICO O ALUMINIO	/	/	2

COSTADO DERECHO	SI	NO	CONDICIÓN
SALPICADERA DELANTERA	/	/	CID
FARO	/	/	CID
FARO DEPORTIVO DE HALÓGENO	/	/	
VESTIDURAS INTERIORES DE PUERTA	/	/	
BISEL DE FARO	/	/	FARO
CUARTOS DE LUZ	/	/	
CALAVERA	/	/	2
CRISTALES	/	/	CID
ESPEJO LATERAL	/	/	
EMBLEMA(S)	/	/	1
MOLDURAS DE PUERTA(S)	/	/	1
ESTRIBO EXTERIOR DE PLÁSTICO O ALUMINIO	/	/	1

DESCRIPCIÓN	MARCA	BIEN	MAL	REG.
<b>RECIBIDO</b> 10 AGO 2010 CENTRO DE SUBASTAS MEXICO NOR- CIMA Salvador Gonzalez				

OBSERVACIONES

ARTÍCULO	PERTENENCIAS	DESCRIPCIÓN	MARCA	BIEN	MAL	REG.

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE: Emilio Bion  
 NOMBRE Y FIRMA DEL GUARDIA QUE RECIBE EN LA ENTRADA: Pedro Chagal  
 NOMBRE Y FIRMA DEL OPERADOR DE LA GRÚA:

Entrega Unidad conforma a inventario y fermeto unico da ingreso Hugo Reyes Manroy 10/08/10

