

(LLENAR CON LETRA DE MOLDE)

Nº. DE REPORTE **836135**

Nº. DE SINIESTRO

FOLIO **1109609**

NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL **FRANCISCO JAVIER VALEJO CASTAÑEDA** ASEGURADO TERCERO LLAVES: SI NO CANTIDAD

FECHA **17/08/2020** HORA **19:30** Nº. DE PÓLIZA **2620591985** DESTINO **VENTURA**

DD **17** MM **08** AA **2020** AGENCIA TALLER CORRALÓN OTRO

MARCA **SEAT** TIPO **LEON** PUERTAS **4** MODELO (AÑO) **2017** Nº. DE MOTOR

Nº. DE SERIE **15127** COLOR **GRIS** PLACAS **2017** TRANSMISIÓN

VSSBB26TXHPO87796 **BCU RGL7553** AUTOMÁTICA MANUAL

KILOMETRAJE **NO VERIFICADO** COMBUSTIBLE VACÍO 1/4 1/2 3/4 LLENO

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.
MOTOR											
1.- ALTERNADOR	/			54.- BOMBAS (MARCAS)				106.- MOLDURAS (NO)			
2.- BATERÍA (MARCA)	/			55.- CONSOLA	/			107.- PUERTA (NO)			
3.- BAYONETA ACEITE MOTOR	/			56.- CONTROL AIRE ACONDICIONADO	/			108.- PUERTA (NO)			
4.- BAYONETA ACEITE HIDRÁULICA	/			57.- CONTROL CALEFACCIÓN	/			109.- REFLEJANTE LAT. DELANTERO	/		
5.- BAYONETA ACEITE TRANSMISIÓN	/			58.- DEFROSTER	/			110.- REFLEJANTE LAT. TRASERO	/		
6.- BOBINA	/			59.- ECUALIZADOR (MARCA)	/			111.- SALPICADERA	/		
7.- BOCINA CLAXON	/			60.- ENCENDEDOR	/			112.- TAPONES (RUELLAS) (Nº)	/		
8.- BOMBAS DIRECCIÓN HIDRÁULICA	/			61.- ESPUEJO RETROVISOR	/			113.- VIDRIOS LATERALES (Nº)	/		
9.- BOMBA DE AGUA	/			62.- INSTRUMENTOS DEL TABLERO	/			PARTE FRONTAL			
10.- BOMBA DE PASADIZA	/			63.- LUZ INTERIOR	/			114.- BISELES	/		
11.- BANDAS DE MOTOR	/			64.- LUZ STOP	/			115.- BRAZOS DE SOSTENIDORES	/		
12.- BOSTER DE FRENOS	/			65.- MANILLAS (MARCAS)	/			116.- COFRE	/		
13.- CABLES DE BUJÍAS	/			66.- PALANCA DE VELOCIDADES	/			117.- CUADROS DE LUZ	/		
14.- CAJA DE VELOCIDADES	/			67.- PERILLA DE PALANCA DE VEL.	/			118.- GUARISA DELANTERA	/		
15.- CARBURADOR	/			68.- ESPEJO RETROVISOR	/			119.- FARO DEL FRENTE	/		
16.- COMP. AIRE ACONDICIONADO	/			69.- RELOJ	/			120.- FAROS DE NIEBLA	/		
17.- COMPUTADOR (MOTOR)	/			70.- SEGUROS ELÉCTRICOS	/			121.- PARABRISAS	/		
18.- COMPUTADOR (MOTOR)	/			71.- TABLERO	/			122.- PARRILLA	/		
19.- CORNETAS DE AIRE	/			72.- TAPETES (Nº)	/			123.- PLUMAS LIMPIADORAS	/		
20.- DEPÓSITO AGUA LIMPIADORES	/			73.- VENJANAS ELÉCTRICAS	/			124.- PORTA PLACA	/		
21.- DIFERENCIAL	/			74.- VESTIDURAS	/			125.- TOPES	/		
22.- DIRECCIÓN HIDRÁULICA	/			75.- VISERAS (Nº)	/			PARTE TRASERA			
23.- DISTRIBUIDOR	/			76.- VOLANTE	/			126.- CARVERAS	/		
24.- ENCENDIDO ELECTRÓNICO	/			77.- TARJETAS DE GPS	/			127.- CHAPA CAJUELA	/		
25.- FILTRO DE AIRE	/			78.- TARJETA DE MEMORIA	/			128.- DEFENSA CAJUELA	/		
26.- FLECHA CARDAN	/			79.- DISPOSITIVO GPS	/			129.- LIMPIADORES	/		
27.- GENERADOR	/			CAJUELA				130.- MEDALLÓN	/		
28.- MARCHA	/			80.- ALFOMBRA CAJUELA	/			131.- PORTA PLACA	/		
29.- MOTOR (MOTOR) (MOTOR)	/			81.- CABLES PASA CAJUELA	/			132.- SISTEMA DE ESCOPIÓN	/		
30.- MOTOR LIMPIADORA	/			82.- CARTÓN CAJUELA	/			133.- TAPA CAJUELA	/		
31.- MOTOR VENTILADOR	/			83.- GATO (TIPO)	/			134.- TOPES	/		
32.- RADIADOR	/			84.- HERRAMIENTA INTERIOR	/			GENERAL			
33.- REGULADOR	/			85.- LLAVE DE RUEDAS	/			135.- ANTENA	/		
34.- SEMIEJES	/			86.- LLANTA REF. (MARCA Y MED.)	/			136.- CANASTILLA	/		
35.- SISTEMA DE GAS	/			87.- SEÑALES DE CARRETERA	/			137.- ESPOILERS (D)	/		
36.- SISTEMA DE INYECCIÓN	/			LADO DERECHO				138.- FUSIBLES/ELEVADORES (Nº)	/		
37.- TANQUE DE GASOLINA	/			88.- ALETAS (Nº)	/			139.- GUATA COFRE	/		
38.- TAPÓN ACEITE MOTOR	/			89.- COSTA	/			140.- PLACA (D) Y (I)	/		
39.- TAPÓN RADIADOR	/			90.- ESPEJO EXTERIOR	/			141.- MARCA (D)	/		
40.- TURBO CARGADOR	/			91.- ESTRIBO	/			142.- TAPÓN GASOLINA	/		
41.- VÁLVULA REPARTIDORA	/			92.- MANILLAS EXTERIORES	/			143.- TOL	/		
INTERIOR											
42.- ALFOMBRA	/			93.- MOLDURAS (Nº)	/			OTROS			
43.- ASIENTOS DELANTEROS	/			94.- PUERTA DELANTERA	/			144.- ALARMA	/		
44.- ASIENTOS TRASEROS	/			95.- PUERTA TRASERA	/			145.- EXTINGUIDOR	/		
45.- BOCINAS (MARCAS)	/			96.- REFLEJANTE LAT. DELANTERO	/			146.- LLAVERO	/		
46.- BOCINAS (MARCAS)	/			97.- REFLEJANTE LAT. TRASERO	/			147.- OBJETOS PERSONALES	/		
47.- BOTONES RADIO/ESTEREO	/			98.- SALPICADERA	/			148.- OTROS PAPEL	/		
48.- CABECERAS (Nº)	/			99.- TAPONES (RUELLAS) (Nº)	/			149.- PLACA VIN.	/		
49.- CAJUELA DE GUANTES	/			100.- VIDRIOS LATERALES (Nº)	/			150.- LLANTAS	/		
50.- CENICEROS	/			LADO IZQUIERDO				MARCA	/		
51.- CINTURONES DE SEGURIDAD	/			101.- ALETAS	/			VIDA: DO <input type="checkbox"/> DI <input type="checkbox"/> TD <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/>	/		
52.- CLAVES (FUNCIONANDO)	/			102.- COSTAS	/			151.- DADO / BLOQUE SEGURIDAD	/		
53.- CÓDERS	/			103.- ESPECIES	/			152.- CÁMARA / SENSORES	/		
				104.- ESTRIBO	/			PARTE TRASERA <input type="checkbox"/> PARTE DELANTERA <input checked="" type="checkbox"/>			
				105.- MANILLAS INTERIORES	/			IZQUIERDO <input type="checkbox"/> DERECHO <input type="checkbox"/>			

NOTA: EL EQUIPO ADICIONAL QUE PRESENTE LA UNIDAD Y QUE NO SE ENCUENTRE EN LOS CONCEPTOS ANTERIORMENTE SEÑALADO DEBERÁ ANOTARSE DESCRIBIENDO LA MARCA Y EL ESTADO DE CONSERVACIÓN.

PARQUE HOTELAL 120. TOBIERNO, CUBIERTO PUERTAS, 20 PUERTAS HOTEL, HOLEO DEL MOTOR, PUERTAS PUERTAS, SUSA DELANTERA 120. / NO QUEDAN MOTORAS, BARRA DE DIRECCIÓN, PISO CASINO PORTE DE LUZ 90.

OSCAR ESPINOSA MTEZ
 15812 7771852766

EXCLUSIVO ASEGURADO
 NO DEJO OBJETOS PERSONALES EN LA UNIDAD

es-EXCLUSIVO
INDICADA RECIBIDA
SESIONO CONYUGO SOLO

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL OPERADOR GRUÍA QUE RECIBE **OSCAR ESPINOSA MTEZ** NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA DEL AJUSTADOR QUE RECIBE **OSCAR ESPINOSA MTEZ** NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA ASEGURADO O TERCERO QUE RECIBE **OSCAR ESPINOSA MTEZ**

SUMA JUNTO DE ASESORES A OBSERVACIONES LEON TRAZAS JULIO CESAR CASTAÑEDA FERRAZ

CURSOS BUENAVISTA P/903-82-2