

Costo de Adquisición



No. de siniestro	Fecha de Siniestro	Fecha de elaboración	Folio
3441377	21/08/2020	20/11/2020	T2020279588
Asegurado/Propietario	No. Póliza	Inciso	<input checked="" type="radio"/> Asegurado <input type="radio"/> Tercero
JORGE ALEJANDRO SANCHEZ CORNEJO	110501763	0	

Datos del vehículo

Marca	Tipo	Modelo	Color
NISSAN	MARCH	2020	PLATA
Tipo de equipamiento	No. de serie	Procedencia	Transmisión
<input type="checkbox"/> Austero <input checked="" type="checkbox"/> Típico <input type="checkbox"/> Equipado	3N1CK3CD7LL222133	<input type="checkbox"/> Nacional <input checked="" type="checkbox"/> Importado	<input checked="" type="checkbox"/> Estándar <input type="checkbox"/> Automatico

Valuación de daños

Fecha de ingreso al taller	Taller	Tipo de pérdida	Fecha de valuación
22/09/2020	CORRALON VENTURA	<input type="checkbox"/> Técnica <input type="checkbox"/> Robo <input checked="" type="checkbox"/> Colisión	22/09/2020
Valor comercial	Mes de referencia	Valor de Compra	Corralón de resguardo
<input checked="" type="checkbox"/> Guía EBC <input type="checkbox"/> Guía Autométrica	AGOSTO	\$141,680	VENTURA
Descripción general del daño			Tipo de Resto
DAÑOS MATERIALES			<input type="checkbox"/> Chatarra
			<input checked="" type="checkbox"/> Unidad
			<input type="checkbox"/> No Comercial
3N1CK3CD7LL222133			

Sistema	Monto de Daños	Observaciones de los daños por sistema
Chasis	\$ -	VALOR COMERCIAL
Carrocería	\$ -	
Motor	\$ -	
Transmisión	\$ -	
Suspensión	\$ -	
Dirección	\$ -	
Freno	\$ -	
Electronica	\$ -	
Interiores	\$ -	
Total	\$ -	

Costo de Adquisición

\$134,918

JOSE MARTIN CRUZ
 Elaboró nombre y firma Nombre y firma del Valuador Vo. Bo. Del Coordinador y/o Gerente Sello recibido

INTERNAL USE ONLY