

# INVENTARIOS DE AUTOMOVILES Y TRACTOCAMIONES



AMIS

MEMBER DE LA COMPAÑIA <b>QUALITAS CIA DE SEGUROS S.A.</b>		N° SINIESTRO <b>181431051</b>		N° PÓLIZA <b>990065635</b>		FECHA <b>26-08-2020</b>	
DATOS DEL VEHICULO		FOLIO E.		FOLIO			
MARCA <b>KENWORTH</b>	TIPO <b>TRACTO</b>	MODELO (AÑO) <b>2006</b>	PLACAS <b>SIP</b>	COLOR <b>D LONCO</b>			
TRANSMISIÓN	AUTOMÁTICA ( ) MANUAL (X)		SERIE <b>3WKDD4DX26F629541</b>	MOTOR <b>SIM</b>			
DIRECCIÓN DEL DESTINO <b>FRACCION SUROESTE 105, LOS LOPEZ</b>		NOMBRE DEL CORRALÓN DE RESGUARDO <b>SUBASTAS VENTURA LEON</b>					

DETALLACION	MOTOR		OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	PARTE TRASERA		OBSERVACIONES
	SI	NO			SI	NO	
1. ALTERNADOR				76. CALAVERAS			
2. BARRAS MOTOR				77. BRAZO LIMPIADOR			
3. BAYONETA ACEITE DIRECCIÓN				78. CHAPA CAJUELA			
4. BAYONETA ACEITE				79. DEFENSA TRASERA			
5. BAYONETA ACEITE TRANSMISIÓN		<b>NO</b>		80. MEDALLÓN			
6. BOMBA				81. PORTA PLACA			
7. BOMBILLAS				82. SISTEMA DE ESCAPE			
8. BOMBA CALDOAN				83. TAPA CAJUELA			
9. DIRECCIÓN HIDRÁULICA				84. EMBLEMA			
10. BARRIL CARGADOR				85. SPOILER			
11. BOMBA DE GAS				LADO DERECHO			
12. TANQUE DE GASOLINA				86. ALETAS			
13. DIFERENCIAL				87. CRISTAL P. DELANTERA			
14. BOMBA CLAXON				88. CRISTAL P. TRASERA			
15. BOMBA DE AGUA				89. ESPEJOS EXTERIORES			<b>SOLO IZQUIERDO</b>
16. BOMBA DE GASOLINA				90. MANIJAS EXTERIORES			
17. BOMBA DIRECCIÓN HIDRÁULICA				91. MOLDURAS			
18. PASTETE FRENOS				92. PUERTA TRASERA			
19. ABS BOMBILLAS				93. SALPICADERA			
20. CILINDROS				94. REFLEJANTE LATERAL DEL.			
21. DEPÓSITO DE CHISQUETEROS				95. REFLEJANTE LATERAL TRAS.			
22. DISTANCIADOR				LADO IZQUIERDO			
23. PUERTA FILTRO DE AIRE				96. ALETAS			
24. FILTRO DE GASOLINA				97. CRISTAL PUERTA DELANTERA			
25. FRENOS				98. CRISTAL PUERTA TRASERA			
26. MOTOR LIMPIADORES				99. ESPEJOS EXTERIORES			
27. MOTOR VENTILADOR				100. MANIJAS EXTERIORES			
28. PADIADOR				101. MOLDURAS			
29. TRANSMISIÓN		<b>NO</b>		102. PUERTA DELANTERA			
30. SIST. DE DIRECCIÓN				103. PUERTA TRASERA			
31. TAPON ACEITE MOTOR				104. SALPICADERA			
32. TAPON BARRIL MOTOR				105. REFLEJANTE LATERAL DEL.			
33. CILINDRO			<b>NO VISIBLE</b>	106. REFLEJANTE LATERAL TRAS.			
34. BATERIA				GENERAL			
INTERIOR				107. ANTENA			
35. CARPETA				108. CANASTILLA			
36. ALPOMBA				109. TAPON DE GASOLINA			
37. BUCINAS				110. SENSOR DE REVERSA			
38. BOTÓN PUERTA				111. PLACAS (D) Y (T)			
39. BOTÓN DE FRENOS				112. QUEMACOCOS			
40. LUBRIFICANTE				113. RINES			
41. CILINDRO				114. LLANTAS DP ( ) DI ( ) TD ( ) TI ( )			<b>10 RINES 10 NEUMATICOS</b>
42. CILINDRO				OBSERVACIONES			
43. CILINDRO				<b>* LA UNIDAD SE TRABAJA SIN MOTOR. Sin Motor NUNCAJA de Velocidades SIN TRAS MISION</b>			
44. CILINDRO				<p style="color: red; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">18-40 Ingresó Juan Guillermo García Negrete de Grupos Cargo SERVICIO PLACAS 387 A D S</p> <p style="font-size: 1.1em;">AFIRME Seguros Atlas  MAPFRE SEGUROS</p> <p style="font-size: 1.1em;">EMBAJO UNIDO DE ACCESO A OBSERVACIONES REPORTADAS E INVENTARIO SIN COPIA</p> <p style="font-size: 1.1em;">ANA Seguros CHUEB  AXA</p> <p style="font-size: 1.1em;">Juan Guillermo García Negrete</p> <p style="font-size: 1.1em;">GENERAL DE SEGUROS  Seguros ABANGATI</p> <p style="font-size: 1.1em; color: red;">Sale 19:19</p> <p style="font-size: 1.1em;">EL POTOSI ZURICH Seguros SURG</p> <p style="font-size: 1.1em;">SUBASTAS VENTURA LEON</p> <p style="font-size: 1.1em;">HDI Leon  MULTIVA</p> <p style="font-size: 1.1em; border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">UNIDAD RECIBIDA</p> <p style="font-size: 1.1em;">VIGILANTE </p> <p style="font-size: 1.1em; color: red;">05-09-20 18:19</p>			
45. CILINDRO							
46. CILINDRO							
47. CILINDRO							
48. CILINDRO							
49. CILINDRO							
50. CILINDRO							
51. CILINDRO							
52. CILINDRO							
53. CILINDRO							
CAJUELA							
54. CAJUELA PASA CORRIENTE							
55. CAJUELA PASA CORRIENTE							
56. CAJUELA PASA CORRIENTE							
57. CAJUELA PASA CORRIENTE							
58. CAJUELA PASA CORRIENTE							
59. CAJUELA PASA CORRIENTE							
60. CAJUELA PASA CORRIENTE							
61. CAJUELA PASA CORRIENTE							
62. CAJUELA PASA CORRIENTE							
63. CAJUELA PASA CORRIENTE							
64. CAJUELA PASA CORRIENTE							
65. CAJUELA PASA CORRIENTE							
66. CAJUELA PASA CORRIENTE							
67. CAJUELA PASA CORRIENTE							
68. CAJUELA PASA CORRIENTE							
69. CAJUELA PASA CORRIENTE							
70. CAJUELA PASA CORRIENTE							
71. CAJUELA PASA CORRIENTE							
72. CAJUELA PASA CORRIENTE							
73. CAJUELA PASA CORRIENTE							
74. CAJUELA PASA CORRIENTE							
75. CAJUELA PASA CORRIENTE							
76. CAJUELA PASA CORRIENTE							
77. CAJUELA PASA CORRIENTE							
78. CAJUELA PASA CORRIENTE							
79. CAJUELA PASA CORRIENTE							
80. CAJUELA PASA CORRIENTE							
PARTE DELANTERA							
81. BARRIL CARGADOR							
82. BARRIL CARGADOR							
83. BARRIL CARGADOR							
84. BARRIL CARGADOR							
85. BARRIL CARGADOR							
86. BARRIL CARGADOR							
87. BARRIL CARGADOR							
88. BARRIL CARGADOR							
89. BARRIL CARGADOR							
90. BARRIL CARGADOR							
91. BARRIL CARGADOR							
92. BARRIL CARGADOR							
93. BARRIL CARGADOR							
94. BARRIL CARGADOR							
95. BARRIL CARGADOR							
96. BARRIL CARGADOR							
97. BARRIL CARGADOR							
98. BARRIL CARGADOR							
99. BARRIL CARGADOR							
100. BARRIL CARGADOR							
101. BARRIL CARGADOR							
102. BARRIL CARGADOR							
103. BARRIL CARGADOR							
104. BARRIL CARGADOR							
105. BARRIL CARGADOR							
106. BARRIL CARGADOR							
107. BARRIL CARGADOR							
108. BARRIL CARGADOR							
109. BARRIL CARGADOR							
110. BARRIL CARGADOR							
111. BARRIL CARGADOR							
112. BARRIL CARGADOR							
113. BARRIL CARGADOR							
114. BARRIL CARGADOR							
115. BARRIL CARGADOR							

ASISTENTE DEL AGUADOR <b>Lic. Juan Pablo Romero Tovar</b> NOMBRE Y FIRMA	ASEGURADO O CONDUCTOR NOMBRE Y FIRMA	TALLER NOMBRE Y FIRMA	GRU NOMBRE Y FIRMA
--	---	--------------------------	-----------------------





Dependencia:	Guardia Nacional/UOEC
Sección:	Dirección General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones.
Mesa:	Coordinación de Batallón de Seguridad en Carreteras e Instalaciones Guanajuato/Estación León
Número:	GN/UOEC/DGSCI/CBGU/ELN/ORI-L-174/2020
Expediente:	Devolución de vehículo

Asunto: Se atiende

León, Guanajuato, a 28 de julio de 2020.

GRUAS ARROYO  
Presente.

En virtud que el C. JUAN PABLO ROMERO TOVAR, cumplió los requisitos para la devolución de vehículo previstos en el Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, solicito le sea entregado el vehículo con las siguientes características:  
Cabe señalar que el motor y las placas deberán quedar bajo resguardo del Depósito de Vehículos a Disposición de la Autoridad Ministerial.

Marca y Submarca	KENWORTH
Tipo	TRACTOCAMION
Modelo	2006
Color	BLANCO
Número de serie	3WKDD40X26F629541
No. Motor	SIN MOTOR (a Disposición de la Autor. Ministerial)
Placas/Entidad	SIN PLACAS (a Disposición de la Autor. Ministerial)
Puesta a Disposición	019/2019
No. de Folio de la Boleta de Infracción	SIN
No. del Oficio del Ministerio Público o Juez de Conocimiento.	1731/2020 FGEG LEÓN, GTO.



Atentamente  
El Director General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones

Inspector General G. N.  
Fernando Ramírez Padilla

Se otorga en lo dispuesto por los artículos 16, fracción III, 17 fracción VI y 55 Fracción XXI del Reglamento de la Ley de la Guardia Nacional, firma el C. JEFEE GN MIGUEL ANGEL CASTILLO AGUILAR, Servidor Público adscrito a la Estación León dependiente de la Coordinación de Batallón de Seguridad en Carreteras e Instalaciones Guanajuato de la Guardia Nacional.

# - - - 0174

Copias:  
Oficina de Registro de Infracciones LEÓN. Para seguimiento y archivo.



RETROVISOR DERECHO, NEUMATICOS CON 1/4 DE VIDA.  
UNIDAD SE ENTREGARA SIN MOTOR.

LIC JUAN PABLO ROMERO TOVAR  
NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA  
DEL AJUSTADOR / ABOGADO

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DE CONFORMIDAD  
DEL ASEGURADO O TERCERO

