

CONTROL DE DOCUMENTOS PARA SOPORTE DE PERDIDA TOTAL

DATOS DEL SINIESTRO

No. De Siniestro: HA20H008084
 Bien Sec 0
 Póliza: MF3611969

DATOS DEL VEHICULO

Marca: CHEVROLET
 Tipo: AVEO
 Modelo: 2017
 Referencia Bancaria de Salvamento HA20H008084S008 Serie: 3G1TA5AF4HL145043

RELACION DE DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL VALUADOR

	ENTREGA
Volante original de Valuación	Si
Valuación Mitchel	Si
Presupuesto de Taller o Agencia	N / A
Cuadro comparativo y/o cotizaciones de partes	Si
Soporte de Valor del vehículo (Ebc, Kbb, etc.)	Si
Copia Factura de Origen	Si
Fotografías del vehículo (En sistema)	Si
Formato Múltiple para ajustes de Reserva	No
Asignación de Auto Relevo	Si
Consulta SAP	Si
REPUVE (reporte de robo)	
Folio Ventura NIU	
Fecha de traslado	
Ubicación	

Condicion de Venta		
Ventura		Chubb
Para Reperar		Normal
No Apto para Circular		Chatarra
Chatarra		Incosteable
Venta Virtual		Fuera de CS Ventura

AFECTACION DE RESERVA
 \$ _____

Observaciones del valuador: _____

DOCUMENTOS ENTREGADOS AL CLIENTE

De acuerdo a las condiciones generales de la póliza la unidad ha sido determinada perdida total, realizando entrega al cliente de los siguientes documentos:

- Lista de documentos requeridos para la indemnización de Pérdida Total
- Carta para baja de placas
- Placas del vehículo
- Formato de identificación del Cliente (PLD)
- Carta de retiro de placas
- Carta de retiro de pertenencias y/o adaptaciones no amparadas

RECIBI
Si
Si
No
N / A
N / A
N / A

Observaciones del cliente: _____

RESUMEN EJECUTIVO

Fecha de entrega de valuación	<u>20/10/2020</u>	Fecha de Sin:	<u>29/08/2020</u>	Días:	<u>52</u>
Valor comercial, Valor factura o SA	<u>96,100.00</u>	Mes	<u>Agosto</u>		
Perdida total técnica:		Michell MO			<u>9,133.50</u>
% de daños	<u>72%</u>	Refacciones			<u>60,155.00</u>
Valor Restos		Total de daños			<u>69,288.50</u>
% Valor Restos					

Nombre, firma y sello de Supervisor: _____
 Nombre, firma y sello de Administrativa de Perdida total: _____

