



No. de siniestro:	No. de Póliza:	No. de inciso:	Fecha de siniestro:	Información:
056315	DA000130000	78/09/2020		<input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Tercero

Riesgo: Colisión Robo DM RC RT

Nombre del Conductor/Asegurado/Tercero: JORGE BARBERA Teléfono:

Datos del vehículo
 Marca: CHEVROLET Tipo: BEAT Modelo: 2018 Placas: YXA089C VIN: 78067 Color: GRIS

Exterior		Sí	No	Observaciones	Interiores		Sí	No	Observaciones
Faros		✓			Bocinas		✓		
Faros extras		✓			Bocinas extra/Marca		✓		
Parrilla		✓			Estereo/Marca/Carátula		✓		
Limpiadores		✓			Cenicero		✓		
Emblemas		✓			Espejo retrovisor interior		✓		
Molduras		✓			Tapete de cajuela		✓		
Espejos laterales		✓			Tapetes Hule y/o Alfombra		✓		
Lunas laterales		✓			Motor	Sí	No	Observaciones	
Tapones y/o arillos de rueda		✓			Computadora		✓		
Rines de aluminio/Acero		✓			Catalizador		✓		
Tapón de gasolina		✓			Motor limpiadores		✓		
Calaveras		✓			Batería/Marca		✓		
Antena		✓			Bujías y cables		✓		
Placas		✓			Caja de relevadores		✓		
Spoiler		✓			Caja de fusibles		✓		
Llanta TI/Marca/Estado		✓			Bayoneta de aceite		✓		
Llanta DD/Marca/Estado		✓			Bayoneta de dirección		✓		
Llanta DI/Marca/Estado		✓			Bayoneta de transmisión		✓		
Llanta TD/Marca/Estado		✓			Bocinas de claxón		✓		
Interiores					Varios	Sí	No	Observaciones	
Señal de emergencia		✓			Kilometraje		✓		
Extinguidor		✓			Adaptación y/o equipo especial		✓		
Llanta de refacción/Tipo(normal/temporal)		✓			Llavero/Control		✓		
Tipo de gato		✓			Gasolina		✓		
Bolsa de herramientas		✓			<u>CABES PSA CONTROL</u>		✓		
Llaves L o X		✓			<u>SEEN TRUCK CLON</u>		✓		

11/11/20
 3:00 PM
 S.V. Merye
 Jorge End



Entresó unidad de acuerdo a observaciones anotadas y congresos Suelto y Cotas Tomada en mercancías SA-098-MARZO 2019 1a. Copia - Asegurado B



Folio **619517**

No. de siniestro	No. de póliza	No. de inciso	Fecha de exp. del documento:	Día	Mes	Año	Fecha de siniestro:	Día	Mes	Año
NDO5036	DHA00130000			28	09	2020		28	09	2020

Información del asegurado

Nombre del asegurado: UBER ZASER / JORGE A. BARRA

Estatus cobranza: _____ Agente: _____ Centro de costos: _____

Tercero asegurado de AXA Seguros: Sí No Tiene condiciones especiales la póliza de AXA Seguros: Sí No

Datos del vehículo asegurado y/o tercero

Nombre del tercero afectado: _____

Marca: PEVROLET Tipo: BEAT Modelo: 2018 Puertas: 4 Color: GRIS

No. de serie: MAGG35NDXT078062 No. de motor: _____ No. de placas: _____

No. inventario: _____ No. económico: _____ No. folio: _____

Siniestro por: Colisión Robo Equipo especial amparado: Sí No Requiere grúa: Sí No

Asegurado Tercero Deducible: Sí No \$ _____ % Auto Consentido: Sí No

Áreas dañadas (preexistentes)

Firma de conformidad del asegurado o tercero

Áreas dañadas (en el siniestro)

Firma de conformidad del asegurado o tercero

Nota importante: el ajustador no está autorizado para determinar reparación o sustitución de autopartes dañadas de su unidad. Tampoco puede determinar si por los daños de su unidad es pérdida total. El único departamento autorizado para estos conceptos es el departamento de valuación.

Para efectuar una revisión minuciosa de los daños que presenta su vehículo a consecuencia del accidente registrado con el número de siniestro arriba mencionado, le agradeceremos presentarlo en la siguiente dirección:

Centro de valuación Agencia Taller

Calle: C. 18 X 23 y 25 Número: 100 Colonia: Chalchicomula

Ciudad y población: _____ Teléfono: _____

Observaciones: _____

Seleccionaste la agencia y/o taller de acuerdo al listado que debió presentar el ajustador: Sí No

Nombre del ajustador: UBERTO CABRENI Teléfono: 9992330337

Declaro conocer y estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad de AXA Seguros, S.A. de C.V., por lo que de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, autorizo que los datos personales proporcionados en este formato puedan utilizarse para todos los fines del contrato de seguro.

Firmas de conformidad

Nombre y firma de ajustador	Nombre y firma del asegurado o tercero	Nombre y firma del responsable del taller	Nombre y firma del responsable del resguardo/corrálón

Taller - Proveedor **A**



FOLIO DE INGRESO

DIRECCIÓN DEL CENTRO DE SUBASTA
CARRETERA MÉRIDA-PROGRESO KM. 12+700 COL. TABLAJE
TELS: 9994296039

TIPO:

FECHA: 05/11/2020

CENTRO DE SUBASTAS

MERIDA

FECHA DE ELABORACIÓN

05/11/2020

DATOS DEL VEHÍCULO

NIU: 000050711748

SERIE: MA6CB5CDXJT078062

PERSONA QUE REALIZÓ EL PROCESO: AARON ALVARADO DOMINGUEZ

EMPRESA: Axa Seguros S.A. de C.V.

DATOS UNIDAD

TIPO: AUTOS

INVENTARIO CLIENTE: MD05631J

MARCA: CHEVROLET

MODELO: BEAT

VERSIÓN: LS L4/1.2 MAN

AÑO: 2018

COLOR:

MOTOR: S/N

DATOS DE ORIGEN

RAZÓN SOCIAL: TALLER RACO

TELÉFONO: 0

CONTACTO: TALLER RACO

CALLE: CALLE 18

COLONIA: CHUBURNA

CÓDIGO POSTAL: 00000

PAÍS: MÉXICO

ESTADO: YUCATAN

POBLACIÓN: MERIDA

NO. EXTERIOR: 0

NO INTERIOR: 0

REFERENCIA: INGRESO DIRECTO DE AXA ASSISTANCE