

NOMBRE DE LA COMPAÑIA **QUANTAS CIA. DE SEGUROS, S.A. DE C.V.**  
 N° DE REPORTE N° SINIESTRO **18-1244297** N° PÓLIZA FOLIO E. FECHA FOLIO  
 DATOS DEL VEHICULO MARCA **KIA** TIPO **SPORTAGE** MODELO (AÑO) **2018** PLACAS **510** COLOR **BLANCO**  
 TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA  MANUAL ( ) SERIE **KNDPRJUC657378998** MOTOR **G4K1HA058134**  
 DIRECCIÓN DEL DESTINO **SUBASTAS DELTORA MORELOS** NOMBRE DEL CORRALÓN DE RESGUARDO

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES
MOTOR				PARTE TRASERA			
1- ALTERNADOR <b>SI</b>	✓			76. CALAVERAS <b>SI</b>	✓		
2. BANDAS MOTOR <b>SI</b>	✓			77. BRAZO LIMPIADOR <b>SI</b>	✓		
3. BAYONETA ACEITE DIRECCIÓN <b>SI</b>	✓			78. CHAPA CAJUELA <b>SI</b>	✓		
4. BAYONETA ACEITE <b>SI</b>	✓			79. DEFENSA TRASERA <b>SI</b>	✓		
5. BAYONETA ACEITE TRANSMISIÓN <b>SI</b>	✓			80. MEDALLÓN <b>NO</b>		✓	roto
6. BOBINA <b>SI</b>	✓			81. PORTA PLACA <b>NO</b>		✓	
7. SEMI EJES <b>NO</b>		✓		82. SISTEMA DE ESCAPE <b>SI</b>	✓		
8. FLECHA CARDAN <b>NO</b>		✓		83. TAPA CAJUELA <b>SI</b>	✓		
9. DIRECCIÓN HIDRÁULICA <b>SI</b>	✓			84. EMBLEMA <b>SI</b>	✓		
10. TURBO CARGADOR <b>NO</b>		✓		85. SPOILER <b>SI</b>	✓	✓	SI
11. SISTEMA DE GAS <b>NO</b>		✓		LADO DERECHO			
12. TANQUE DE GASOLINA <b>SI</b>	✓			86. ALETAS <b>SI</b>	✓		
13. DIFERENCIAL <b>NO</b>		✓		87. CRISTAL P. DELANTERA <b>SI</b>	✓		
14. BOCINA CLAXÓN <b>SI</b>	✓			88. CRISTAL P. TRASERA <b>SI</b>	✓		
15. BOMBA DE AGUA <b>SI</b>	✓			89. ESPEJOS EXTERIORES <b>SI</b>	✓		
16. BOMBA DE GASOLINA <b>SI</b>	✓			90. MANIJAS EXTERIORES <b>SI</b>	✓		
17. BOMBA DIRECCIÓN HIDRÁULICA <b>SI</b>	✓			91. MOLDURAS <b>SI</b>	✓		
18. BOSTER FRENO <b>SI</b>	✓			92. PUERTA TRASERA <b>SI</b>	✓		
19. CABLES BUJÍAS <b>SI</b>	✓			93. SALPICADERA <b>SI</b>	✓		
20. COMPRESORES <b>SI</b>	✓			94. REFLEJANTE LATERAL DEL. <b>SI</b>		✓	
21. DEPOSITO DE CHISGUETEROS <b>SI</b>	✓			95. REFLEJANTE LATERAL TRAS. <b>SI</b>		✓	
22. DISTRIBUIDOR <b>SI</b>	✓			LADO IZQUIERDO			
23. PORTA FILTRO DE AIRE <b>SI</b>	✓			96. ALETAS <b>SI</b>	✓		
24. FILTRO DE GASOLINA <b>SI</b>	✓			97. CRISTAL PUERTA DELANTERA <b>SI</b>	✓		
25. MARCHA <b>SI</b>	✓			98. CRISTAL PUERTA TRASERA <b>SI</b>	✓		
26. MOTOR LIMPIADORES <b>SI</b>	✓			99. ESPEJOS EXTERIORES <b>SI</b>	✓		
27. MOTOR VENTILADOR <b>SI</b>	✓			100. MANIJAS EXTERIORES <b>SI</b>	✓		
28. RADIADOR <b>SI</b>	✓			101. MOLDURAS <b>SI</b>	✓		
29. TRANSMISIÓN <b>SI</b>	✓			102. PUERTA DELANTERA <b>SI</b>	✓		
30. SIST. DE INYECCIÓN <b>SI</b>	✓			103. PUERTA TRASERA <b>SI</b>	✓		
31. TAPÓN ACEITE MOTOR <b>SI</b>	✓			104. SALPICADERA <b>SI</b>	✓		
32. TAPÓN RADIADOR <b>SI</b>	✓			105. REFLEJANTE LATERAL DEL. <b>SI</b>		✓	
33. COMPUTADORA <b>SI</b>	✓			106. REFLEJANTE LATERAL TRAS. <b>SI</b>		✓	
34. BATERÍA <b>NO</b>		✓		GENERAL			
INTERIOR				107. ANTENA <b>SI</b>	✓		
35. CABECERA(1-4) <b>SI</b>	✓			108. CANASTILLA <b>NO</b>		✓	
36. ALFOMBRA <b>SI</b>	✓			109. TAPON DE GASOLINA <b>SI</b>	✓		
37. BOCINAS RADIO <b>SI</b>	✓		NO visibles	110. SENSOR DE REVERSA <b>SI</b>	✓		
38. BOTONES PUERTA <b>SI</b>	✓			111. PLACAS (D) Y (L) <b>SI</b>		✓	
39. BOTONES ESTEREO <b>SI</b>	✓			112. QUEMACOCOS <b>SI</b>		✓	
34. GUANTERA <b>SI</b>	✓			113. RINES <b>SI</b>	✓		originales (4)
35. CONTROL ELÉCTRICO <b>SI</b>	✓			114. LLANTAS <b>SI</b>	✓		DD <input checked="" type="checkbox"/> DI <input checked="" type="checkbox"/> TD <input checked="" type="checkbox"/> TI <input checked="" type="checkbox"/>
35. CENICERO <b>NO</b>		✓		OBSERVACIONES			
36. CINT. SEG. <b>SI</b>	✓			vehículo recuperado de robo prop de			
37. CODERAS <b>SI</b>	✓			Quantas. Noq. es todo de conservación			
38. CONSOLA <b>SI</b>	✓						
39. CONTROL A/C <b>SI</b>	✓						
40. CONTROL CALES <b>SI</b>	✓						
41. ENCENDEDOR <b>NO</b>		✓					
42. ESP. RET <b>SI</b>	✓						
43. LUZ INTERNA <b>SI</b>	✓						
44. MANIJAS INT. <b>SI</b>	✓						
45. PERRILLA PALANCA <b>SI</b>	✓						
46. LUZ STOP <b>SI</b>	✓						
47. VESTIDURAS <b>SI</b>	✓						
48. VOLANTE <b>SI</b>	✓						
49. VISERAS <b>SI</b>	✓						
50. PALANCA VEI <b>SI</b>	✓						
CAJUELA							
51. CABLES PASA CORRIENTE <b>NO</b>		✓					
52. CARTÓN DE CAJUELA <b>SI</b>	✓						
53. GATO <b>NO</b>		✓					
54. GATO HIDRÁULICO <b>NO</b>		✓					
55. HERRAMIENTAS <b>NO</b>		✓					
56. LLAVE DE RUEDA <b>NO</b>		✓					
57. SEÑALES DE CARRETERA <b>NO</b>		✓					
58. TAPETE CUBRE LLANTA <b>NO</b>		✓					
59. LLANTA DE REFACCIÓN <b>NO</b>		✓					
60. ALFOMBRA CAJUELA <b>NO</b>		✓					
PARTE DELANTERA							
61. BRAZOS LIMPIADORES <b>SI</b>	✓						
62. COPRE <b>SI</b>	✓						
63. CUARTOS DE LUZ <b>SI</b>	✓						
64. EMBLEMAS <b>SI</b>	✓						
65. FACIA DELANTERA <b>SI</b>	✓						
66. FAROS DE NIEBLA <b>SI</b>	✓						
67. MOLDURAS <b>SI</b>	✓						
68. PARABRISAS <b>SI</b>	✓						
69. PARRILLA <b>SI</b>	✓						
70. PLUMAS LIMPIADORAS <b>SI</b>	✓						
71. PORTA PLACA <b>SI</b>	✓						
72. FALDÓN DEL. <b>NO</b>		✓					
73. FAROS HALÓGENO <b>SI</b>	✓						
74. FAROS DE NIEBLA <b>SI</b>	✓						
75. LIMPIADORES <b>SI</b>	✓						

SERIE FRISA KNDPRJUC657378998

C756 Fomw 02-07 2020

11/11/20

OBSERVACIONES

vehículo recuperado de robo prop de Quantas. Noq. es todo de conservación

ASEGURADO O CONDUCTOR: **Abondan Dorjion** NOMBRE Y FIRMA  
 TALLER: **11/11/20** NOMBRE Y FIRMA  
 CITA: **9:20** NOMBRE Y FIRMA





**FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO.  
TITULAR.**

**CARPETA DE INVESTIGACIÓN 12050410200502230620**

**OFICIO NÚMERO: 5075**

**ASUNTO: SE AUTORIZA DEVOLUCION.**

**TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, (3) TRES DIA(S) DEL MES DE AGOSTO DEL DOS  
MIL VEINTE**

**"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"**

**C. ENCARGADO DE LA GRUAS  
"SUPER ASISTENCIA DE GUERRERO S.A. DE C.V."  
CARRETERA TAXCO-ZACAPALCO KM 15+200 ACAMIXTLA,  
TAXCO DE ALARCON, GUERRERO.  
P R E S E N T E.**

EN CUMPLIMIENTO A MI ACUERDO DICTADO CON ESTA FECHA DENTRO DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN CITADA AL RUBRO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 139 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE GUERRERO, 246 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE HE ACORDADO LA DEVOLUCIÓN DEL VEHÍCULO DE LA MARCA KIA, TIPO SPORTAGE, MODELO 2018, COLOR SNOW WHITE PEARL, CON NÚMERO DE MOTOR G4KJHH058134 ORIGINAL, NÚMERO DE SERIE KNDPR3NC6J7348998 ORIGINAL, KNDPN3NA5J7368721 ALTERADO, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, AL C. JOSE JHONATAN NAVARRETE DONJUAN, POR HABER ACREDITADO LA PROPIEDAD DE LA UNIDAD AUTOMOTRIZ ANTES DESCRITA, QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICIÓN EN EL CORRALON DE GRUAS "SUPER ASISTENCIA DE GUERRERO, S.A. DE C.V.", EL CUAL FUE PUESTO A DISPOSICIÓN DE ESTA REPRESENTACION SOCIAL, MEDIANTE OFICIO SIN NUMERO, DE FECHA VEINTITRES DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE.

ATENTAMENTE

EL AGENTE TITULAR DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN  
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ALARCÓN.

LIC. ABRAHAM GUERRERO URIBE .



MINISTERIO PÚBLICO  
DEL FUERO COMÚN

\*41V846V2020L5299086N2020\*

AV. DE LOS PLATEROS NO.1 ALTOS, BARRIO DE PEDRO MARTIN, C.P. 40270



**LORENZO RODRIGUEZ FERNANDEZ**

R.F.C. ROFL-750113-9N5  
ARRASTRE, SALVAMENTO, TRASLADOS Y DEPOSITO DE VEHICULOS

R.F.C. ROFL7501139N5  
Carret. México - Acapulco Km 124 + 800  
Entidad: Guerrero  
Municipio: Iguala de la Independencia  
Localidad: El Tomatal  
Colonia: Villas del Rey  
C.P.: 40099  
Tel. 7333315514  
gruasrodriguez\_iguala@hotmail.com

Régimen Fiscal: Régimen Intermedio de las Personas Físicas con Actividades Empresariales

Lugar y Fecha de Expedición: Iguala, Gro., a 11 de NOVIEMBRE del 2020

**CARTA PORTE**  
Folio 2163

Nombre: SUBASTAS VENTURA

R.F.C.:

Domicilio: CARRETERA A CUAUTLA 101, KM. 16,5

Colonia: LA JOYA

Ciudad: JIUTEPEC

Estado: MORELOS

Delegación: JIUTEPEC, MORELOS

C.P.: 62730

**DATOS DEL VEHICULO:**

Marca: KIA  
Tipo: SPORTAGE  
Modelo: 2018  
Color: BLANCO  
Placas: S/P  
Serie: KNDPR3NC6J7348998

**DATOS REMOLQUE**

Marca: \_\_\_\_\_  
Tipo: \_\_\_\_\_  
Modelo: \_\_\_\_\_  
Placas: \_\_\_\_\_  
Serie: \_\_\_\_\_

**SALVADO Y/O ARRASTRE**

Abanderamiento	TIEMPO (HR)	COSTO/HR.(\$)	TOTAL (\$)
Con grúa	0	0	0
Manual			0
Custodia del vehículo	0	0	0
Maniobras			0
"A"	0	-	-
"B"	0	-	-
"C"	0	-	-
"D"	0	-	-
Sub Total			\$9,747.97
Grúa Utilizada	B		
Banderazo			607.43
Kms. Recorridos:	110 X	20.62	2,268.20
Recargo por remolque			0
Rec. Vehículo cargado			
<b>TOTAL</b>			<b>\$9,747.97</b>

**DATOS SEMIREMOLQUE**

Marca: \_\_\_\_\_  
Tipo: \_\_\_\_\_  
Modelo: \_\_\_\_\_  
Placas: \_\_\_\_\_

Salvamento: \_\_\_\_\_  
Arrastre: 2,875.63  
Maniobras: \_\_\_\_\_  
Especiales: \_\_\_\_\_  
u Otros: \_\_\_\_\_

Fecha de entrada: 23/06/2020  
Fecha de salida: 11/11/2020  
Días de custodia: 141  
Cuota diaria: \$48.74  
TOTAL: \$6,872.34

Poliza: \_\_\_\_\_  
Sinistro: \_\_\_\_\_  
Asegurado: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	No aplica			9,747.97

POR TRASLADO DE IGUALA, GRO., A LA CIUDAD DE JIUTEPEC, MORELOS  
CARRETERA A CUAUTLA 101, KM. 16,5  
LA JOYA  
JIUTEPEC, MORELOS.



Tipo de Pago: Efectivo      Forma de Pago: Contado

Cuenta Bancaria:

Pago en una sola exhibición      Efectos fiscales al pago

Importe con letra:

NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 72/100

<b>SUBTOTAL</b>	9,747.97
<b>16% I.V.A.</b>	1,559.68
<b>SUBTOTAL</b>	11,307.65
<b>I.V.A. RET.</b>	389.92
<b>TOTAL</b>	<b>10,917.73</b>