

CONTROL DE DOCUMENTOS PARA SOPORTE DE PERDIDA TOTAL

DATOS DEL SINIESTRO

No. De Siniestro: IA20G006032
 Bien Sec 0
 Póliza: MV40027895
 Referencia Bancaria de Salvamento IA20G006032S005

DATOS DEL VEHICULO

Marca: HYUNDAI
 Tipo: ACCENT
 Modelo: 2020
 Serie: 3KPC24B57LE123488

RELACION DE DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL VALUADOR

	ENTREGA
Volante original de Valuación	N / A
Valuación Mitchel	Si
Presupuesto de Taller o Agencia	N / A
Cuadro comparativo y/o cotizaciones de partes	Si
Soporte de Valor del vehículo (Ebc, Kbb, etc.)	Si
Copia Factura de Origen	N / A
Fotografías del vehículo (En sistema)	Si
Formato Múltiple para ajustes de Reserva	No
Asignación de Auto Relevo	N / A
Consulta SAP	Si
REPUVE (reporte de robo)	
Folio Ventura NIU	
Fecha de traslado	
Ubicación	

Condicion de Venta		
Ventura		Chubb
Para Reperar	X	Normal
No Apto para Circular		Chatarra
Chatarra		Incosteable
Venta Virtual		Fuera de CS Ventura

AFECTACION DE RESERVA
\$ 253,400.00

Observaciones del valuador: FOLIO 0000021209327

DOCUMENTOS ENTREGADOS AL CLIENTE

De acuerdo a las condiciones generales de la póliza la unidad ha sido determinada perdida total, realizando entrega al cliente de los siguientes documentos:

- Lista de documentos requeridos para la indemnización de Pérdida Total
- Carta para baja de placas
- Placas del vehículo
- Formato de identificación del Cliente (PLD)
- Carta de retiro de placas
- Carta de retiro de pertenencias y/o adaptaciones no amparadas

RECIBI

Si
Si
No
N / A
N / A
Si

Observaciones del cliente: _____

RESUMEN EJECUTIVO

Fecha de entrega de valuación	06/08/2020	Fecha de Sin:	27/07/2020	Días:	10
Valor comercial, Valor factura o SA	253,400.00	Mes	AGOSTO		
Perdida total técnica:	NO	Michell MO			22,586.60
% de daños	108%	Refacciones			250,940.96
Valor Restos		Total de daños			273,527.56
% Valor Restos	-				

HUGO ALEJANDRO VILLA NAVARRO

Nombre, firma y sello de Supervisor



MARIA CRISTINA BARRERA MERCADO

Nombre, firma y sello de valuador:

Nombre, firma y sello de Administrativa de Perdida total