

1
1753

HDI
Seguros

Vale de Grúa e Inventario

No. de Suroeste: 45238120 No. de Póliza: Ofic. 15 No. 74834 Cert. 1 Fecha de Elaboración: 20/1/2020 Día Mes Año N° 186017

Nombre del Asegurado: **GUSTAVO MARGUOZ FLORES** Nombre del Tercero:

Descripción del Vehículo Dañado (Un Formato por Vehículo Involucrado)

Marca y Tipo de Vehículo	Modelo	Color	No. de Placas	No. de Serie
LINCOLN MKX	2016	GRIS	HE710A	2LMTJYLP16BL2505X

El Vehículo Dañado debe ser Presentado en:

Agencia y/o Taller de Apoyo: **SUMER EXPRESS** Dirección Completa: **C. GUANAJUATO 115, COL. PARQUE IND. ICAQUANAVO**

Origen del Traslado: **MONTECITO VENTURA** Destino: Distancia Aproximada: Teléfono: ()

Proveedor de Servicio:

Nombre del Proveedor de Grúas: **GRUAS VASCO** Teléfono: ()

Municipio y Estado: **COAHUILA DE ZARAGOZA** Domicilio Completo: **A V. COMERCIAL 1225**

Descripción Genérica de Partes Externas

Partes Externas	Costados	Derecho B/M	Izquierdo B/M	Trasera	Si	No
Antenas	Cristales Puertas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Medallón	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Parabrisas	Puertas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Micas Calaveras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Capota	Espejo Lateral	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Defensa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Defensa	Molduras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Emblemas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Moldura	Llantas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Chapa Cajuela	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Parilla	Tapones Llantas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Molduras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Placa Placa	Tapón Gasolina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Herramienta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Paros	Loderas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Emblema	Chapas y	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Llanta Refacc.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cofre	Manijas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Porta Placa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Defensa				Limpiaor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				Extintor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				Alfombra	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Descripción Genérica de Partes Internas

Aplicaciones Internas	Si	No	Motor	Si	No
Llaves	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Acumulador	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anticastero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tapón de Agua	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Espejo Retrovisor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tapón de Aceite	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Viceras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Alternador	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Juego Tapetes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bayonetas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bombas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Compresor de A/C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			Computadoras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			Otros	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nota Importante

La elaboración de este formato deberá finarse en presencia del propietario o responsable del vehículo descrito anteriormente. Ambas partes manifiestan estar de acuerdo en todas y cada una de las partes e indicaciones señaladas, manifestando expresamente su conformidad. Lo anterior autoriza a la Compañía a continuar el trámite en la atención del accidente ocurrido.

Nombre y firma del Operador de Grúa: _____

Nombre y firma del Asegurado o Tercero: **Luis Herrera**

Nombre y firma del Ajustador: **caamuel**

RECEBIÓ
CENTRO DE SUBASTAS
Torreón
UNIDAD RECIBIDA
VIGILANTE
Alfredo R.N.
25/1/20 17:53

Adjuntar este volante a la factura de servicio para facilitar el trámite de pago

Insurgentes No. 1701, Col. Granada Infonavit C.P. 37306 León, Guanajuato, México Tel: (477) 710 47 00 www.hdi.com.mx


NO.A0000448061258

FOLIO DE INGRESO

DIRECCIÓN DEL CENTRO DE SUBASTA
BLVD. SN. ANTONIO ESQ. BLVD CASA BLANCA PARCELA 101 P-
TELS: LADA 01(871) 7 50 18 23

TIPO: NORMAL

FECHA: 18/11/2020



CENTRO DE SUBASTAS

TORREÓN

FECHA DE ELABORACIÓN

18/11/2020

DATOS DEL VEHÍCULO

NIU: 000051003251

SERIE: 2LMTJ8LP1GBL25038

PERSONA QUE REALIZÓ EL PROCESO: MAURICIO SANCHEZ

EMPRESA: HDI SEGUROS S.A. DE C.V.

DATOS UNIDAD

TIPO: AUTOS
INVENTARIO CLIENTE: 20200000145238
MARCA: LINCOLN
MODELO: MKX
VERSIÓN: AWD
AÑO: 2016
COLOR: SIN ASIGNAR
MOTOR: S/N

DATOS DE ORIGEN

RAZÓN SOCIAL: SURMAN EXPRESS
TELÉFONO: 0
CONTACTO: SURMAN EXPRESS
CALLE: -
COLONIA: -
CÓDIGO POSTAL: 00000
PAÍS: MÉXICO ESTADO: DURANGO
POBLACIÓN: GOMEZ PALACIO
NO. EXTERIOR: 00
NO INTERIOR: 00
REFERENCIA: -