

CONTROL DE DOCUMENTOS PARA SOPORTE DE PERDIDA TOTAL

DATOS DEL SINIESTRO

No. De Siniestro: NA20K007618

Bien Sec 0

Póliza: G5140001876

Referencia Bancaria de Salvamento NA20K007618S004

DATOS DEL VEHICULO

Marca: NISSAN

Tipo: CHASIS CABINA

Modelo: 2018

Serie: 3N6AD35C2JK890943

RELACION DE DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL VALUADOR

	ENTREGA
Volante original de Valuación	Si
Valuación Mitchel	Si
Presupuesto de Taller o Agencia	N / A
Cuadro comparativo y/o cotizaciones de partes	Si
Soporte de Valor del vehículo (Ebc, Kbb, etc.)	Si
Copia Factura de Origen	Si
Fotografías del vehículo (En sistema)	No
Formato Múltiple para ajustes de Reserva	No
Asignación de Auto Relevo	Si
Consulta SAP	Si
REPUVE (reporte de robo)	
Folio Ventura NIU	
Fecha de traslado	
Ubicación	

Condicion de Venta		
Ventura		Chubb
Para Reperar		Normal
No Apto para Circular		Chatarra
Chatarra		Incosteable
Venta Virtual		Fuera de CS Ventura

AFECTACION DE RESERVA

\$ _____

Observaciones del valuador: _____

DOCUMENTOS ENTREGADOS AL CLIENTE

De acuerdo a las condiciones generales de la póliza la unidad ha sido determinada perdida total, realizando entrega al cliente de los siguientes documentos:

- Lista de documentos requeridos para la indemnización de Pérdida Total
- Carta para baja de placas
- Placas del vehículo
- Formato de identificación del Cliente (PLD)
- Carta de retiro de placas
- Carta de retiro de pertenencias y/o adaptaciones no amparadas

RECIBI

Si
Si
No
N / A
N / A
Si

Observaciones del cliente: _____

RESUMEN EJECUTIVO

Fecha de entrega de valuación	20/11/2020	Fecha de Sin:	07/11/2020	Días:	13
Valor comercial, Valor factura o SA	168,700.00	Mes	NOVIEMBRE		
Perdida total técnica:	NO	Michell MO		35,000.00	
% de daños	92%	Refacciones		120,000.00	
Valor Restos		Total de daños		155,000.00	
% Valor Restos	-				

Nombre, firma y sello de Supervisor

Nombre, firma y sello de valuador: _____

Nombre, firma y sello de Administrativa de Perdida total