



Corporativo Profesional
en Servicio de Grúas

Servicios Pontiac, S.A. de C.V.
D. J. Grúas, S.A. de C.V.




ACUSE DE RECIBO INVENTARIO-POLICIA FEDERAL PREVENTIVA

CALLE SANTO DOMINGO 34. SAN ANTONIO DE LA PUNTA
QUERÉTARO, QRO. C.P. 76135
TEL.:(01-442) 213-31-23

CALLE SIERRA DE ADJUNTAS 101. VILLAS DEL SOL.
QUERÉTARO, QRO. C.P. 76046
TEL.:(01-442) 223-23-93

AV. SAN RAFAEL NO.31
LOCAL 3 COL SAN RAFAEL, SAN JUAN DEL RIO, QRO.
C.P.76806 TEL Y FAX: (01-427) 272-85-35

COMBUSTIBLE



PARTE DE ACCIDENTE

DEPOSITO

000057022876

ACTA CONVENIO

No. DE V.I.C.

15-AVIN-491/200

FOLIO N° 38103

DATOS GENERALES

FECHA	13 - 07 - 2021	HORA		DAÑOS MATERIALES		VEHICULO No.	
CARRETERA		KM.		MOTIVO		DEPOSITARIO	
VEHICULO MARCA	Chery	MODELO	2009	TIPO		PLACAS	SP EDO.
COLOR		No. MOTOR				No. DE SERIE	3678F21X09S137212
PROPIETARIO DEL VEHICULO				DOMICILIO			
CONDUCTOR				DOMICILIO			
No. LICENCIA		TIPO		VIGENCIA			
COMBINACIÓN							
SEMIREMOLQUE MARCA		TIPO		MODELO		COLOR	
CAPACIDAD		No. SERIE		PLACAS		ESTADO	
COMPAÑIA DE SEGUROS							
ASEGURADO				DOMICILIO			
TELÉFONO		No. DE POLIZA				SINIESTRO	
COMPAÑIA				AJUSTADOR			

CONSTANCIA DEL ESTADO FISICO EN QUE SE ENCUENTRA EL BIEN


PARTE DELANTERA	CANT.	NO	BIEN	MAL	PARTE LATERAL IZQ.	CANT.	NO	BIEN	MAL	INTERIORES	CANT.	NO	BIEN	MAL
LUCES BLANCAS		X			ALERON DELANTERO		X			VOLANTE		X		
BISELES		X			PUERTA DELANTERA		mal			TABLERO		X		
FAROS ADICIONALES		X			REFLEJANTE TRASERO		mal			CENICERO		X		
CUARTOS		X			SALPICADERA TRASERA		mal			ENCENDEDOR		X		
PARRILLA		X			ALERON TRASERO		X			RADIO		X		
PORTA PLACA		X			PUERTA TRASERA		mal			ESTEREO		X		
DEFENSA		X			MANIJAS DE PUERTAS		X			CD		X		
FACIA DE DEFENSA		X			ESPEJOS		X			ECUALIZADOR		X		
SPOILER		X			EMBLEMAS		X			PERILLAS DE RADIO/ESTEREO		X		
COFRE		X			MOLDURAS		X			CAJUELA DE GUANTES		X		
BRAZOS DE LIMPIADORES		X			CRISTALES		X			CONTROL DE AIRE ACONDICIONADO		X		
PLUMAS LIMPIADORAS		X			TAPONES DE RUEDA		X			CONTROL CALEFACCIÓN		X		
PARABRISAS		X			PARTE POSTERIOR		X			RELOJ		X		
MOLDURAS		X			CALAVERA IZQUIERDA		X			CONTROLES ELECTRICOS		X		
EMBLEMAS		X			CALAVERA DERECHA		X			ESPEJO RETROVISOR		X		
MOTOR		X			DEFENSA		X			LUZ INTERIOR		X		
ALTERNADOR		X			FACIA DE DEFENSA		X			CONSOLA		X		
BANDAS		X			PORTAPLACA		X			VICERAS		X		
RADIADOR		X			SPOILER		X			BASTON TRANSMISION		X		
TAPON RADIADOR		X			TAPA CAJUELA		X			SEGUROS DE PUERTAS		X		
CONDENSADOR		X			CHAPA CAJUELA		X			PERILLA DE BASTON		X		
RECUPERADOR		X			EMBLEMAS		X			MANIJAS DE PUERTAS		X		
MOTOVENTILADOR		X			LAMPARA STOP		X			CINTURONES DE SEGURIDAD		X		
VENTILADOR		X			MEDALLON		X			CODERAS		X		
BOMBA DE AGUA		X			LIMPIADORES		X			ASIENTOS DELANTEROS		X		
ACUMULADOR		X			MOLDURAS		X			ASIENTOS TRASEROS		X		
BOMBA DE GASOLINA		X			CAJUELA		X			CABECERAS		X		
COMPRESOR		X			INTERIOR CAJUELA		X			BOCINAS DE RADIO		X		
BAYONETA LICUADORA		X			TAPETE DE CAJUELA		X			ALFOMBRA		X		
BAYONETA ACEITE MOTOR		X			CARTÓN DE CAJUELA		X			TAPETES		X		
BAYONETA TRANSMISIÓN		X			LLANTA DE REFACCIÓN		X			LLAVES DE SWITH		X		
BOBINA		X			EXTINGUIDOR		X			GENERAL		X		
BOMBA DIRECCIÓN HIDRAÚLICA		X			CABLES PARA CORRIENTE		X			CANASTILLA		X		
CAJA DE DIRECCIÓN		X			SEÑALES DE CARRETERA		X			TAPA TOMA COMBUSTIBLE		X		
BOSTER		X			GATO		X			TOLDO O CAPACETE		X		
CABLES DE BUJIAS		X			LLAVE DE RUEDAS		X			ANTENA		X		
DISTRIBUIDOR		X			HERRAMIENTA		X			TAPON COMBUSIBLE		X		
ENCENDIDO ELECTRÓNICO		X			PARTE LATERAL DER.		X			TANQUE DE GAS		X		
CARBURADOR		X			REFLEJANTE DELANTERO		X			VALVULAS METRICAS		X		
PURIFICADOR		X			SALPICADERA DELANTERA		X			CARBANES		X		
MOTOR DE ARRANQUE		X			ALERON DELANTERO		X			DIFERENCIAL		X		
MOTOR LIMPIADORES		X			PUERTA DELANTERA		X			CHAMBERS		X		
REGULADOR		X			REFLEJANTE TRASERO		X			TRANSMISION		X		
SISTEMA DE INYECCIÓN		X			SALPICADERA TRASERA		X			TRANSMISION AUTOMATICA		X		
TAPON ACEITE MOTOR		X			ALERON TRASERO		X			LLANTAS		X		
TURBO CARGADOR		X			PUERTA TRASERA		X			MEDIDA		X		
DEPOSITO CHORRITOS		X			MANIJA DE PUERTAS		X			MARCA		X		
COMPUTADORA		X			ESPEJOS		X			PORCENTAJE DE VIDA		X		
BOCINAS DE CLAXÓN		X			EMBLEMAS		X			OTROS		X		
PARTE LATERAL IZQ.		X			MOLDURAS		X					X		
REFLEJANTE DELANTERO		X			CRISTALES		X					X		
SALPICADERA DELANTERA		X			TAPONES DE RUEDA		X					X		

OBSERVACIONES			
Tapone de llantas dañados parte izquierda dañada			
Defensa dañada 1 Faro dañado Defensa suelta 1 Faro suelta			
Puerta lado izquierdo no cierra			
NOMBRE DEL OFICIAL	PROPIETARIO	DEPOSITO	OPERADOR
Daniel			

VOI ANTE DE ADMISSION A TAILER

Este volante expira 10 días después de su fecha de expedición

DOMICILIO	COLONIA	TELÉFONO	ATENCIÓN
2145 Valera, Juan 9/29	Indio		

DAÑOS SINIESTRO


LADO DERECHO

FRENTE

TRASERA

LADO IZQUIERDO

DAÑOS PREEXISTENTES



LADO DERECHO

FRENTE

TRASERA

LADO IZQUIERDO

DAÑOS MECÁNICOS Caída de la x Punta de la x error No hay Rayón ninguno	
INTERIORES	BASTIDORES

¿DUDAS, COMENTARIOS, ACLARACIONES O QUEJAS?
POR FAVOR LLAME A SERVICIO AL ASEGURADO

800 834 90 00

CORREO: atencion_usuarios@elpotosi.com.mx

HORARIO DE SERVICIO
LUNES A JUEVES DE 8:00 A 13:00 HRS. Y EN LA
TARDE DE 15:30 A 18:00 HRS. VIERNES 8 A 15:30 HRS.

IMPORTANTE

IMPORTANTE
PARA LA ENTREGA DEL VEHÍCULO, ES NECESARIO PRESENTAR AL TALLER / AGENCIA EL COMPROBANTE DE PAGO DE DEDUCIBLE HECHO EN NUESTRAS OFICINAS O DEPÓSITO A LA CUENTA NÚMERO 840003477 DE BANORTE CLABE 072700 008400034773 A NOMBRE DE SEGUROS EL POTOSÍ, S.A., SI REQUIERE COMPROBANTE FISCAL FAVOR DE SOLICITARLO EN NUESTRAS OFICINAS.

EN CASO DE NO SER EL PROPIETARIO DEL VEHÍCULO O EN CASO DE PERSONAS MORALES, FAVOR DE PRESENTAR EN EL TALLER / AGENCIA UNA CARTA PODER SIMPLE Y COPIA DE IDENTIFICACIÓN DE QUIEN RECIBE EL VEHÍCULO.

SE APLICARÁN LAS DEPRECIACIONES CORRESPONDIENTES POR EL TRANSURSO DEL TIEMPO EN LA REPOSICIÓN DE LLANTAS, BATERÍAS O MOTORES, EN BASE AL PROMEDIO DE USO QUE INDIQUE EL DIAGNÓSTICO.

SI EL CONTRATO NO ESTUVIERE VIGENTE, O LA PRIMA NO SE HUBIERE PAGADO DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA LEY, SEGUROS EL POTOSÍ, S.A., NO ESTÁ OBLIGADO A REALIZAR PAGO ALGUNO DERIVADO DEL ACCIDENTE.

LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS EL POTOSI, S.A., QUEDARÁN EXTINTAS EN EL MOMENTO EN QUE SE ACTUALICE ALGUNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, RECHAZO DE SINIESTRO Y EXTINCIÓN DE OBLIGACIONES DE PAGO PREVISTAS EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA, QUEDANDO A CARGO DEL ASEGURADO LAS RESPONSABILIDADES QUE SE DERIVEN DE DICHO ACCIDENTE.

EL AJUSTADOR NO DETERMINA EL MONTO DE LOS DAÑOS, CAMBIOS O REPARACIÓN DE PIEZAS, NI TIEMPO DE REPARACIÓN Y ENTREGA DEL VEHÍCULO.

LUGAR <i>Leon, Gto</i>	DÍA <i>11</i>	MES <i>03</i>	AÑO <i>2011</i>
FIRMA DEL ATESTADOR <i>[Signature]</i>	NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR <i>Axel David González Ocasio</i>	NOMBRE Y FIRMA DEL PROPIETARIO	

SP-001



Ubicación de unidad

FECHA

12/07/2021

DATOS DEL VEHÍCULO

PROPIETARIO: SEGUROS EL POTOSI S.A.

NIU: 000057022876

SINIESTRO: 15-AUIN-491/202

VIN: 3G1SF21X09S137212

MOTOR: S/N

TIPO: AUTOS

MARCA: CHEVROLET

MODELO: CHEVY

VERSIÓN: 5 PTAS. PAQ. M

AÑO: 2009

COLOR: SIN ASIGNAR

PLACAS: 0000

UBICACIÓN

PAÍS: MÉXICO

ESTADO: GUANAJUATO

POBLACIÓN: LEON

COLONIA: Industrial

CALLE: Dr. Emeterio Valverde Y Téllez

NÚM. EXTERIOR: 904

NÚM. INTERIOR: 904

CÓDIGO POSTAL: 37340

CONTACTO: JIMS AUTO REPARACIONES

TELÉFONO: 01 477 717 3666

CORREO: jimsauto@outlook.es

REFERENCIA: N/A

DESTINO

PAÍS: MÉXICO

ESTADO: GUANAJUATO

POBLACIÓN: LEON

COLONIA: -

CALLE: -

NÚM. EXTERIOR: -

NÚM. INTERIOR: -

CÓDIGO POSTAL: 37680

CONTACTO: -

TELÉFONO: -

CORREO: franco.delapena.deanda@banorte.com

REFERENCIA: -

ENTREGA DEL VEHÍCULO

RECIBI

NOMBRE Y FIRMA

Al adjudicarse esta(s) unidad(es) acepto y reconozco la condición de venta, así como el estado material en el que se encuentra y admito que presenta los faltantes mencionados anteriormente.

Acepto y reconozco que este bien es un activo dado de baja o un salvamento producto de un siniestro, por lo que libero a Subastas Ventura S.A. de C.V. Así como a su propietario, de toda responsabilidad administrativa, civil y/o penal, en virtud de que no se ofrece ninguna garantía por daños y/o vicios ocultos.

OPERADOR DE GRÚA

PLACA DE GRÚA

FECHA DE ENTREGA

SELLO

ORIGINAL