

NO. 0000027506111



Ubicación de unidad

FECHA

13/07/2021

DATOS DEL VEHÍCULO

PROPIETARIO: CHUBB SEGUROS MEXICO SA

NIU: 000057053283

SINIESTRO: TA21E0063000

VIN: MEX612600LT044973

MOTOR: S/N

TIPO: AUTOS

MARCA: VOLKSWAGEN

MODELO: POLO

VERSIÓN: 5P TIPTRONIC

AÑO: 2020

COLOR: SIN ASIGNAR

PLACAS: EUK789A

UBICACIÓN

PAÍS: MÉXICO

ESTADO: COAHUILA

POBLACIÓN: MONCLOVA

COLONIA: santa mon ica

CALLE: blvd.harold.r.pape sn

NÚM. EXTERIOR: SN

NÚM. INTERIOR: SN

CÓDIGO POSTAL: 25700

CONTACTO: VW INDICE AUTOMOTRIZ

TELÉFONO: 8666491500

CORREO: orlando.perez@chubb.com

REFERENCIA: agencia vw

DESTINO

PAÍS: MÉXICO

ESTADO: COAHUILA

POBLACIÓN: SALTILLO

COLONIA: Los Fundadores

CALLE: Camino Loma Alta Km 1.8

NÚM. EXTERIOR: Km 1.8

NÚM. INTERIOR: -

CÓDIGO POSTAL: 25015

CONTACTO:

TELÉFONO:

CORREO:

REFERENCIA:

ENTREGA DEL VEHÍCULO

RECIBI

NOMBRE Y FIRMA

Al adjudicarse esta(s) unidad(es) acepto y reconozco la condición de venta, así como el estado material en el que se encuentra y admito que presenta los faltantes mencionados anteriormente.

Acepto y reconozco que este bien es un activo dado de baja o un salvamento producto de un siniestro, por lo que libero a Subastas Ventura S.A. de C.V. Así como a su propietario, de toda responsabilidad administrativa, civil y/o penal, en virtud de que no se ofrece ninguna garantía por daños y/o vicios ocultos.

OPERADOR DE GRÚA

PLACA DE GRÚA

FECHA DE ENTREGA

SELLO

 **Ventura**
SERVICIOS INTEGRALES EN SUBASTAS

ORIGINAL

VIGILANCIA
CENTRO DE SUBASTAS
SALTILLO



Grúas

Servicios del Norte

INVENTARIO DE VEHICULO DETENIDO

Tel. 414.50.15 / 414.12.12 / Cel.844.328.92.67

gruas.delnorte@hotmail.com

No. Orden de Trabajo: 2750611Propietario: CHUBB SEGUROS.

Domicilio: _____

Fecha y Hora: 13/Julio/21Recogido en: AUTOMOTRIZ UNWINICE

Lugar de Deposito: _____

Chofer: _____

Motivo: PIT

Domicilio: _____ Letra de Área: _____

Características del Vehículo:

Marca: VOLKSWAGENTipo: PoloPlacas: S/P.Modelo: 2020

Color: _____


MEX612600LT044973

Nota: en caso de tener golpes favor de marcarlos en el dibujo y en el área de observaciones especificarlos.

Vehículo cerrado:

Si ☐ No ☐

Nota: si es afirmativo llenar únicamente lo que pueda ver y en el área de observaciones llenar algún comentario.



Descripción	Si	No	No Tiene	Descripción	Si	No	No Tiene
Motor				Asientos Delanteros			
Alternador				Asientos Traseros			
Bomba Inyección				Bocina Radio (Cantid.)			
Inyectores				Tablero			
Bobina				Tapetes			
Vidrio Trasero				Cables para Corriente			
Vidrio Delantero				Gato			
Bomba de Gasolina				Herramientas			
Cable Bujías				Extintor			
Carburador				Volante			
Compresor aire Acond.				Otros:			
Distribuidor				Otros:			
Radiador				Otros:			
Batería							
Tapón de Gasolina							
Copas							

Observaciones:

Persona quien recibe:

Recibi

Unidad No:

Operador No: