

RACO  
CHUBURNA

Auto

Formato de inventario

No. de siniestro	No. de póliza	No. de inciso	Fecha de siniestro	Información:
MD 01117K	130228642805	8	19022021	<input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Tercero
Riesgo:				
<input checked="" type="checkbox"/> Colisión <input type="checkbox"/> Robo <input type="checkbox"/> DM <input type="checkbox"/> RC <input type="checkbox"/> RT				
Nombre del conductor/asegurado/tercero				Telefono:
María Del Carmen Quijano Ruiz				
Datos del vehículo				
Marca:	Tipo:	Modelo:	Placas:	VIN:
Peugeot	Partner	2009	YU2115A	VF36CNG
			A99N002239	
Color: Blanco				
Datos del vehículo				
<b>Exterior</b>	Si	No	Observaciones	<b>Interiores</b>
Faros	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rotos	Bocinas
Faros extras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Bocinas extra/Marca
Parrillas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Robo	Estereo/Marca/Caratula
Limpiadores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rotos	Cenicero
Emblemas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Espejo retrovisor interior
Molduras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Tapete de cajuela
Espejos laterales	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Tapetes Hule y/o Alfombra
Lunas laterales	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<b>Motor</b>
Tapones y/o arillos de rueda	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Si
Rines de aluminio/acero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		No
Tapón de gasolina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Observaciones
Calaveras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Computadora
Antena	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Catalizador
Placas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Motor limpiadores
Spoiler	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Batería/Marca
Llanta TI/Marca/Estado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Radial	Bujías y cables
Llanta DD/Marca/Estado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Radial	Caja de relevadores
Llanta DI/Marca/Estado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Radial	Caja de fusibles
Llanta TD/Marca/Estado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Goodride	Bayoneta de aceite
<b>Interiores</b>	Si	No	Observaciones	Bayoneta de dirección
Serial de emergencia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Bayoneta de transmisión
Extintor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Bocinas de claxon
Llanta de refacción/ Tipo(normal/temporal)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<b>Varios</b>
Tipo de gato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Si
Bolsa de herramientas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		No
Llaves L o X	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Observaciones

Motorcraft  
 • Sin Refreccion  
 • Sin plás  
 • Solo trae 1 fano  
 Recubi. Cristobal Sabido  
 29/04/21  
 SIADP

AXA Seguros, S.A. de C.V. Fern. Cuevas 366, Piso 07, Col. Tlacoquemécatl, Del. Benito Juárez, 03200, México, D.F. • Tels. 5189 1000 • 01 800 900 1292

Entrego Ciudad de México  
 a observaciones anotadas  
 sin pertenencia personal  
 y fotos tomadas en mi presencia  
 Jose AOB Post Belto  
 9R 7844B  
 FRECCONE





Auto  
Volante de admisión

SA-084 - FEBRERO 2020

Folio		AXA722131902217002902A		
No. de siniestro	No. de póliza	No. de inciso	Fecha de exp. del documento	Fecha de siniestro
ND01112K	140228642801	1	19-02-2021	19-02-2021
<b>Información del asegurado</b>				
Nombre del Asegurado			Teléfono	
MARIA DEL CARMEN QUIJANO RUIZ			9994451970	
Tercero asegurados de AXA Seguros			Tiene condiciones especiales la póliza de AXA Seguros	
			NO	
<b>Datos del vehículo asegurado y/o tercero</b>				
Nombre del afectado				
KEVIN ORLANDO JIMENEZ QUIJANO				
Marca	Tipo	Modelo	Puertas	Color
PEUGEOT	PARTNER/PIPCACK	2009	4	BLANCO
No. de serie	No. de motor	No. de placas		
Z1JCNBA99N507229	10F X67W330839	Y14581C		
Siniestro por	Siniestro condicionado	Equipo especial amparado	Requiere grúa	
Cofre-01	NO	NO	NO	
Asegurado	Teléfono	Reducible	1506.00	Sigue con auto
		SI		NO
Áreas dañadas (preexistentes)				
	Firma de conformidad del asegurado o tercero			
Áreas dañadas (en el siniestro)				
	Firma de conformidad del asegurado o tercero			
Fascia delantera, Fascia delantera con alma y bracks, Portaplacas delantero, Parrilla, Emblema, Cofre, Marco Radiador, Radiador, Faro izquierdo, Salpicadera izquierda, Puerta Delantera izquierda, Rin Delantera izquierdo, Suspension Delantera izquierda,				
Nota importante: el ajustador no está autorizado para determinar reparación o sustitución de autopartes dañadas de su unidad. Tampoco puede determinar si por los daños de su unidad es pérdida total. El único departamento autorizado para estos conceptos es el departamento de valuación.				
Para efectuar una revisión in situ de los daños que presenta su vehículo a consecuencia del accidente registrado con el número de siniestro arriba mencionado, le agradeceremos presentarlo en la siguiente dirección:				
CDR/CDV	Nombre del taller			
TALLER	RACD AUTO BODY CENTER MERIDA			
Calle				Teléfono
CALLE 23 100 POR 18 Y 20, CHUBURNA DE HIDALGO, MERIDA				9999811042
Observaciones				
PAGO DE DAÑOS: DAÑOS ADICIONALES FARG Y SALPICADERA DERECHA				
Seleccionaste la agencia y/o taller de acuerdo con el listado que debió presentar el ajustador				
SI				
Te damos las gracias y nos despedimos con el Aviso de Privacidad de AXA Seguros, S.A. de C.V. por lo que de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, autorizo que los datos personales proporcionados en este formato puedan utilizarse para todos los fines del contrato de seguro.				
<b>Firmas de conformidad</b>				
Nombre y firma del Ajustador	Nombre y firma del asegurado	Nombre y firma del responsable del taller	Nombre y firma del responsable del resguardo/corralón	
OSCAR EDUARDO CARRILLO FRAYDE	MARIA DEL CARMEN QUIJANO RUIZ			



## FOLIO DE INGRESO



DIRECCIÓN DEL CENTRO DE SUBASTA  
CARRETERA MÉRIDA-PROGRESO KM. 12+700 COL. TABLAJE  
TELS: 9994296039

TIPO:

FECHA: 23/04/2021

### CENTRO DE SUBASTAS

MERIDA

### FECHA DE ELABORACIÓN

23/04/2021

### DATOS DEL VEHÍCULO

NIU: 000054814241

SERIE: VF3GCN6A99N002239

PERSONA QUE REALIZÓ EL PROCESO: AARON ALVARADO DOMINGUEZ

EMPRESA: Axa Seguros S.A. de C.V.

### DATOS UNIDAD

TIPO: AUTOS

INVENTARIO CLIENTE: MD01117K

MARCA: PEUGEOT

MODELO: PARTNER

VERSIÓN: PLC PACK 1.6 HD1

AÑO: 2009

COLOR:

MOTOR: S/N

### DATOS DE ORIGEN

RAZÓN SOCIAL: TALLER RACO

TELÉFONO: 0

CONTACTO: TALLER RACO

CALLE: CALLE 18 ENTRE 23 Y 25

COLONIA: CHUBURNA

CÓDIGO POSTAL: 00000

PAÍS: MÉXICO

ESTADO: YUCATAN

POBLACIÓN: MÉRIDA

NO. EXTERIOR: 0

NO INTERIOR: 0

REFERENCIA: INGRESO DIRECTO DE AXA ASSISTANCE